

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые) 5010494001
б/бСОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

Городской дом усадьбы Рай-Сенковской

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2,7	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

30-е годы XVIII века - I пол. XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Новосибирская обл., Серебрнянский

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

р-н, село Рай-Сенковское

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

2

3

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Главный дом усадьбы Рай-Семеновское /см. паспорт № 2, 7 — 1.2.32/ был построен в 80-е годы XIX века, когда усадьбой владел Петр Федорович Надежин.

Существует мнение, что этот дом был построен по проекту известного киевского архитектора И.Ф.Козюко, создавшего проект всей усадьбы Рай-Семеновской.

О времени перестройки дома сохранились противоречивые сведения: одни называют временем перестройки I половину XIX века, другие же утверждают, что это произошло при Тарновских. А как известно, Тарновские владели усадьбой не раньше 1855 года.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Дом не доводил нас в том виде, в котором был создан. В I половине XIX /или в середине XIX века/ он был существенно перестроен.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

a)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры для памятников монумент. иск-ва	<ul style="list-style-type: none"> — характер культурного слоя, важнейшие находки. — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.
----	--	---

Можно лишь сказать, что главный дом усадьбы Рай-Семёновское не доделали до конца в том виде, в котором был построен изначально. По описанию очевидцев в доме Юрия Хлыбина была круглая двухскатная эркер, вокруг которой были хоры, поддерживавшие подиумом из фальшивого края. На верху дома находился белье-стор. Свербогов писал: "Архитектура барского дома была подражанием одной из итальянских эпох". Высокие террасы были пристроены к главному дому две огромные залы для балов и спектаклей.

В тогоревнем виде главный дом представлял собой трехэтажное, приступательное в плане здание с плоскими перекрытиями над всеми этажами.

Любое здания очень скромно. Прямоугольные профильные обрамления простыни, но имеющие наличники. Площадные тяги членят здание по горизонтали. На центральной части третьего этажа парадного фасада появляются лоджии между окнами. Ширина стоек между 2 и 3 этажами уменьшена простыми прямоугольными опицами.

Вообще облик здания, хранящий следы перестройки, не имеет единства. На одном фасаде могут появиться детали и элементы не находящие поддержки на других фасадах.

Внутри дома на втором этаже, во всю ширину корпуса расположены квадратный зал, разделенный посередине четырьмя колоннами. Это центральная часть здания, наименее перестроенная, нечто, где раньше находился круглый двухскатный зал. Говорить сейчас о внутренней планировке определенно, делать какие-либо выводы невозможно. Как в любом, приспособленной под современные нужды здании, внутри появляются масса новых перегородок, стены облицованы и отичить старые по регородкам от новых не представляется возможным.

В недавнее время в здании главного дома приступили к изобличению пристроек: в северной развернулась лестничная клетка, а также /высотой в один этаж/ выполняет роль тамбура.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Главный дом усадьбы Рай-Семёновское, хотя и не сохранился, первоначального облика, является важной частью общей планировки усадебного комплекса, созданной известным зодчим И.Ф.Казаковым.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Череметев С.Д. В дороге. СПБ 1906 г.

Чудесное исцеление или путешествие к водам Спасителя в селе Рай-Семёновское... СПБ 1817 г.

Н.И. Тихониров. Архитектура поморских усадеб. М. 1955 г.

М.А. Ильин. Подмосковье. М. 1966 г.

Шуба. ЮНЕСКО 1962, часть 10.

ГИМ ОАГ, 00544/69. ф. 12934.

Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV-XIX вв. М. 1962 г.

Ильин М.А. КАЗАКОВ, М. 1944г.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		+	
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. искуства				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Сергиевский районный суд

распоряжение. Детский воспитательный санаторий.

д) дата и № охранных документов

Дата составления паспорта

1978 г.

Составитель _____
(ф. и. о., должность или профессия)

Лебедевая О.Н.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М.П.

(подпись)





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) № 3.2. Индекс 32-32
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Государственный реестр недвижимых памятников истории и культуры.
Адрес **Московская обл., Серпуховский г-н, с. Речицкое**
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Первый цементный завод в Кан-Семеновском.

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 80-ие годы XIX в.-I пол. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
---	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. не использу-

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранный зоны

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+ союзная	республ.	местная	не состоит

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
« 15 октября 1975 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
согласный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИМ
+	+	+			

Составитель Чубовская О.Н. Чуб
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. ю. подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Существует мнение, что этот дом построен по проекту И.Ф. Казакова, создавшего проект усадьбы Рыб-Семеновской.

В теперешнем виде главный дом представляет собой трехэтажное, приступальное в плане здание с плоскими перекрытиями над всеми этажами. Двор здания очень широк. Всюду обширные здания и на следы поездки не осталось.

Внутри дома, на втором этаже всю ширину коридора расположена квадратный зал, разделенный посередине четырьмя колоннами. Это центральный, наиболее пестрый, часть здания.

В надачах прямой к зданию главного дома и вспомогательные пристройки: в северной части осталась лестничная лестница, один из высотой в один этаж в подиуме трубы тяжелые.

Главный дом усадьбы Рыб-Семеновское, хотя и не сохранивший первоначального облика, является важной частью общего планировки усадебного комплекса, созданного известным русским зодчим И.Ф. Казаковым.