

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Госинспекция по охране памятников. Министерство культуры РСФСР

Главное государственное республиканское управление охраны памятников

П А С П О Р Т

Успенская церковь

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

записи в архиве	памятник истории	памятник архитектуры	художественный музей
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника как памятника истории)

1793-1795 г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Архангельская обл., г. Вельск,
штадионе (самолетом или ж.д. от г. Архангельска)

(административный округ; наименование улицы; путевая инструкция)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристско-экскурсионный	лечебно-оздоровительный	жилые помещения	хозяйственный	не используется
+	музей библио- клуб		бассе- йный д/тель		учреждение торгов. промышл. склад	.

Действующая церковь

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 5

Генплан — I

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

— история возникновения, кто и когда производил разведки и раскопки, место хранения коллекции.

b)

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и дат, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, покровитель, история создания.

... За городом, близ Большой Вологодской дороги смиренно возвышается деревянное хладбищенская церковь во имя Успения Богородицы с двумя приделами, обнесенная высоким деревянным балюстрадом.

... Церковь была заложена в 1793 г. 15 мая, а освящена в 1796 г.

"В весну в лето (1893г.), в хладбищенской церкви произведено было обновление лежащего преддельного храма во имя преподобных Кирилла Белозерского и Симеона Столпника. Обновление состояло в пополнении икон и в перекраске иконостаса и производилась на средства хладбищенской церкви."

б) перстройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.
Не сохранилась 8-ми гранная колокольня.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

8)

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры
- для памятников искусства

- характер культурного слоя, археологические находки.
- характеристика памятника, наименование и время установления мемориальной доски.
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер лепных фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- основные особенности композиционной и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Успенская церковь расположена на кладбище, в стороне от города, на высоком берегу Вага. Это деревянная клетская постройка, храм кото-
рой — это световой восьмерик, поставленный на 2-х светных четвериках, завершенный 8-ми гранным куполом с главкой. В плане — к квадратному храму на высоте приставлен 5-ти гранный алтарь, на западе — больши-
ми, почти квадратными трапезной, за которой следует притвор и закры-
вается ширмой с большими арочными проемами на всех фасадах. На севе-
ной фасаде и трапезной к входам пристроены лестницы. Перекрытие
храма — 8-ми лотковый сошникутый свод. Все прочие помещения имеют
плоские перекрытия. Стены церкви рублены в обло из бревен 25–30 см
и оббиты тесом. По всем углам обивки проходит в виде пилонет.
Карнизы имеют простую форму. Окна и дверные проемы украшены простыми
наличниками. В первом этаже храма окна со ставками. В интерьере
сохранились иконы по стенам храма и трапезной, а также в алтаре
и в 5-ти ярусной иконостасе, хоругви, подовечники и прочая утварь.

Основные габариты: длина 31 м
ширина 9,5 м
высота 15 м

6) общая оценка обобщенной, научно-исторической и художественной
значимости памятника.

Деревянная Успенская церковь является характерным
культурным памятником архитектуры в Вельском районе
Архангельской области.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

- ИСТОЧНИКИ: ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. "Вельск в историко-статистическом отношении", Приложение
к Вологодским губернским ведомостям, № 6 и № 5.
- 2. "Рукопись Троицкого собора г. Вельска" за 1893 г.
(Архив Вельского краеведческого музея).

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архитектуры и истории:

культурного слоя
подземных захоронений

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
стен
настенных
покрасок
пола
двери, окна
материалов

+

к материалам:

камня
скульптуры
древесины
металла

+

+

для памятников живописи
и изобразительного искусства:живопись
литографии
скульптуры
гравюры
художественные слои

+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории наимен.

головной

расчуб.

меткам

не состоят

от даты и № документа в практике под охрану

*Решение облисполкома**иша - 4139 от 22.10.90г.*б) границы охранной зоны и норм регулирования застройки приведены кратко ссылаясь со ссылкой на утвержденный документ
Но имеются

11. Балансовая принадлежность и конкретное использование

Церковь действующая

от даты и № охранного документа

№ 2

Дата составления акта оценки

Составитель Севан О.Г., архитектор

Cly

15 ноября 1987 г.

Тальцевский П.А.

Инспектор по охране памятников

Подпись

Ф.И.О. Кир.



D000018747*













