

ПАСПОРТ
на памятник архитектуры

1. ИМЕНОВАНИЕ: Магазин
2. Адрес: д. Вторая Прилуцкая, Виноградовского р-на, Архангельской обл.
3. Время сооружения: 2 пол. XIX в.
4. Автор, строитель, заказчик: Строили местные мастера
5. Расположение: Магазин стоит на окраине деревни, рядом с часовней Модеста, около дороги. От районного центра пос. Двинской Березки до д. 2-ой Прилуцкой - 8,5 км. по проселочной дороге, предварительно переправившись на правый берег р. Сев. Двина. От д. Осново-Бкм.
6. Исторические сведения: Магазин была построена в XIX в., впоследствии в ней был устроен совхозный склад. В это время были разобраны закрома магазина. Больше никаких перестроек не было.
7. Тип, планировочная структура: Постройка клетского типа, мощный четвериковый сруб, разделенный перегородками на несколько клеток. Общая длина магазина - 13,90 м., ширина - 9,30 м., высота - 5,4 м.
8. Конструктивная система: Мощный сруб, разделенный бревенчатыми стенами на 6, примерно, равных клетчатых клеток, перекрытых общей двухскатной крышей. Крыша магазина самовая с массивными выносами с массивными выносами, которые поддерживаются резными консольными бревнами. На восточном и западном фасадах устроено по одному косицатому окну, на северном фасаде прорезан вход в магазин и небольшие сени. Магазин срублен из круглых бревен диаметром 27-32 см., рубка выполнена "в обло" с остатком. Фундамента нет.
9. Объемно-пространственная композиция: Сруб магазина выглядит внузительно и в то же время изящно. Это можно объяснить удачно найденным соотношением высоты и ширины постройки. Располагаясь на краю деревни, рядом с часовней, она является украшением этой части села.
10. Декоративное убранство фасадов: Мощные бревенчатые стены магазина не обшиты тесом, что придает ей особую живописность. Под стать стенам и дверной портал устроенный из мощных бревен. Восточный и западный фасады украшены косицатыми окнами с коваными решетками. Крыша крыта тесом. Консольные бревна имеют пластичную красивую дуб резьбу.

II. Интерьеры памятника:

а) основные помещения:

Вход в магазин устроен с северной стороны (со стороны дороги). Через двери мы попадаем в сени, а там через вторую дверь попадаем уже во внутреннее пространство магазина. Все внутреннее пространство было перегородено и устроено пять отсеков (закромов), шпие перегородки убраны.

Основные пом. их габариты:

сени, закрома. Общие внутренние размеры длина - 1329 см.; ширина - 869 см., в том числе размеры сеней 432x141 см.

б) характер художественного оформления арх. эл. стен и т.д.:

Стены оставлены не стесанными. Перегородки устроены из стесанных с обеих сторон бревен. Пол настлан из широких досок.

в) монументальная, станковая живопись, скульптура:

Нет.

г) сохранившееся внутреннее убранство:

Не сохранилось

12. Историческое и худ. значение в развитии нар. архитек.:

Магазин д. Прилуцкой является одной из лучших хоз. построек, дошедших до наст. времени.

13. Фиксация памятника:

Фотофиксация и обмер памятника произведены в 1971г. экспедиции в Центрального совета Общества под руководством Бобылева В.Г. Материалы находятся в Арх. НРМ.

14. Реставрационные работы:

Не проводились

15. Состояние памятника:

Хорошее

16. Современное и персп. использование памятника:

Хоз. помещение (склад).

17. Основная библиография:

Нет.

18. Охрана памятника:

На госохране не состоит

19. Дополнительные сведения:

Нет.

Дата составления паспорта: октябрь 1971 г.

Автор: Бобылев В.Г.
Горубинова Л.Н.

Редактор: Тельтевский П.А.





