

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры. Управление по охране культурного наследия.

(исполнительное республиканское учреждение охраны наследия)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Кружбиной печати.

Лектею .

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

нач. XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г. Астрахань, ул. Гаскиская, 141

(КСР, ул., улица, проезд, переулок и др.)

(административный округ, почтовый адрес, дата введения)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по периоду, назначению	культурно-просветит.	туристко-экскурсион.	лечебно-санитарно-оздор.	использ. парковочная	архитект.-выставочн.	не используется
	учеб. фонд, музей		зд. и др. памят. арх.	+	упорядочен. парк, площадь, сквер	

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Схема фотофиксации - 1  
 Фото объекта в 12  
 Фото фрагментов - 2  
 Генплан - 1  
 Обмеры: план - 2  
           фасад -  
           разрез -  
 Схематический план  
 территории -

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| а) | } | для памятника архитектуры                             | — история строительства, аса и места строительства (улицы и районы, место строительства здания).                           |
|    |   | для конкретной истории                                | — история строительства: краткие характеристичекие события и факты, в связи с которыми обьект приобрел значение памятника. |
|    |   | для памятника архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания.  |

Точная дата постройки дома не известна. Предположительно, он был построен вслед за мечетью во втором десятилетии XIX в.

По сведениям старожилор, в первом этаже дома размещалась начальная мусульманская школа - мектеб, а на втором - жил мулла.

- б) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника.

Первоначальное покрытие заменено шиферной. Приыкающая с юга и ведущая на второй этаж лестница была пристроена в советское время.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов).

Не проводились.

а) для планировки участка	— Пример архитектуры — см. приложение №10.
для планировки участка	— Характеристика планировки, масштабы, время разработки архитектурных задач.
для планировки архитектуры	— Описание особенностей планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструктивной характерной формы фасадов и интерьеров, наличие жилаго, культурно-просветительского, культурно-образовательного назначения, основные этажи.
для планировки интерьера, мебели	— Описание особенностей композиционного и конструктивного решения фасадов, интерьеров, мебели, размер.

Мектеб расположен в глубине двора в непосредственной близости от мечети с северной стороны. Двухэтажный квадратный в плане дом состоит из основного объема под двускатной шатровой крышей и прилегающей к нему с юга входной пристройки с односкатной шатровой кровлей. Стены первого этажа основного объема и его главный восточный торцовый фасад сложены из кирпича. Три оставшиеся стены второго этажа основного объема, а также южной входной пристройки оштукатурены и вертикальных столбов, обшиты тесом.

Главный восточный фасад имеет скромное декоративное убранство. По вертикали он членится на два яруса, междуэтажным карнизом. По верху стены проходит карниз с султанками. Угловые части отмечены лопатками. Стена верхнего этажа обработана рустом. Оконные проемы расположены в два яруса. Нижние имеют лучковое очертание с замысловатыми камнями посередине. Прямоугольные проемы верхнего яруса обведены ленточными наличниками. Под окнами помещены квадратные ниши.

Квадратный в плане дом состоит из двух частей: основной и входной. Прямоугольная основная часть разделена на четыре помещения дополнительными перегородками. К ней с юга примыкает прямоугольная входная пристройка. Первоначально в дом вел один вход с восточной стороны. Во входной пристройке размещалась лестница, связывавшая этажи здания. В настоящее время для жильцов верхнего этажа устроен отдельный вход. Лестница вынесена наружу и пристроена с юга к южному входному помещению.

Главный фасад дома сложен из кирпича размером 25,5 x 12,5 и 6,5 см известковым раствором веретовой кладкой с двусторонней подрезкой швов.

Общая планировка в плане: 8 х 8 м.

Пример скромной ризовой постройки, дополняющей ансамбль Крушинской мечети.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика объектов системы:

для памятников архитектуры	художественно-эстетическая ценность
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытия позолота мозаика лекарств фрески интерьеров
в интерьере:	живопись скульптуры проект, декор
для памятников нематериального искусства	исполнители постановки скульптуры грунты хронология слов

архитектурно-художественная ценность	историко-культурная ценность	научная ценность	художественная ценность
	+ + + +		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сохраняется	реконструируется	исчезает	не существует
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану \_\_\_\_\_

в) границы охраняемой зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



\*D000006288\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование ЖИЛОЙ ДОМ

д) дата и № охранного документа \_\_\_\_\_

Дата официального записи \_\_\_\_\_ Составитель ИИИ/СОСТОЯНИЕ/История Р.П.

(Ф. И. О. должности или должности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

М. П.

\_\_\_\_\_ (подпись)











**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс построек Крившинской мечети. Мектеб.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйственное	не используется
				+		

предлож. по использ. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место нахождения документов

органы охраны			наставлениями мастеров		мест. архив
союзный	республ.	местный	реставрац. цех	местный	191111
	+	+			+

Документовед Радеева И.И.

(ф. и, о, должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(ф. и, о, подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Мектеб расположен в глубине двора в непосредственной близости от мечети с северной стороны. Двухэтажный квадратный в плане дом состоит из основного объема под двускатной шиферной крышей и примыкающей к нему с юга входной пристройки с односкатным шиферным покрытием. Стены первого этажа основного объема и его главный восточный торцовый фасад сложены из кирпича. Три оставшиеся стены второго этажа основного объема, а также южной входной пристройки составлены из вертикальных столбов, обшитых тесом.

Пример скромной рядовой постройки, дополняющей ансамбль Кочушинской мечети.