

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2900623002

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственный комитет по охране памятников истории и культуры РСФСР

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Амбар Зворыкин И. Е.

V. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

истории археологии	истории литературы	истории архитектуры	истории науки
		2	

VI. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано появление памятника — для памятников истории)

Начало ХХ в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Валдайский р-н,
Р-Кондопольский с/с, д.И.Каргачово (просезд Велик-Кондопога — далее
попутным гр-том)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использование	культурное значение	туристиче- ское значение	архитек- турное значе- ние	научное значение	художест- венное	иная значимость
+	исторический		архитек- турный		художест- венный	

Используется как амбар.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	I
Фото фрагментов —	3
Гензели —	—
Обмеры плана —	1
фасад —	—
разрез —	—
Схематический план стенной росписи —	—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

4)	для памятников археологии	— история возникновения, кому и когда производились работы и раскопка, место хранения коллекции.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, связанных с которыми объект приобрел историческое значение.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Амбар по типу является традиционной плотской хозяйственной постройкой. Рублен "в обло" из бровен диаметром 20 см на фундаменте из валунов.

Приземистый, сильно вытянутый объем сруба перекрыт высокой с сильным уклоном крышей. Дверной проем смешен с оси памятника, что предполагает наличие в проеме ледника, остатки которого угадываются под культурным слоем. Дверь на петлях с поробкой, превращенной без затесок в бревен. Под бревном, обрамляющим порог — отверстие для ножки.

Кровли амбара сандрированы. Клинья вторых слоев наклонены на торцовых фасадах вперед, образуя низким кровли перед входом и на заднем фасаде. Торцы остальных слоев, образуя сплошной бревенчатый навес, находятся в плоскости сандриков. Верхние венцы продольных стен удлинены под сандрики, распределяют нагрузку покрытия, состоящего из двух слоев ломаного теса. Охлупень, прижимающий концы кровельного теса, украшен выражительными коньками. Насеченный поток, поддерживаемый резными куражами, к сожалению, завершился утратой с обоих концов, но еще служит опорой для тесового покрытия.

Основные габариты: длина — 3,62 (всех бревен)

ширина — 3,40

высота 2,75

5) реставрация и утраты, осложнение первоначальный облик памятника.

Утраченные элементы кровли: часть охлупней с коньком на заднем фасаде, кровельное покрытие из ломаного теса, сгнили завершающих потоков.

6) реставрационные работы (общая характеристика, времена, автор, место хранения документов).

Реставрационные работы не производились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя , включённые находки.
для памятников истории	— характеристики памятника, назначение, текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные таблички.
для памятников архитектуры, исс-ва	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Исторические сведения отсутствуют.

(б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Постройка, несмотря на сравнительную молодость, выполнена в традициях народной деревянной архитектуры и демонстрирует развитие и преемственность этих традиций в начале нашего века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Отсутствует.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния для памятников архитектуры и истории	кумулятивного слоя зажимных изоляций
для инженерных систем	конструкций стен подиумов потолков пола дверей, фасадов внешних стекол
в интерьере:	жичописи сканалтуры празд. исчеза
для памятников монументального искусства	цессии монументов скульптуры групп хрестического слоя

хорошее	среднее	плохое	извратное
+			
+			
+		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

спокойная | ресурсбл. | нестабиль | не состоит

б) дата и № документа о противнике охрану

№ ИМПОСТОЛ.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (правовое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) базовая принадлежность и конкретные концепции Использовуется как земельный участок.д) дата и № охранного документа № ИМПОСТОЛ.

Дата составления паспорта

13 октября 1976 г.

Составил арх. Н. Бровченко, О. Савин









Адрес:

~~Архангельская обл. Ворзеский р-н. Рыбинский пос. с/с. г. Киргачи~~

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Амбар Зверинца И. Е.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

18 вв. до н.э.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	складские помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
1	1+3	1+1	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, архивы
союзный	республикан.	местный

Дата составления карточки

<18> 9 марта 1976

М. П.

Составитель

Арх. Бровченко И. Семен О.

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Амбар является по типу клетской ханжественной нестройной, рублен "в обло" из брёвен д=20см на ф-го из налупин. Привесистый, вытянутый об, см сруба нарецит високой самцевой кревлой. Дверной проём смешен с юги, что предполагает наличие в проилом ледника, его следы угадываются под культурным слоем. Дверь на петлях с деревянной, врезанной без затёсок брёвен. Верхние венцы предолбных стен удлинены под слегами. Охлупень украшен вразительным сильком. Массивный потолок, поддерживающий резными курицами, завершения утрачен, но ёщё служит опорой для тесового покрытия.

Размеры: длина - 3,52м
ширина - 3,40м
высота - 2,75м