

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ) 350.000 1354

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР

наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА****Усадьба Шебалина. Комплекс.****II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ**

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис к-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)**Конец XIX века.****IV. АДРЕС** (местонахождение) ПАМЯТНИКА **Вологодская обл., Нюксенский р-н,**

АССР, край, область, район, автономная область,

Устюгский с/с, д. Наквасино (в II км от центра сельсовета д. Лесотино)

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

**V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

По первонач. назначению	Культурно-просветит.	Туристско-экскурсион.	Лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не использует-ся
	музей библ. клуб		бальн. санат. дюотд		учреждение торговл. промышлен. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 4

Генплан — 1

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Схема фотофиксации — I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Исторических сведений, в связи с отсутствием хозяина, выяснить не удалось. По рассказам жителей деревни, усадьба принадлежит Шебалину Р.Г., проживающему в д. Лесотино. Дом и амбар, сохранившиеся на усадьбе, на основании внешнего осмотра датируются концом XIX века; осмотр дома позволяет предполагать, что он был перестроен в более позднее время и сохранил только половину южной части.

б) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В части планировки и расположения построек усадьба, по-видимому, не претерпела изменений.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монум. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Усадьба расположена в крайнем к северу порядке застройки деревни (где в целом бессистемная планировка деревни приобрела некоторую упорядоченность). Она имеет вытянутые с севера на юг очертания, близкие к прямоугольнику. С востока к основной территории примыкает небольшой отгороженный участок, где помещаются новые хозяйственные постройки. Основная территория усадьбы делится на две части; в задней части находится покос, а переднюю часть занимает жилой дом усадьбы, на задах которого располагался огород. На границе между огородом и покосом стоит амбар (см.паспорт), обращенный, как и жилой дом, на юго-восток своим передним фасадом. К северо-востоку от дома, за оградой усадьбы находится колодец с воротом (фото 6). Дом, запертый хозяином, к сожалению, не обследован; при осмотре дома интерес представляли детали его фасадного убранства (резные причелины и охлупень на главном фасаде, окна с затёсами и резными навершиками на фасаде жилой клети (фото 3,4). В остальном это типичный дом-двор "брюсом" с четырехстенной жилой частью. Размеры усадьбы —

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. **около 60 на 25 м.**

Пример традиционной для поселений Сухонского региона планировки усадьбы с компактным планом и расположением усадебных построек в пределах огороженной территории; помимо амбара кон. XIX в., в усадьбе представляет интерес и жилой дом кон. XIX в., очевидно, перестроенный в более поздний период.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Нет имеется.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: для памятников археологии - культурного слоя, важнейших находок

для памятников архитектуры и истории - конструкций, стен, покрытий

для памятников монументального искусства - потолков, пола, декора фасадов, интерьеров

в интерьере: живописи, скульптуры, приклад. ис-ка

для памятников монументального искусства - цоколя, постамента, скульптуры, грунта, красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
Состояние отл. построек - см. их описание в п.УП-а наст. на спорте			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану **Не имеется**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.



D000033057

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **в частном владении Шебалина Романа Григорьевича (дом в д.Лесотино), ныне не используется.**

д) дата и № охранного документа **Не имеется.**

Дата составления паспорта

Составитель **Барановский Е.Ю., арх.**
ф., и., о., должность или профессия

подпись

марта

1990 г.


Инспектор по охране памятников

Г.А. Долидович

подпись

ВОЛГОДАСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
УФТЮГСКИЙ С/С
ДЕР. НАКВАСИНО
УСАДЬБА ШЕБАЛИНА.
ЗАСТРОЙКА.

СХЕМА ГЕНПЛАНА




ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 - АМБАР, кон. XIX в.
- 2 - ДОМ ЖИЛОЙ, кон. XIX в.
- 3 - БАНЯ, сер. XX в.
- 4 - САРАЙ, XX в.
- 5 - КОЛОДЕЦ XX в.

НАВОШИНА Н.Б.,
1998 г.

ВОЛГОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
ЧУФТЮГСКИЙ С/С
ДЕР. НАКВАСИНО
УСАЛЬБА ШЕБАЛИНА.
ЗАСТРОЙКА.

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



НАВОШИНА Н.Б.,
1990 г.



I. Вологодская обл., Ноксенский р-н,
Уфтугский с/с, д.Наквасино.
Ус.Шебалина. Комплекс.-Вид дома с севе-
ро-востока. Фото Гельфера С.В., 1989 г.

С



2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Ухтюгский с/с, д. Наквасино.

Ус. Шебалина. Комплекс. Вид дома с юго-
востока. Фото Гельфера С.В., 1989 г.



З. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Ухтугский с/с, д. Наквасино.
Ус. Шебалина. Комплекс. Боковой фасад:
окна. Фото Гельфера С.В., 1989 г.

66



4. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Ухтугский с/с, д.Наквасино.
Ус.Шебалина. Комплекс. фронтон и причели-
на. Фото Гельфера С.В., 1989 г.





5. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Ухтугский с/с, д.Наквасино.
Ус.Шебалина. Комплекс.
Амбар: общий вид с северо-востока.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

10



6. Вологодская обл., Поксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Наквасино.
Ус. Шебалина. Комплекс. Колодец в усадьбе.
Фото Гельхера С.В., 1989 г.

65

Главное Управление по охране памятников
наименование республиканского органа охраны

Адрес Вологодская обл., Юксынский р-н, Устьюгский с/с, д. Наквасино.
АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	<u>Усадьба Шебалина. Комплекс.</u>							
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	<table border="1"> <tr> <td>памятник археологии</td> <td>памятник истории</td> <td>памятник архитектуры</td> <td>памятник монумент. ис-ва</td> </tr> </table>				памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва					

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА	<u>Конец XIX века</u>				2
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристко-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения

предлож. по использ.	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	технических сооружений	зданий	объектов	площадок	аварийное	х
	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее

VI. ОХРАННОЕ ПОДЩИПЛЕНИЕ	союзная	республ.	местная	не состоит
	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее

VII. НАДЛЮДНЫЙ СОСТОЯНИЕ	да	нет
	хорошее	хорошее

VIII. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ	паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее

IX. МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ	органы охраны	реставрац. мастерские	музей, архив, ИИИ
Документы хранятся в архиве	союзный	республикан.	реставрац. мастерские


X. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ КАРТОЧКИ	реставрац. мастерские	музей, архив, ИИИ
15 марта 1990 г.	хорошее	хорошее

Составитель Барановский Е. П., арх.
Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Старший инженер производственной группы
по охране памятников Долгорович Г. А.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Усадьба расположена в крайнем к северу порядке застройки деревни (где в целом бессистемная планировка деревни приобрела некоторую упорядоченность). Она имеет вытянутые с севера на юг очертания плана, близкие к прямоугольнику. С востока к основной территории усадьбы пригорожен участок с более поздними хозяйственными. Основная территория делится на покос в задней, северной части усадьбы и огород в передней её части, помещенный за жилым домом, приближенным к улице. За домом, на границе покоса и огорода стоит амбар (см. паспорт). К северо-востоку от дома, за оградой усадьбы находится колодец с воротом. Жилой дом интересен деталями декора (причелины, оклупинь, окна жилой клети), позволяющими датировать его кон. XIX в., но, очевидно, он был перестроен в более позднее время. Ныне это типичный дом-двор "бруском" с четырехстенной избой. Размеры усадьбы 60 на 25 м.

Пример традиционной для Сухонского региона компактной планировки усадьбы с расположением хозяйственных строек в пределах огражденной территории.