

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА — Башня-мина № III. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исс-ва
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XII — XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА АССР Ачхой-Мартанский р-н, с. Тистихой из с. Ачхой-Мартан по горной дороге на оз. Галичок; не доехав 5 км до озера Галичок, вниз по тропе налево от 2 км до с. Тистихой
(АССР, край, область, район, администрация, национальный округ, населенный пункт, пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей база, клуб			бальнео- санат., дюта.		учреждение торгов., промышлен., склад.	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 3

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

вкладыш № I к п.ИПа — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, ком и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика, историю создания установить не удалось, на башне нет надписей, сведений о ее строительстве в литературных источниках не найдено, преданий местные жители не знают.

По мнению археологов, точная датировка вайнахских башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б.Мухухов считает, что жилые башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII – XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XIV в., основываясь на преданиях. Распространение их строительства он относит к XVII – XVIII вв.

Этнограф В.П.Кобычев относит начало строительства жилых башен к XII – XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф.Гольдштейн считает, что после XVIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. При этом он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И.Марковина, распространение башенной культуры в этом регионе относится к XIV – XVI вв.

Попытки датировки башен по петроглифам на них дают временной период XII – XVIII вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. Утрачено: покрытие башни, междуэтажное перекрытие, заполнения оконных и дверных проемов. Разрушен верхняя кромка западной и восточной стен. Утрачен центральный опорный столб. Разрушен дверной проем на 2-м ярусе. Почти полностью изъял раствор кладки наружных стен.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня жилая № I расположена на западной окраине селения Тихихой, "запирая" вход в селение по тропе, идущей сверху в долину. Стоит на рельефе так, что нижняя по склону края стена выше северной на целый ярус. Башня ориентирована по сторонам света.

Башня двухъярусная. Высота ~~башни~~ не краевой, самой высокой стены около 6 м. Стены башни имеют легкий уклон кверху. Кладка из не очень крупных камней, не очень хорошо растесанных.

Входы в башню на восточной стене: вход на первый ярус в левой части стены, на второй ярус — в правой. Примеч. Первый ярус скорее всего, хозяйственного назначения /хлев/.

Размеры дверных проемов одинаковы / 0,8 x 1,1 м в свету /. Конструкция идентична: перемычка из цельной плиты, растесанной под арку; она опирается на две массивные плиты по бокам проема. Изнутри арка в виде ломного свода. Окненные проемы расположены на втором ярусе — один на восточной стене и один на краевой. Окна небольшого размера: примерно 0,3 x 0,3 м в свету. Конструкция оконных проемов проемов идентична дверным, с той лишь разницей, что оконные проемы снаружи сделаны в цельной плите. В стенах дверных и оконных проемов имеются глубокие пазы для задвижек. Паз для дверной задвижки

/ См. вкладыш /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. Башня по своей структуре и форме в традициях вайнахского зодчества. Входы расположены по склону, башни ориентированы на краевую сторону. Памятник представляет научный интерес для разработки архитектурной типологии жилых башен.

Реставрация памятника представляется проблематичной.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Гольштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., "Наука", 1975, с. 6, 20
2. Кобицhev B.I. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX — XX вв. М., "Наука", 1982, с. 20
3. Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне /по материалам исследований 1957-1965 гг./ в сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980, с. 216

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя -
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
стен
покрытий
потолков
возда
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
приз. иска-ва

для памятников монументального искусства

фресок
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

не имеется пост. ои Ч-и АССР✓ 96 от 13.3.90

в) границы охраной зоны и зоны регулирования засстройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

D000040476

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранных документов

не имеются

Даты составления паспорта:

18 декабря 1987

Составитель Кузьмин В.А. — архитектор

(Ф.И.О., наим. должности и профессии)

Кузьмин
(подпись)

Начальник по охране памятников

М. П.

(заявитель)

Грозный, газ. им. И. Н. Заболотного, 1976—9257

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Тицихой, башня жилая № I

Вкладыш № I - продолжение п.УП а

на первом ярусе высечен в цельном камне /размер паза 12 x 12 см/, что не традиционно, ибо обычно паз делается в кладке. Это особенность конструктивного решения дверного проема на первом ярусе. На плите оконного проема восточной стены высечены петроглифы в виде солярных знаков.

В интерьере две бойницы на первом ярусе южной стены 0,25 x x 0,2 м, сужающиеся до 0,1 м снаружи.

Парapеты для опоры балок перекрытия сделаны на восточной и западной стенах.











3.2 - I.69.I

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)
РСФСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Тиетихой
 Адрес (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Башня жилая № 1

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-за
		2	

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
XII-XIII вв.						+

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

союзная	республ.	местная	не состоит
+		+	+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	5	I	

место хранения документов

13. Декабрь 1977 г.

дата составления карточки

1977 г.

М. П. Кузьмин В. А. -архитектор

Составитель

Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(Ф. и. о., подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские
соловий	республикан.
республикан.	местные
местный	республикан.

музей, архив,

ВНИИ

искусство-

знания

Р. В. Кузьмин

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Башня жилая Й I расположена на западной окраине с. Тищихой. Стоит на рельефе, ориентирована по сторонам света. Башня двухъярусная. Стены башни имеют легкий уклон кверху. Входы в башню на восточной стене. Оконные проемы расположены на втором ярусе — один на восточной стене, один на южной. В стенах дверных и скрытых проемов имеются глубокие пазы для задвижек. На плите оконного проема восточной стены высечены петроглифы в виде солярных знаков. В интерьере две бойницы. На восточной и западной стенах сделаны парапеты для опоры балок перекрытия.

Реставрация башни представляется проблематичной.

Грозный, тип. им. И. И. Заболотного, 1976—9258

Фото: А. А. Григорьев
Составитель: А. А. Григорьев
Редактор: А. А. Григорьев
Издательство: ГИМ

Фото: А. А. Григорьев
Составитель: А. А. Григорьев
Редактор: А. А. Григорьев
Издательство: ГИМ