

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|------|--|---|
| а) (| для комплексной археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения находок. |
| | для комплексной истории для комплексной археологии и монументального искусства | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект является значимым памятником.
— автор, строитель, заказчик, история создания. |

Конюшня усадьбы Печорокой сельскохозяйственной опытной станции построена в период между 1911 и 1913 г.г. вологодскими плотниками под руководством В.С.Афанасьева. Заказчик — департамент землеустройства и землеустройства.

б) реставрационные и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Утрачен балкон мезонина, рамы окон фронтона; к северной стене пристроен дровяник (5х3х2 м)

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры

- а) { для памятников истории
 { для памятников архитектуры

— характер архитектурного стиля, эстетические качества.

— характеристика памятника, материал, объект в плане установления материальной основы.

— описание особенностей планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие мозаики, скульптур, прикладного искусства, стеновые материалы, основные габариты.

памятников монументальной скульптуры — описание особенностей композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Конюшня находится в северо-западной части бывшей усадьбы станции в 100 м к северу от площадки, где находился главный корпус спитной станции (дом Луравского).

Конюшня представляет собой квадратный в плане, рубленный "в лапу" сруб-пятистенок под двускатной кровлей на стропилах.

Продольный главному фасаду переруб разделяет постройку на две равные части — ясли (восточную) — ясли для содержания животных и переднюю часть, разделенную, в свою очередь, поперечными перерубами на три одинаковые по площади помещения: центральное — сени, соединяющие все остальные части конюшни и чердак; вьюное — сушильное помещение с печью и приспособлениями для хранения упряжи; северное — малые ясли для содержания жеребят.

В помещении конюшни прорублено шесть окон: три в вьюной стене — два малых (0,5х0,3 м) в верхней части сушильного помещения и одно большое прямоугольное, разделенное рамой на шесть стекол, относящееся к помещению больших яслей; два малых окна в северной стене, прорубленные в малые и большие ясли; одно большое окно на главном фасаде, освещающее с западной стороны помещение сушилки.

Вход в конюшню расположен в центральной части западной стены.

Над центральной частью — обшиты тесом сруб мезонина под двускатной кровлей, с дверью, выходившей ранее на балкон над входом (сохранились остатки опорных деревянных балок).

Кровля покрыта двумя рядами дорожного теса; фронтоны с прямоугольными окнами без рам обшиты тесом. Основные габариты: IIхII м. Материал — лиственничная древесина.

Памятник, связанный с практической деятельностью исследователя Севера А. В. Луравского.

УБ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ.

ИГА. Кож. АССР. Ф. 340. Оп. I. Эк. хр. 123





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые).....

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК индекс

Адрес: Коми АССР, Усть-Цилемский р-н, пос. Луравский Корвобуучейского сель-
АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт

совета

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Кондрия увалов Лечорской опытной станции департаме

та земледелия и землеустройства, станции Луравского)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

архитектура	памятник	архитектура	монумент, искусство
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1911-1913 гг.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначение	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	домовно- охранитель- ные	жилищ- но-местные	хозяйст- венные	не исполь- зуется
						+

продолж. по обороту.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
сложная	республи.	местная	не состоит
	+		

наличие утверждённой охраны памятника.....

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения докумен-та

паспорт	фотографич	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки

« 11 » ноября 1989 г.
М. П.

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИ
союзной	республикан.	местной	республикан.	местные
+	+	+		

Составитель Лавдинкин С.Е. М.Н.С. СГ/

Инспектор по охране памятников Михеяченко А.С.

Коми респ. типогр. Изд. № 1194. Тир. 500.

Ф. И. О. Подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Конюшня находится в северо-западной части усадьбы станции в 100 м к северу от площадки, где размещался гл. корпус опытной станции. Конюшня представляет собой квадратный в плане, рубленный "в лапу" сруб-пятистенник под двускатной кровлей на стропилах. Продольный главному фасаду переруб разделяет постройку на две равные части - заднюю (восточную) - ясли для содержания животных и переднюю часть, разделенную в свою очередь, поперечными перерубами на 3 одинаковые по площади помещения: центральное - сен, соединяющие все остальные части конюшни и чердак; южное - сушильное помещение; северное - малые ясли для содержания жеребят. Вход в конюшню расположен в центральной части зап. стены. Над центральной частью - общий тесом сруб мезонина под двускатной кровлей. Основные габариты: IIxIII. Материал - лиственница.