

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ~~ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ~~ ~~ОХРАНЫ~~ ~~ПАМЯТНИКОВ~~ ~~И~~ ~~КУЛЬТУРЫ~~ ~~РЕСТАВРАЦИИ~~ ~~И~~ ~~ОХРАНЫ~~ ~~ПАМЯТНИКОВ~~

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Жилая Башня № 4 /комплако № I/II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XIII - XV вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИ АССР, Советский р-н, с. Пакоч; из
(АССР, край, область, район, автономная обл.)с. Советское в с. Итум-Кале, далее до с. Пакоч /0,5 км/

(национальный скруг; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— I
 Фото фрагментов— I
 Генплан—
 Обмеры: план— I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—
 фото в планах —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | | |
|----|---|--|---|
| а) | { | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Автора, строителя, заказчика, истории создания установить не удалось. По сведениям информатора Чупалаева Исы /старожила селения/ башня принадлежала роду Курбановых.

В советской археологической науке строительство подобных сооружений относят к периоду XIII – XV вв.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие, стены второго яруса, конструкции дверного проема; заложено окно на южной стене.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

НЕ ВЕЛИСЬ

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Жилая башня № 4 стоит на восточной границе комплекса № I, несколько обособленно от основного гнезда башен. Сооружена на относительно ровной площадке, которая имеет легкий уклон на юг, в сторону речки. Башня стоит на территории современной усадьбы, в центре которой расположен жилой дом, расположенный на западной стороне усадьбы. Башня имеет квадратную форму.

Башня имеет двухъярусную конструкцию. Стены имеют сужение кверху. Размеры башни в плане на уровне первого яруса 7,45 x 10,2 м. Толщина стен 0,9 м.

Башня сложена из хорошо отесанных камней прямоугольной формы на известковом растворе. В углах снаружи через ряд поставлены крупные блоки для перевязки смежных стен.

Вход на первый ярус на западной стене /в сторону основного башенного комплекса/. Размеры дверного проема 1,05 x 1,47 м.

В интерьере центральный опорный столб размером в плане 0,6 x 0,6 м для балок перекрытия.

В северной стене круглая ниша диаметром 0,5 м глубиной 0,5 м. Сделана в виде двух каменных плит арочной формы, поставленных друг на друга.

В западной стене ниша прямоугольной формы 0,4 x 0,3 x 0,5 м. В южной стене окно 0,5 x 0,4 м. На западной стене, у входа, в наружную стену вделан каменный крест.

На ограде усадьбы — петроглиф: две ладони и крест в круге.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример жилой башни, поставленной рядом с хорошо укрепленным башенным комплексом.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне /по материалам исследований 1957-1965 гг./ В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980, с.208.
2. Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушетии. I часть, Грозный, 1976, с.120.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	покоя постамент а скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее)	плохое	аварийное
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



0000039313

г) балансовая принадлежность и конкретное использование используется как загон для скота

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Кузьмин В.А. - архитектор

(Ф., И., № должности)

(подпись)

25 июля 1966 г.

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (неприменимо)
 РСФСР Министерство культуры, ЛДВЕ ОХРАНЫ РЕСТАВРАЦИИ
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Исторический памятников истории и культуры
 (на территории республиканского центра города)
 ЧИ АССР. Советский р-н, с. Пакоц
 Адрес _____
 (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

3.2-1.69.10

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Жилая башня № 4 /комплекс № I/

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XIII - XV вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. го использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержд. охраной зоны _____

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	2	I	+

место хранения документов _____

Дата составления карточки 25 июля 1976

Составитель: Кузьмин В.А. - архитектор
 (ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
 (ф. и. о., подпись)

Музей, архив, ИИИИ
 ИССЛЕДОВАНИЕ
 Кузьмин



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
№ 40
1959 г. 10.10.59



1:100



Краткое описание

Жилая башня № 4 стоит на восточной окраине комплекса № I. Сооружена на относительно ровной площадке. Башня была двухярусной. Размеры в плане — 7,45 x 10,2 м, толщина стен 0,9 м. Вход на первый ярус на западной стене. В интерьере центральный опорный столб; в северной стене круглая ниша, сделанная из двух каменных плит арочной формы. На ограде усадьбы петроглиф. На западной стене у входа в наружную стену вделан каменный крюк.