

7410480003

3.2. Г.32.1
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

Россия

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

УТКОНЧ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ г.Москвы

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Глебовых-Стрешневых-Шаховских

Служебный корпус.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1798-1801 гг.; после 1812г.; 1884-1885 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Москва, ул.Герцена, 19

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Б. КРАСНОПРЕСНЕНСКИЙ Р-ОН

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Экстерьера - 16

Фото общего вида -

Интерьера - I

Фото фрагментов

Генплан -

Обмеры: план -

фасад -

разрез -

Схематический план
охранной зоны -

Вкладыш к разд. У1а и У2а)

2 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	автор, строитель, заказчик, история создания.

Служебный корпус возведен в 1798–1801 гг., вместо деревянных строений (вероятно, 1730-х гг.), стоявших вдоль Калашного переулка и с трех сторон охватывавших двор усадьбы. В отличие от деревянных построек, располагавшихся под углом относительно продольной оси комплекса, новые службы, хотя и не совпадали с этой осью, композиционно ориентировались на главный дом. Первоначально их общая конфигурация имела несимметричную пятигранную форму с короткими диагональными сторонами. В службах располагались конюшня, каретный сарай, погреб, амбар.

Сильно пострадавший в 1812 г., служебный корпус был после пожара восстановлен с сохранением основных габаритов, но с некоторым изменением общей конфигурации. Скошенные углы были скруглены, благодаря чему композиция получила форму широкомфаренции. Проезд, соединявший главный двор с задним, был сохранен. Вероятно, именно при послепожарной реконструкции восточное, более узкое крыло корпуса было расширено на первом этаже в сторону двора. На протяжении последующего времени, вплоть до реконструкции 1880-х гг. восточная половина корпуса была преимущественно жилой, а в западной половине второй этаж был жилым, а первый занимали конюшня и каретный сарай.

(им. вкладыш № I)

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Растесана большая часть первоначальных окон (рубежа XVIII–XIX вв. и послепожарного периода). Изменена внутренняя планировка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Служебный корпус занимает южную половину усадебного участка, организуя пространство главного двора и участвуя в застройке Калашного переулка. Северный фасад основного здания выходит во двор, западным фасадом один из корпусов выходит на красную линию Калашного переулка. Южным фасадом основное здание обращено к заднему двору.

Двухэтажный с подвалом кирпичный, оштукатуренный корпус с белокаменным поколем выстроен в стиле классицизма, расширен и переделан в период эклектики. Циркумференция первоначального объема дополнена встроенным в него по касательной западным корпусом.

Фасады циркумференции частично сохранили первоначальные членения со стороны главного и заднего дворов. Прямоугольные окна первого этажа заглублены в арочные ниши, второго — в ниши-четверти. На восточном фасаде, со стороны главного двора видна крупная заложенная арка второго этажа — возможно, такие окна или ниши шли по фасаду допожарного корпуса. Напротив, над восточным крылом сохранилось деревянное слуховое окно с арочным проемом и щипцовым фронтоном — элемент, относящийся к послепожарному периоду. Широкий арочный проезд, перекрытый коробовым сводом, увенчан шатровой башенкой с декоративными маштабулями и арочными окошками. Трехэтажная часть здания над западным проездом решена

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной (см. вкладыш № 1) значимости памятника.

Один из немногих сохранившихся в Москве усадебных служебных корпусов в стиле классицизма, построенный в форме циркумференции. Здание является одним из главных компонентов в композиции усадебного комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

источники, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Архивные и библиографические источники — см. в паспорте на усадебный комплекс.

Планы, крошки, фото и негативы хранятся в УГКОИП г.Москвы.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя важнейший находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций покрытий стен потолков пола декора фасадов интерьеров	+ + + + +		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны: союзная | республ. | местная | не состоит +

б) дата и № документа о принятии под охрану №Т

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: заочный политехнический институт.
Кафедра автоматики и телемеханики; редакция журнала "Пожарное дело".

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

искусствовед Г.К.Смирнов

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

март

1983.

Инспектор по охране памятников


(подпись)

М. П.

Г. МОСКВА,

УЛ. ГЕРЦЕНА, 19-19/16.

УСАДЬБА ГЛЕБОВЫХ - СТРЕШНЕВЫХ - ШАХОВСКИХ.
СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС, 1798-1801г; после 1812г; 1884-85гг
ПЛАН 1^{го} ЭТАЖА.



- 1798-1801г; после 1812г.

////// - 1884-85гг

0 10М

М.П. "СИМАРГЛ"

ОБМЕРИЛИ: Т. С. Борисова

Р. К. Смирнов


ВЫПОЛНИЛА: Т.С. Борисова

1993г.

г. МОСКВА,

ул. ГЕРЦЕНА 19 - 19/16.

УСАДЬБА ГЛЕБОВЫХ - СТРЕШНЕВЫХ - ШАХОВСКИХ
СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС, 1798-1801 г; после 1812 г; 1884-85 г.
ПЛАН 2^{го} ЭТАЖА.




М.П. "СИМАРГЛ"
ОБМЕРИЛИ: Т.С. Борисова
Р.К. Смирнов
ВЫПОЛНИЛА: Т.С. Борисова
1993 г.

Г. МОСКВА,

УЛ. ГЕРЦЕНА, 19, - 19/16

УСАДЬБА ГЛЕБОВЫХ-СТРЕШНЕВЫХ-ШАХОВСКИХ.
СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС, 1798-1801 г; после 1812 г; 1884-85 гг
ПЛАН 3ГО ЭТАЖА.



■ - 1884-85 гг.


0 10м

М.П. "СИМАРГЛ"
ОБМЕРИЛ: Т.С Борисова
Р.К. Смирнов
ВЫПОЛНИЛА: Т.С. Борисова
1993 г.

г. Москва.

ул. ГЕРЦЕНА, 19 - 19/16

УСАДЬБА ГЛЕБОВЫХ-СТРЕШНЕВЫХ-ШАХОВСКИЙ
СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС, 1798-1801г; после 1812г; 1884-85гг.
ПЛАН ПОДВАЛА.



М.П. "СИМАРГЛ"

ОБМЕРИЛИ: Т.С. Борисова
Г.К. Смирнов

ВЫПОЛНИЛА: Т.С. Борисова
1993г

ВКЛАДЫ № 1

и паспорту "Усадьба Глебових-Стровиевик-Баховских. Служебный корпус."

к разделу IIIa)

(продолжение)

Значительная перестройка здания приходится на середину 1890-х гг. В 1894 г. высто сломанной части западного крыла был возведен корпус, выходящий главным фасадом на красную линию Калужского переулка. Одновременно производили изменения во внутренней планировке центральной части старого здания, расширив проезд в западную сторону за счет существовавшего здесь узкого помещения для хомутов. В 1895 г. после разборки посторонней одноэтажной пристройки у восточного крыла, возведен новый двухэтажный пристройка, посторонив скругление корпуса. В том же году настроили башенки над центральным проездом и третий этаж над западным проездом. В результате реконструкции конюшня была перемещена в среднюю часть корпуса (восточный проезд), а вновь построенный корпус занял под сдаваемые в аренду квартиры и мастерские (столярная, скотничая и др.). Шесть комнат второго этажа занимала караимская молельня.

к разделу IIIa)

(продолжение)

в псевдо-русских формах, аналогичных цокору хорового фасада главного дома.

Фасад корпуса, выходящий на красную линию Калужского переулка, решен в эклектичных псевдо-классицистических формах, фасад расчленен рустованными лопатками на восемь равных присел. Нижние широкие входные проемы (частично заложены и превращены в пары окон) соответствуют на втором этаже трем прямоугольным окнам. В краине с юга прясло устроили преседные ворота, перекрытые сподами Монье. Третий прислон с севера и юга выделен ризалитами, завершенными треугольными сандриками, карнизы которых украшены модульонами. Средние окна

(см. вклады № 2)

ПОСЛАНИЕ

к паспорту "Усацьба Глебовіч-Строєвіч-
Шаковський. Службовий корпус."

к таюку №1.

(продолжение)

во втором этаже разделяются тональными полуколоннами и завершены арочками сандриками.

Внутреннюю планировку обоих этажей определяет поноражные капитальные стены. Пространство разделено на несколько квартир, обединенных лестничными клетками. На первом этаже хорошо читается структура отдельных подъездов для мастерок, выкованных проемами в Каменный переулок. Под мастероками расположены подвалы с аналогичными помещениями, перекрытыми сводами Монье. Небольшой подвал находится также под юго-восточной окружавшей частью; помещение это имеет плоское перекрытие.

Балконная лестница в западном конце корпуса окружена листами фигурическими балконными.

Допозарядка кладка корпуса - верстовая, шов обработан односторонней подрезкой, кирпич: 24,5(25)x11,5x7(7,5) см. На тягах имеются клавиши с двумя или тремя буквами (плохо различимы) в одиничных прямоугольных рамках. Пасланочная кладка - верстовая, кирпич: 25x11,5x6 см. Кладка I-го яруса, - пневмат., шов обработан под скребок, кирпич: 26 x 12,5(13)x6,5(7) см, на ложках имелась клавиша "Чальжкова".

































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия УГКОИП г. Москва (индекс)
 Адрес Москва, ул. Герцена, 19 (наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Усадьба Глебовых-Стрешневых-Шаховских. Служебный
корпус.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва

1798-1801гг.; после 1812г.?, 1884-1885 гг.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
союзный	республикан.	местный

Дата составления картотеки 1981 г.

М. П.

Составитель искусствовед Г.К.Смирнов

ОУМ

Испектор по охране памятников

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Двухэтажный кирпичный корпус занимает южную половину усадьбы, формируя пространство главного двора и участвуя в застройке Калашного переулка. Циркумференция первоначального объема дополнена встроенным в него по касательной зданием, обращенным главным фасадом к переулку. Фасады циркумференции частично сохранили первоначальные членения и детали, характерные для классицизма. Пристройки 1884–1885 гг. выполнены в эклектичных формах.

Один из немногих сохранившихся в Москве служебных корпусов рубежа XIX–XX вв., выстроенный в форме циркумференции.