

7710826003

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2. III./6-1.32.1  
индекс

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Мин-во культуры. Главное управление по охране и использованию памятников

(наименование республиканского органа охраны памятников)

История и культуры. Госинспекция по охране памятников архитектуры и градостроительства г.Москвы

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба городская. Ограда.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		.2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1857 г., 1950-е гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г.Москва, Калининский р-н.

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

Старосадский пер., 5

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей б-ка, клуб		больн. спит. д.отд.		учреждение торгов. промыш. склад	

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — I
- Фото фрагментов —
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда проводились раскопки и раскопки, место хранения коллекций
а)	для памятников истории	— история возникновения, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания

Первое изображение каменной ограды в усадьбе, которая принадлежала в то время купцу Е.Кинепу, появляется на плане 1817 г. Поставленная по красной линии переуллка, ограда эта была длиннее и имела расположенные по центральной оси ворота, фланкированные прорезанными каменными пилонами. В таком виде она существовала до 1857 г., когда при новом владельце усадьбы И.А.Чернове была перестроена. В связи с постройкой боковых флигелей, выведенных торцами на красную линию переуллка, ограда была укорочена и получила дополнительные пилоны в местах примыкания к флигелям. По сохранявшимся вплоть до сер.1950-х гг. фрагментам можно воссоздать первоначальный облик ограды сер.ХІХ в. В плане она повторяла трассировку Старосадского пер., который изгибается здесь к западу, и представляла собою два проезда высокой глухой каменной стены, разделенные широким проездом. Каждое крыло было фланкировано массивными высокими пилонами. Примыкающие к боковым флигелям пилоны имели по фасаду ниши с арочным завершением, центральные — по сторонам ворот — проемы калиток также с арочным завершением. Проезда стен, как и пилоны, имели высокий белокаменный покой и профилированный венчающий карниз. По фасаду они были оформлены неглубокой горизонтально вытянутой филёнкой. Навесные створки ворот и калиток были, по-видимому, металлическими.

В 1909 г., когда усадьба находилась в собственности купцов Ф.Н.Коккина и Е.К.Егорова, ограда вновь подверглась переделкам: левая калитка была заложена, а к правому крылу со стороны двора пристроена каменная сторожка. В кон.1940-х гг. одновременно с разборкой передней части южного флигеля была снесена и примыкающая к нему часть ограды. В кон.1950-х гг. была разобрана с частичным сохранением покоя северная часть ограды.

### б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Полностью утрачена вся южная часть ограды, пилоны ворот и верхняя часть северного крыла.

### в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) и зводились.

В 1955г. выполнены исследования и эскизный проект реставрации. Авторы — арх. Л.Б.Цили и Г.И.Солодкая (мастерская по реставрации памятников архитектуры ГлавуШУ Мосгорисполкома).

В 1982г. разработан эскизный проект реставрации. Авторы — арх.В.П.Пелевин, И.Ш.Баранчикова (мастерская № 2 ин-та "Росспецпроектреставрация"). Материалы в архивах ГИОИ г.Москвы, мастерской № 13 управления "Моспроект-2" и ин-та "Росспецпроектреставрация". Проектом 1982 г. предлагается восстановление по аналогии на 1-ю пол.ХІХ в. северного крыла, пилонов, створок и калитки. Южное крыло глухой ограды предполагается протянуть до границы владения.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
	для памятников монументальной скульптуры	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Существующая ограда владения вытянута по красной линии Старосадского переулка, повторяет его изгиб и позволяет поэтому предположить, что она расположена на месте ограды 1-й пол. XIX в. Центр ее прорезан проездом во двор. Часть ограды к югу от проезда представляет собой металлическую сетку в металлических круглых столбах; северная часть ограды — установленная на каменном цоколе деревянная решетка в каменных столбах. Квадратные в сечении столбы завершает простой карниз в виде двух и трех прямоугольных подок. Столбы и цоколь оштукатурены цементным раствором. Створки ворот — из простого металлического прута.

С) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример скромной ограды, типичной для 2-ой пол. XIX в. Элемент композиции, закрепившей местоположение первоначальной ограды 1-ой пол. XIX в.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

См. паспорт на "Ансамбль".

# IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для памятников археологии культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитек-  
туры и истории конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере: живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя  
постаментов  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+	+	

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

**На гос. охране не состоит**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**См. паспорт на "Аноамбль"**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

**ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

1983

Составитель **арх. С.М.Малыгин**  
(ф. и. о., должность или профессия)

*С.М.Малыгин*  
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)





*Paul*

г. Москва

Усадьба городская I пол XIX века  
Ограда, 1857 г., 1950-е гг.  
Старосадский чер. дм 5.

Калужский район

- — 1857 г.
- ▨ — 1950-е гг.



2

МОСПРОЕКТ-2  
МАСТЕРСКАЯ-19  
РОСТОВСКИЙ А.Н.  
1982 г.



3.2.III/6-I.32.I

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин-во культуры. Гл. упр. по охране и исполн. пам. истории и культуры. Гос. инспекция по охране памя.

Адрес Москва, Калининский р-н, Старосадский пер. 5

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба городокая. Ограда.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
-----------------------------------	---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1857 г., 1950-е гг.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилая помещени	хозяйств. велное	не используется
	+						

предлож. по исполъ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийно-
		+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	союзная	республ.	местная	не состоит
				+

планы утвержденных охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов	паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
	+	+	+	+

Дата составления карточки

3 января 1983 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+	+		ДОКУМЕНТЫ

М. П.

арх. Матвеев С.М.

Составитель (имя и отчество, должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников (И. П. И. О. подпись)



**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)**

Фото или схематический план



**Краткое описание**

Существующая каменная ограда владения, расположенная на месте ограды I-й пол. XIX в., была сооружена в 1857 г., когда усадьбой владел И. А. Чернов. В кон. 1900-х гг. большая часть ограды была разобрана с частичным сохранением цоколя. Сохранившаяся ограда представляет собой простую деревянную решетку в высоких каменных квадратных в плане столбах. Столбы имеют простой карниз, несложный цоколь. Южная часть ограды — металлическая сетка в круглых железных столбах — сооружена в нач. 1900-х гг. Представляет определенную ценность как элемент композиции усадьбы, закрепившей местоположение первоначальной ограды I-й пол. XIX в.