

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

(индекс)

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые) 5020050000

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Гос.Инспекция по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Колокольня Духовской кладбищенской церкви

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств.
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1832г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская область. г. Загорск, Воробьевская ул., кладбище. От Москвы с Ярославского вокзала до ст. Загорск-70 км.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

I

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

вкладыш 1 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Кладбище в конце Воробьевской улицы, в полуверте на запад от Успенской церкви на Болотной улице (б.селе Клементьево) в свое время принадлежало Успенскому Клементьевскому приходу. В 1832 году здесь была выстроена каменная церковь Существия св.Духа на средства И.И.Шапочкина и др.прихожан. Небольшой ротондальный храм соединялся переходом с двухъярусной с полуярусом колокольней на 8 колоколов.

Церковь разрушена, осталась только ее колокольня.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Вследствие разборки храма и перехода нарушена объемная композиция здания. Утрачены деревянные перекрытия, лестницы, деревянные карнизы, кровля и характер завершения колокольни. Пол завален мусором.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материала, техники, размер.

Колокольня, оставшаяся от Духовской церкви, расположена у южной границы кладбища, простирающегося от Воробьевской улицы в северном направлении. До настоящего времени кладбище ограничивает с юго-запада старую городскую застройку Загорска. Утопающая в зелени, утратившая кровлю и шпиль колокольня почти не видна из города.

Двухъярусная с промежуточным полуярусом колокольня, состоящая из равновеликих в плане четырехгранных призм, сложена из кирпича размером 25x12x7см. системой креотовой кладки. Цоколь гладкий белокаменный. Стены внутри и снаружи покрыты тонкой известковой обмазкой, снаружи нижние ярусы окраинены мумией, верх был побелен.

Скромный памятник стиля ампир, колокольня проста по архитектурной разработке. Гладкие фасады в основных ярусах со всех сторон прорезаны крупными арками. В полуярусе на южную и западную стороны обращены круглые окна. Замки арок выполнены в штукатурке. От промежуточных и венчающего карнизов остались лишь кирпичные поддерживающие профили, деревянные оптукатуренные венчающие части утрачены. Над западным входом имеется каркас ампирного металлического зонта на кронштейнах. (см. вкладыш II)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Колокольня утраченной кладбищенской церкви принадлежит к характерным рядовым образцам данного типа сооружений архитектуры ампира.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1.А.(иеромонах Арсений). Село Клементьево, ныне часть Сергиевского посада, составляющая один из его приходов. М., 1887, стр.29

Обмер плана, крошки, фото и негативы - в Московском областном управлении культуры.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен **нет**
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иска-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
группы
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории	+	+	+	
в интерьере:				
для памятников монументального искусства				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.

Не используется

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта
23 марта 7 г.

Составитель Рук.пр. группы ВПНРК
Е.П.Подольская
(Ф.И.О. должность или профессия)
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)

М. И.

ВКЛАДЫШ № 1

кладбищенской

К Паспорту "Колокольня Луховской ~~клад.~~ церкви"
Московская область, Загорский р., г. Загорск, Воробьевская ул.

УП.а) продолжение.

Нижний ярус колокольни перекрыт цилиндрическим сводом, ориентированным с севера на юг; в его северном конце, между опорными пилонами, прорезана щель для деревянной лестницы, которая вела к ярусу звона (отсутствует). Остальные перекрытия, также как и купол колокольни, были деревянными. Наружные лестницы и пол завалены мусором и землей.

На внешних поверхностях восточных пилонов имеется ттраба от стен перехода в храм. Последний, судя по форме фундаментного рва, имел форму ротонды. Вокруг рва в беспорядке разбросаны фрагменты кирпичных колонн на металлических стержнях и многочисленные профилированные белокаменные блоки от капителей или баз диаметром 85 см. В кирпичном развале на месте храма встречаются керамические серые плитки пола размером 23x23x4,5 см.


На кладбище возле церкви имеются белокаменные саркофаги эпохи классицизма и ампира с характерными розетками и кронштейнами, а также более поздние гранитные надгробия.





МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЗАГОРСК
КОЛОКОЛЬНЯ ДУХОВСКОЙ
ЦЕРКВИ
НА КЛЕМЕНТЬЕВСКОМ
КЛАДБИЩЕ, 1852г.

С ←



ЩЕЛЬ В СВОДЕ
ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ

0 5м

ВПИСАЛ МИ СССР
ОБМЕРИАН ЧИСТОВА И.А.
ЗАЙЦЕВА М.О.
ВЫПОЛНИЛ СЕРГЕЕВ А.В.
1976г

3.4.№... Г.32.8

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (памятники)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. М.К. Гос. Инспекция по охр. пам. ист. и культуры
 Адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Загорск, Воробьевская ул., кладбище
[бывшее название республиканского органа по охране памятников и достопримечательностей]
 (МССР, край, область, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)]

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТИКА Колокольня Духовской кладбищенской церкви

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник археологии
		4	

1832г.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищное	хозяйственное	не используемое
						+

предлож. по исполь...

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республиканская	местная	не состоит
			+

наличие установленной охранной зоны

да	нет
+	*

о

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив,	
советский	республиканский	местный	республиканский	местные	ИИИИ
	+	+			+

Дата составления картотеки
14 апреля 1977 г.

М. И.

Составитель Рук. пр. Гр. ВИИРК-Е. Подъяпольская
[Ф. И. О., должность и профессия, полинес][Ф. И. О., подпись]*Подъяпольская*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Двухъярусная с промежуточным полуяру-
сом призма колокольни сложена из кирпи-
ча, снаружи и внутри покрыта известко-
вой обмазкой, фасады окрашены мумией.

Единственная уцелевшая часть кладби-
щенской церкви, колокольня служит
скромным образцом стиля ампир. Фасады
почти лишены архитектурной разработки.
Основной декоративный элемент - дере-
вянные оштукатуренные карнизы; деревян-
ные межъярусные настилы и купол со шпи-
лем утрачены. Над западным входом име-
ется металлический козырек на кронштей-
нах.