

3310057004

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

Э.41 - И.12.41.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ограда Сретенского монастыря.

ПАМЯТНИК ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК ИСКУССТВА
			4

II. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (две даты исторического периода, с которыми связано возникновение памятника—для памятников истории)

XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владimirская обл., г. Гороковец.
Автострада "Москва-Горький".
Северская ул. 5

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ НАЧАЛАМ	КУЛЬТУРНО- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАЧАЛАМ	ПУБЛИЧНО- АКЦИОННЫМ НАЧАЛАМ	ПОДДЕРЖАНИЕ ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА	ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА	ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА
	+	учеб занят		бизнес предпр		Приходы Богом. Церковь, Святы

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего плана—

Фото фрагментов—I

Рисунки—

Обмеры плана—

фасад—

разрез—

Схематический план
стенной росписи—

VI. Исторические сведения

31	для выявления археологии	— историк археологии, кто и когда привнесли разницы в усадьбе, неизвестно.
	для выявления истории	— историк археологии; краткая характеристика событий в доме с авторским обзором прообраза здания палатника.
	для выявление архитектурных и инженерных памят	— истор., строитель., арх. рис.; история сооружения.

Исторических сведений об ограде монастыря не найдено.
Время ее возведения определено на основании художественно-стилистического анализа.

Б) перестройки и утраты, связанные с первоначальной обной монастыря.

Большая часть сграды утрачена¹.

об реставрационные работы (общий генеральный план, архит., инже-
нер, изыскания документов).

Не проводились¹.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- для памятника временные:
- для памятника историко-
- для памятника археологии
- для памятника изобразительного искусства:
- для памятника землеустройства.

- характер культурного слоя, возможные находки
- художественная политика, налоги, токи и кремя, установленные местными властями
- возможные особенности изобразительной антическо-христианской традиции, структура и характер фасадов и интерьеров, наличие архитектурных, скульптурных признаков перестройки, строительный материал, камни и облицовка.
- возможные особенности антическо-христианской архитектуры, материалов, технологии, рисунок.

От ограды монастыря сохранился до настоящего времени лишь участок стены по линии границы монастырской территории, расположенный между богоадельней и домом Бумидиной, поставленный вплотную к их торцовому фасадам. Таким образом, стена является продолжением северного фасада дома Бумидиной и южного фасада богоадельни.

Стена имеет большую высоту, почти равняется двум этажам богоадельни, вдвое выше сторожки. Высота ее примерно 80 см. Конструкция стены наимпростейшая. Стена ровная гладкая с обеих сторон и покрыта двускатной кровлей. Сложена из кирпича размером 80x130x29 мм.

По «бюллетеню общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника».

Нестъемлемая часть монастырского ансамбля, выдержанная в наимпростейших формах, несущая на себе лишь оградительную функцию и играющая определенную роль в общей композиции ансамбля.

VIII. ОСНОВНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Д. Гороховец. Материалы к программе работ по реставрации и приведению в порядок памятников архитектуры. 1973 г. (рукопись). Архив ВСЭНПИМ/, стр. 22-23.

2. Фотографии ВСЭНПИМ. 1976 г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

документации обладает истинное для настоящей зоны данье	документом един законодательного органа
для выявления охраны земель и зон	конституцией стен сокрытой ограждений поля лицевой фасаде изолированных
и открытия	законодатель СКУД-07754 Приказ № 88
для выявление зон ограждения земель	законодатель сокрытой ограждений группы изолированных

норматив	правил	законов	законодательства
		+	
		+	
		+	
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

и категории первич

границы зоны

+

и дата и № документа и принятия зоны охраны

Границы обозначены на

законодательных

Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г., № 1327.
(границы охраны зоны и зоны регулирования застройки (ратное пояснение от ссылкой на утвержденный документ)

Охранный зона и зона регулирования застройки ограды входит в границы охранных зон и зон регулирования застройки монастырского ансамбля. /См. паспорт "Ансамбль Борисовского монастыря"./



0000029307.

Запись производится в бланке извещения

Используется по первоначальному назначению.

и дата и № документа зоны


дата выставления паспорта

6 декабря 1972 г.

Гладкая И. С.-Н./сопр.
Смирнова А. Д.-Н./сопр.

Исполнитель первые заметки Смирнова Г. Н.

№ 11.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4. — II.12.4.
 (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. Культ. Гос. инспекция по охране памятников
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Владимирская обл., г. Гороховец.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Града Сретенского монастыря.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления картотеки

6 ДЕКАБРЯ 1976 г.

м. п.

Гоставитель

ГЛАДКАЯ М.С.-Н./сотр. ВСЭНРПМ

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

XIX в.

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛ. ИС-ВА
		4	

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельный	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
совсем	расчуб.	местнам	не состоит
	+		

да	нет
+	

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны		реставрационные мастерские		музеи, библиотеки, архивы
советский	республиканск.	местный	республиканск.	местные
+		+	+	+

Испектор по охране памятников Смирнова Г.Н.
 (Ф. и. о., подпись)

Гладкая

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



От ограды монастыря сохранился до настоящего времени лишь участок стены по линии границы монастырской территории.

Стена является продолжением северного фасада дома Шумилиной и южного фасада бого诞льни.

Стена имеет большую высоту: почти равняется двум атажам бого诞льни, вдвое выше строеки. Ширина ее примерно 80 см. Конструкция стены наимпростейшая. Стена гравийная, гладкая с обеих сторон и покрыта двускатной кровлей, сложена из кирпича размером 60x130x295 мм.

Неотъемлемая часть монастырского ансамбля, выдержанная в наимпростейших формах, несущая на себе лишь ограждающую функцию и играющая определенную роль в общей композиции ансамбля.