

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и
 культуры (законодательное представительство при Министерстве культуры СССР)

П А С П О Р ТI. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Березиных.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки и техники
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XIX века.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская область, Каргопольский район,
(АССР, край, область, район, администрация обл.,
деревня Эз.)

(наименование села, населенного пункта, природного объекта)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

использование, назначение	археологическое	художественное	туристическая	учебно-исследовательское	живое наследие	изобразительное	использование
	музей	бюст, скульптура	музей	бюст, скульптура	+	учреждение торговли, промышленности, сбыта	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 5

Гравюры —

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Составляющий план
архитектурный рисунок —

Вкладка — 1 стр. к разделу VII/а. Схемы фототехники — 7.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	-- история возникновения, when и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	-- история возникновения: краткие характеристики событий и лиц, связанных с историко-объектом (правила зачисления памятника).
	для памятников архитектуры и монументального искусства	-- автор, строитель, заказчик, история создания.

Жилой дом, судя по характеру фасадного декора, а также особенностям конструктивных и строительных признаков, построен в конце XIX века. Не исключено, что дата сооружения здания была зафиксирована в надписи, выполненной масляной краской на полотнище одной из внутренних дверей:—"1896 года писалъ П.Б."

17

б) престройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

В 1950-Х - 60-Х годах с южной стороны дома сооружена небольшая "зимовка" с дешевым тамбуром. Подобный же тамбур выстроен на северном фасаде перед входом в здание. Кровля дома обшита шифером. Несколько лет назад заменены нижние оревы в северной стене хозяйственного двора. Разобран рубленный взвоз из западного фасаде. Внутри, в жилой части, стены оклеены обоями. Рядом с печью сложены две плиты.

* реставрационные работы (облик характеристика, время, автор, место хранения документов)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, валуна, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуза	— основные особенности изразцовочного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Одноэтажный на подклете дом-пятистенок с крытым двором расположен в центре деревни. Он поставлен на красной линии застройки улицы-дороги и обращен к ней торцевым восточным фасадом. Здание рублено из бревен, перевязанных "в обло".

Билой пятистенок покрыт высокой, трехскатной стропильной конструкции кровлей с волмой и небольшим чердачным окном на уличном фасаде. Более низкий хозяйственных двор, образующий с домом однорядовую связь, покрыт самостоятельной кровлей на два ската.

На главном фасаде дома равномерно расположено четыре прямоугольных окна, на южном фасаде — шесть. На северном фасаде находится три окна. Окна обрамлены рамочными резными наличниками, украшенными солярными полурозетками. Подобная форма наличников не встречается более ни на одном из домов Ошевенской слободы. На северном фасаде подклета два окна, освещавшие "зимовку" имеют скромные рамочные с треугольными навершиями обрамления. Чердачное окно на уличном фасаде устроено под самым коньком кровли. В оформлении окна, помимо треугольного навершия использован упрощенным мотив валиут, отдаленно напоминающих берточные формы в каменной архитектуре. /см. вкладыш № I/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет интерес, как один из характерных для конца XIX века, вариантов дома-пятистенка с крытым двором, выделяющегося среди окружающей его застройки не-типичной для Ошевенской слободы конструкцией кровли и формой оконных наличников.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерные планы и фотографии хранятся в Архангельском областном управлении культуры, крошки обмера и негативы — там же.

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) *Antennal response*

Відповідь на це документа відповідає під вимогу

Границы охранной зоны.

1

а) границы физической зоны и зоны регулирования встроек (картины насыщения со склоном к убывающему длине).

Границы охранной зоны не установлены.

Используется под жилье.

8) $\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ $K_p = 2.0 \times 10^{-3}$

Документ: 100-144-000000000000000000

C. T. Hsu et al.

вок. Шармин Ю.Н.

（朱、吳、張、趙、徐、周、陳、王、孫、黃、劉、朱、吳、張、趙、徐、周、陳、王、孫、黃、劉）

1160



1887

Measures to reduce non-attendance



*D000019880 *

Вкладыш № 1 к паспорту

Дом Березиных, кон. XIX века.

Архангельская обл. Каргопольский р-он.

д. Низ.

к разделу УП/а.

Внутреннее пространство пятистенка разделено поперечной бревенчатой стеной на две части: большую переднюю и меньшую - заднюю. Всю переднюю часть сруба занимает "белая" изба, перегороженная поперечным шкафом-перегородкой. У задней стены установлена большая глинообитная русская печь. В задней части пятистенка находится "летняя" горница, освещаемая окнами, выходящими на южную сторону и помещение, в котором установлена лестница, связывающая основной этаж с подклетом. В подклете под передней частью размещены два, сообщающихся между собой хозяйственных помещений, под задней - "зимовка" с печью и прихожая.


Устройство крытого двора традиционно для крестьянских домов нескольких типов. Основное пространство двора отделено от жилого пятистенка узким "мостом". В нижнем помещении двора мост образован бревенчатой стеной, в верхнем - стене соответствует бревно-балка, опирающаяся на массивный столб. В верхнем помещении двора - на повети выгорожен большой чулан. С западной стороны на поветь вел рубленный взвоз. В нижнем помещении двора, в задней его части устроены два хлева. В северной и южной стенах двора сделаны широкие ворота.













896. E.D.L.
Vinegar
H

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК. Глав. упр. по охр. пам. ист. и куль.
Адрес Архангельская обл. Каргопольский р-он. д. Низ.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

наименование республиканского органа охраны

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом Березиных.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумент, ис-ва

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Конец XIX века.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристко- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
				+		

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны . . .

да | нет

+

VII. НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрац. мастерские
союзный республикан. местный	республикан. местный

Дата составления карточки

октябрь 187 г.

музей, архив, НИИ

М. П.

Составитель

Андрей П.Н.

Старший инженер производственной группы по охране памятников

(на с. должность, профессия, подпись)

А.С.С.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажный на подклете дом-пятистенок с крытым двором расположен в центре деревни. Он поставлен на красной линии застройки улицы-деревни и обращен к ней восточным торцевым фасадом. Здание рублено из бревен, перевязанных в "обло".

Пятистенок покрыт трехскатной стропильной конструкции кровлей с вальмой и чердачным окном на уличном фасаде. Более низкий хозяйственный двор, образующий с домом однорядовую связь покрыт самостоятельной кровлей на два ската. Окна дома обрамлены резными наличниками, украшенными солярными полурозетками.

Переднюю часть сруба занимает "белая" изба, в задней находится "летняя" горница. В подклете устроена небольшая "зимовка". Во в.п. ХХ в. с северной стороны дома была пристроена более обширная зимняя изба.

Памятник представляет интерес, как один из характерных для к. XIX в. вариантов дома-пятистенка с крытым двором типа "брус" выделяющимся, однако среди окружающей его застройки не типичной для Ошевенской слободы конструкцией кровли и формой оконных наличников.