

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — ~~РСФСР~~

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ РЕСТАВРАЦИИ
(наименование республиканского органа охраны памятников)

И ИСПОЛЗОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**П А С П О Р Т**

ЧИСЛОВОЙ ЗНАК

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА — **Степп № 1**II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исч-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

— XVI — XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА
ЧИ АССР Ахшой-Мартановский р-н, сел. Печаки
(СССР, край, область, район, автономия, бзз,
Ахи, км 16 км линии 2. На г. Грозного по дороге до с. Н. Алиун, далее ч ерез
перевал /6 км/ кир. берегам и по правому берегу вверх по силюну
до сел. Печаки-Ахи.V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музейный бизд. клуб		больни- санат. д'отель		учреждение торгов., промышл., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:Foto общего вида — **4**Foto фрагментов — **3**Генплан — **3**Обмеры: план — **1**

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания, ...

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о его строительстве в литературных источниках не найдено, на склепе нет надписей, преданий обитания здесь летом настухи не знает.

По мнению исследователей, точная датировка сооружения подобных склепов не установлена.

Этнограф В.П.Юбичев отмечает, что научной не установлено ни времени возникновения склепов разных форм, ни причин, вызвавших их появление. Он считает, что в склепах хоронили вылоть до IX в.

По мнению археолога В.И.Марковина, склепы башенного типа сооружались в период XVI-XVII из.

В склеп внесли похоронив только той фамилии, которой принадлежала данная усыпальница.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника,

Утрачено: заполнение проемов. Обнажились края широких плит покрытия. Частично разрушено деревянное перекрытие первого яруса.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)
не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Склеп № I расположен примерно на 100 м к северу от группы жилых башен комплекса 2 селения Цече-Ахи. Стоит на гребне холма, который с востока круто обрывается в глубокую долину речки, к югу пологий поднимается к группе жилых башен. К западу от склепа находится болотная заболоченная долина, поросшая кустарником. ТERRITORIЯ селения заросла, поэтому склеп можно увидеть за деревьями и кустарниками только с близкого расстояния.

Склеп башенного типа. Стоит на каменном основании. По сторонам света ориентирован углами. Склеп двухъярусный. Высота от основания до верхины кровли около 5,5 м. Стены сделаны с уклоном кверху. Кровля имеет небольшой свес над стенами, которые вверху завершаются округлым утюжением /*калинкой*/ . Покрытие склепа ступенчато-пирамидальное, в ~~виде~~ ложного свода — чередующиеся ряды плоских плит из черного шифера и камней из известняка. Стены выполнены из камней прямоугольной формы на известковом растворе. Угловые камни большего размера для перевязки стен. На стенах сохранились остатки инкрустации.

Склеп прямоугольный в плане. Размеры по наружным стенам на уровне второго яруса 3,8 x 3,8 м. Толщина стен 0,46 м. Проем №

/ См. вкладки /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Хорошая сохранность склепа делает возможным его показ на туристском маршруте. Склеп представляет большую научную ценность, т.к. подобных памятников сохранилось мало.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Кобзачев В.Н. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX - XX вв. М., "Наука", 1982, сс. 183, 184.
2. Марновин В.И. В стране вайнахов. М., "Искусство", 1969, сс. 13, 17.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии: **культурного слоя**
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:
~~живопись~~
~~скульптуры~~
~~прикладное искусство~~

для памятников монументального искусства:
школы
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану **не состоит**

в) границы охраной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



D000039376

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **не используется**

д) дата и № охранных документов **не имеется**

Дата составления паспорта

Составитель **Кузьмин В.А.-архитектор**

(ф., и., о. до 1960 г. или профессия)

Кузьмин

(подпись)

13 ноября 1988

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Грозный, тип. им. И. Н. Заболотного, 1978—9257

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, сел. Цече-Ахи, комплекс 2, склеп № I

Вкладыш № I - продолжение п.УП а

6 северо-
 первый ярус расположен ~~на юго-~~ западной стене. Проем прямоугольной формы, размеры 0,47 x 0,56 м. Перемычка из плоской каменной плиты размером 0,67x 0,15 x 0,21 м опирается на два мощных камня в кладке стены. Проем сделан на высоте 0,97 м от уровня земли. Четверть в стене сделана изнутри, что говорит о том, что проем закрывался щитом изнутри. Проем на второй ярус сделан в юго-восточной стене. Проем прямоугольной формы, размеры 0,79 x 0,79 м, размеры по внутренним стенам 0,49 x 0,63 м. Четверть в стене в отличие от проема первого яруса сделана снаружи, т.е. проем закрывался щитом снаружи. В боковых стенах сохранились пазы от задвижки. Перемычка из плоской каменной плиты, опирается на ряды кладки. Справа от проема паз, который каким-то образом был связан с задвижкой. Слева от проема, чуть ниже перемычки, из стены выступает плоский камень с закругленным концом размером 30x30x15 см. В центре плиты отверстие диаметром 8 см, в которое вставлялось древко белого погребального флага, ветви хвойных деревьев или привязывали коня, посвященного покойному. В верхней части этой же юго-восточной стены орнамент в виде креста, сделанный выемкой камней. Это оберег, знак, должны обеспечить покой умерших. Стены, северо-западная и северо-восточная глухие.

Внутри на втором ярусе видны полки, расположенные в несколько ярусов вдоль стен, с останками умерших. Видны толстые доски перекрытия первого яруса, лежащие на балках. Стены внутри, так же, как и снаружи имеют уклон кверху. На стенах штукатурка белого цвета. Свод в виде конуса, хорошо општукатурен.











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство культуры, Главное управление по охране, реставрации

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес:

ЧИЛОССР, Ачинск, Марканская ул., д. 14, кв. 15, комната 8.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

След. № 1

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие членов личной охраной зоны

культуры

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
«19» ноября 1988 г.

М. П.

Составитель

Кузьмин В.А. - архитектор

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(ф., и., о., подпись)

Инспектор по охране памятников

	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. исч-ва
	XVI - XVIII	66	4	

	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
							+

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	союзная	республ.	местная	не состоит
	+			+

	да	нет		
	паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
	I	7	I	+

	органы охраны	реставрационные мастерские				
	советский	республикан.	местный	республикан.	местные	музей, архив,
	+	+	+	+	+	ИСКУССТВО ЗНАНИЯ

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Силеп ІІ расположен на территории комплекса 2 сел. Цеч-Лхн. Стоит на гребне холма. Силеп башенного типа, стоит на скальном основании. Силеп двухъярусный. Стены имеют уклон вверху. Покрытие силепа ступенчато-пирамидальное в виде людного свода. Силеп прямоугольный в плане. Проем на I-й ярус расположен на юго-западной стене, закрывался изнутри. Проем на второй ярус находился в юго-восточной стене, закрывался щитом снаружи. Слева от проема из стены выступает ошурглий камень с отверстием для ритуальных целей. В вершине части юго-восточной стены орнамент выемкой камней. Северо-западная и северо-восточная стены глухие.

СИЛЕП. ЧЕЧНЯ. ЦЕЧ-ЛХН.
СИЛЕП. ЧЕЧНЯ. ЦЕЧ-ЛХН.
СИЛЕП. ЧЕЧНЯ. ЦЕЧ-ЛХН.

