

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И

(наименование республиканского органа охраны памятников)  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

### П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башия жилия № 2II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XII - XIII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Тистикой  
из с. Ачхой-Мартан по горной дороге на се. Галайчок, по дороге 5 км до оз.  
Галайчок, а из по тропе налево около 2 км до с. Тистикой

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. кауб		больн. санат. дгюд.		учреждение торгов. промшл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— I
- Фото фрагментов— I
- Генплан— I
- Обмеры: план—
- фасад—
- разрез—
- Схематический план охранной зоны—

- |    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) | для памятников археологии<br>для памятников истории<br>для памятников архитектуры<br>и монументального искусства | — история возникновения, кем и когда производилась разведка и раскопки, место хранения коллекций.<br>— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.<br>— автор, строитель, заказчик, история создания. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Автора, строителя, заказчика, историю создания установить не удалось, на башне нет надписей, сведений о ее строительстве в литературных источниках не найдено, преданий местные жители не знают.

По мнению археологов, точная датировка вайнахских башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М. Б. Мукухов считает, что жилые башни на территории Чечено-Ингушетии появились в XII — XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XIII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XIV — XV вв.

Этнограф В. П. Кобичев относит начало строительства жилых башен к XII — XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А. Ф. Гольдштейн считает, что после XIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. При этом он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В. И. Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV — XVI вв.

Попытки датировки башен по петроглифам на них дают временной период XII — XIII вв.

**Утрачено:** на верхний ярус

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.  
 башня на южной, восточной и западной стенах, междуэтажное перекрытие, заполнение дверного проема. К западной стене пристроен загон для скота, сделанный из камней верхнего яруса башни.

а)	для памятников археологии	— характер культового слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Башня жилая № 2 расположена в середине комплекса башен селения Тистихой. Стоит на рельефе, ориентирована по сторонам света.

Башня двухъярусная, почти квадратная в плане, размеры по наружным стенам: 7,55 x 7,60 м. Толщина стен 0,78 м. Стены башни имеют легкий уклон вверх. Кладка стен из довольно крупных камней. В углах снаружи мощные каменные блоки для перевязки смежных стен. Вход в башню на южной стене, нижней по склону.

Размеры дверного проема — 0,8 x 1,2 м в свету. Конструкция традиционна: перемычка из большой каменной плиты, растесанной под арку. Проем обрамляют две мощные каменные плиты. Изнутри проем завершается ложным сводом.

В интерьере центральный опорный столб, размером в основании 0,80 x 0,85 м. Кладка внутренних стен из более мелких камней. На южной стене две бойницы размером 0,2 x 0,2 м слева и справа от двери. В северной стене ниша арочной формы размером 0,4 x 0,4 м и глубиной 0,6 м. На восточной и западной стенах парапеты для опирания балок перекрытия второго яруса. На восточной стене следы штукатурки. Все это говорит о том, что первый ярус башни имел жилое назначение.

Петроглифы на башне не обнаружены.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника *БЫДЕРАНА*  
 Башня по своей структуре и форме в традициях вайнахского зодчества. Входы расположены по склону, бойницы ориентированы на южную сторону. Памятник представляет научный интерес для разработки архитектурной типологии жилых башен.

Реставрация памятника представляется проблематичной.

#### VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., "Наука", 1975. , с. 8, 20
2. Кобзев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., "Наука", 1982. , с. 20
3. Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне /по материалам исследований 1967-1968 гг./ в сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980. , с. 218

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иску-ва
для памятников монументального искусства	мокода постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+	+	
+		+	

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану

~~не имеется~~ *пол. вл. Ч-и АССР*

*№ 96 от 13.3.90*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**не установлены**



D000040477

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

**не используется**

а) дата и № охранных документов

**не имеется**

Дата составления паспорта

Составитель

**Кузьмин В. А. - архитектор**

(Ф. И. О. должности и профессии)

*В. Кузьмин*  
(подпись)

197 **87**

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Грозный, тиз. им. И. Н. Заболотного, 1976-9257





3.2 - I.69.I  
(индекс)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОДЭСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры

Адрес ЧИ АССР, Аптук Нортонаровский р-н, с. Тямикоев  
(АССР, край, область, район, автономная обл., автономный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня жилая № 2

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XII - XIII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охр. зоны \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	I	I	


место хранения документов \_\_\_\_\_ органы охраны \_\_\_\_\_ реставрационные мастерские \_\_\_\_\_ музей, архив, НИИ \_\_\_\_\_

Дата составления карточки 13 декабря 1987  
М. П. \_\_\_\_\_

Составитель Кузьмин В.А. - архитектор  
(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_ (ф., и., о., подпись)

**ИСКУССТВО ЗНАНИЯ**



Краткое описание

Башня жилая № 2 расположена в середине комплекса башен селения Тистихой. Стоит на рельефе, ориентирована по сторонам света. Башня двухъярусная, почти квадратная в плане. Кладка стен из довольно крупных камней. Вход в башню на южной стене, нижней по склону. В интерьере центральный опорный столб. На южной стене две бойницы слева и справа от двери. В северной стене ниша арочной формы. На восточной стене и западной парапеты для опирания балок перекрытия второго яруса. На восточной стене следы штукатурки. Петроглифы не обнаружены.

Реставрация памятника представляется проблематичной.