

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Минкультуры. Главное управле-

ние охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры
вместе с органами республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

Село Верхнетембовское. Дом жилой Курясова А.И.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

и-методы архивации	искусство истории	памятник архитектуры	памятник культуры, исп.-ва
	1,3	2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника — для памятников истории)

начало 1900-х г.г., 1937 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Лабаровский край, Комсомольский р-н,

АССР, край, область, район, автономный обл.,

с. Верхнетембовское, ул. Колхозная, 15

районный округ, населенный пункт, путь подьезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

из перво- нач. назна- чения	культурно- фронтонист.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	иные назначения	загра- дочное	не исполь- зуется
+	музей, библ., закл.	+	бани, санкт., закл.	+	государств. терри- тории, заказ.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	2
Фото фрагментов —	3
Госпланы —	I
Обмеры: планы —	I
фасада —	
разреза —	
Самостоятельный план	
архитектурной зоны —	

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2)	для эскизов архитектуры	— истории возникновения, кем и когда производились работы и причины, место хранения документов.
	для изменений истории	— истории возникновения; кратко характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для эскизов архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Курисов Андрей Макарович, один из первооселец села Верхнетамбовское (см. паспорт Село Верхнетамбовское, Удмуртский край, Комсомольский район), прибыл на Амур в 1862 г. вместе с родителями ребенком. По словам Исаковой В.Г., племянницы Курисова А.М., дом был построен им для своей семьи в начале 1900-х годов. Семья жила в доме и после его смерти, за исключением отдаленного старшего сына Евсея.

В сентябре 1937 г. Евсей, Александр и Манси Андреевичи Курисовы были арестованы и погибли в результате противоправных политических репрессий. Оставшиеся члены семьи покинули с. Верхнетамбовское.

Из рассказов сельчан следует, что после 1937 года дом служил некоторое время жильем для красноармейцев, потом в нем размещался магазин. Впоследствии он был продан колхознику Горюнову, который, уезжая из Верхнетамбовского, продал дом семье Дилевичей, владевшей им по настоящее время.

6) перестройка в урбанистическом, комплексном или индивидуальном плане памятника

По словам хозяев дома он был больше (предположительно "связь" с Г-образными сенями) и был развернут длинной стороной фасадом к Амуру. Переделана крыша, заменены нижние этажи, прорублена, а затем заложена дверь на месте правого окна северо-восточного фасада. Даты перестроек неизвестны.

7) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

а)	для памятника архитектуры	— описание культурного слоя, важнейших находок;
	для памятника истории	— характеристика памятника, датировка, текст и время установления мемориальной доски;
	для памятника архитектуры	— описание особенностей планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; материалы изготовления; скульптура, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
	для памятника монумент. иск-ва	— описание особенностей композиционного и пластического решения, текста, материала, техники, размер.

Дом расположен в средней части ул. Колхозной в 80 м от берега р. Мур. Главный фасад — торцовый, ориентирован на северо-восток, на ул. Колхозную. Представляет собой пятистенок с досками обшивки вдоль северо-западной стены. Сруб левосторонний, в плане 5,3 x 10,1 м, рублен в обло с остатком 24 см. Поставлен на косогоре, имеет 14 венков в северной и 12 венков в южной части при высоте стен от 325 до 270 см. Высота кровли 2,8 м. Крыша двускатная, досчатая, покрыта рубероидом. Стены избу имеют зашлипку. Фундамент — ленточный. Вход в правой части северо-западного фасада через сенки. Опорные проемы 90x120 см оформлены наличниками с гладкими стойками и подоконной доской, с косячками из 4 рядов напольных досок с 2-м геометрического орнамента пропильными подзорами, накрыты наклонными козырьком. Юго-западное фасад имеет в нишу косячки наклонные элементы в виде горизонтальных ромбов. В интерьере стены оштукатурены и побелены, перегородки обшиваны и побелены. Пол и потолок тесовые, окрашены масляной краской. В западных углах обеих жилых помещений поставлены печи: при входе — шига, в спальне — голландка. Обе печи устьями обрешены и противоположной входу стене.

б) объект имеет общественное, историко-культурное и художественное значение памятника.

Дом начал строиться в начале XX в. в муромском селе. Связан с жизнедеятельностью первых русских поселенцев на Среднем Амуре. с тесными кровлями Курясовых, ставших жертвами политических репрессий 1937 г. Сохраняется в наихудшем состоянии.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ

1. Источники. Иконографические материалы. с. Верхне-Амурское, ул. Набережная, 20. Записано составителем 3.11.1988 г. и 15.8.1990 г.
2. Курясов Сергей Иванович, 1919 г.р., г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Восточное шоссе, 30, кв. 48. Записано составителем 20.8.1990 г.
3. Душманов В. Эж. по фотуре // Дальневосточный Комсомольск. — 1989, 5 апреля, — с. 2.
4. Соболевская Н.А. Жизнь и творческие постройки в селах Приамурья начала XX века. — Советская этнография. — 1986, №2. — с.80 — 91.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
Для памятников архитектуры	культурного слоя каменных кладок				
Для памятников архитектуры и истории	конструкций стен, покрытий, потолков, пола, декора фасадов интерьеров		++++		
в интерьере:	живопись, скульптуры, предметы искусства				
Для памятников монументального искусства	посадки, памятники, скульптуры, гроты, красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

соединя	республи.	местная	по состоянию
			+

б) дата и № документа и принятые под охрану Не состоит

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлена

г) балансовая принадлежность и конкретные пользователи: **Владимирский сельский Совет народных депутатов, Вязой дом, Владелец Димитриевич В.О.**

а) дата и № охранного документа Не имеется

Дата составления записки

6 октября 1990 г.

Составитель **Белышевский П.В., художник**
ф. и. о., должность или профессия

Имя

Роваловская Л.И.

Исполнитель по охране памятника

ИДЕНТИФ.











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Губернское отделение памятников НК

Адрес ~~Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Верхнетамбовское, ул. Колхозная, 15~~

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ~~Село Верхнетамбовское. Дом виллы Курносова А.И.~~

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	1,3	2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

начало 1900-х г.г., 1937 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйственное	не используется
	+	+		+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наимен. утвержденной охранной зоны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

6 октября 1950 г.

М. П.

Составитель ~~Богданов П.В., худ.~~Инспектор по охране памятников ~~Ковалевская Л.И.~~

Ф.И.О., должность или профессия, подпись

Ф.И.О., подпись



Богданов П.В., худ.

Ковалевская Л.И.

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом расположен в средней части ул. Колхозной в 80 м от берега р. Амур. Главный фасад — торцовый, ориентирован на северо-восток, на ул. Колхозную. Представляет собой пятистенок с дощатыми стенами вдоль северо-западной стены. Сруб лиственничный, в плане 5,3 x 10,1 м, рублен в обло с остатком 24 см. Поставлен на косогоре, имеет 14 венцов в северной и 12 в южной части при высоте стен от 325 до 270 см. Высота крыши — 2,8 м. Крыша двускатная, дощатая, покрыта рубероидом. Стены избу имеют забалинку. Фундамент — лежачий. Оконные проемы 90 x 120 см оформлены наличниками с гладкими стойками и подоконной доской, с подоконником из 4 рядов калеванных досок с 2-мя геометрического орнамента пропильными подзорами, нащитами наклонным козырьком. Окно юго-западного фасада имеет в низу подоконника накладные элементы в виде горизонтальных ромбов.

Вход в правой части северо-западного фасада через сени. В интерьере стены оштукатурены и побелены, перегородка обшита и побелена. Пол и потолок сосновые, окрашены масляной краской. В западных углах обшита помещений поставлены печи: при входе — плита, в спальне — голландка. Обе печи устьями обращены к противоположной входу стене.