

## ПАСПОРТ

2900597 001

## Из памятников архитектуры

1. Наименование: Троицкая церковь б. Троицкого женского монастыря.

2. Адрес: г. Белокурок, Белокурский р-н, Архангельской области.

3. Время сооружения: 1853-1872 гг.

4. Автор, строитель, заказчик: церковь построена на монастырские средства, столь длительное строительство было вызвано отсутствием достаточных денежных средств. Автор и строитель неизвестны.

5. Расположение: церковь расположена в центре г. Белокурка.

6. Исторические сведения, строительная периодизация: памятник дочел до настоящего времени без значительных переделок, однако со значительными утратами/сносеши верхние ярусы колокольни и глава церкви/

7. Тип, планировочная структура, основные габариты: четырехстолпный, крестовокупольный, двухэтажный, однозонный храм. К основному объему четверика примыкает с востока полукруглая апсида, с запада наперть и колокольня. Общая высота храма - 33,5 м., кирница - 13,35, ширина - ~18,0 м.

8. Конструктивная система, материалы стен, фундаментов, перекрытий, размеры кирпича, каменных блоков, керамики.

Стены и своды памятника выполнены из кирпича, фундамент из бутового камня. Отделочным материалом служит тесанный кирпич и белый камень, из которых выполнены различные детали архитектурного убранства.

Своды поддерживаются столбами и на крестовом своде ранее стояла глухая главка. Размер кирпича: 26x13x7 см.

9. Объемно-пространственная композиция, значение окружающей застройки в ландшафте: высокий и мощный куб здания ранее значительно облегчала вертикаль колокольни и главки, которые уравновешивали друг друга, создавали единый высотный центр и доминировали над окружающей /преимущественно одноподъездной/ застройкой города. Здание и сейчас выделяется своими размерами и располагалось в центре города служит его высотным и организующим центром.

10. Декоративное убранство фасадов: декор фасадов осуществлен еще во вкусах XVIII в. Здесь мы видим и пластичные наличники окон, юношеские головки, соответствующие столбам церкви. Декор колокольни значительно суже и более, хотя время сооружения их примерно совпадает.

## II. Интерьер памятника:

а) основные помещения их габариты, архитектурная характеристика: алтарь 3,2x6,4 м., четверик 16,55x17,16 м., наперть 2,1x6,0 м., колокольня 4,5x3,8

б) характер художественного оформления: Стены храма оштукатурены и побелены, прорезаны большими окнами с широкими откосами. Столбы и своды оштукатурены и побелены также.

в) монументальная живопись - не сохранилась

г) станковая живопись - не сохранилась.

- д) скульптура - не сохранилась.  
е) внутреннее убранство - не сохранилось.
12. Историческое и художественное значение памятника: памятник представлял интерес, как образец каменной архитектуры XIX века в северных районах России.
13. Фиксация памятника: фотофиксация памятника и обмер плана произведены в 1971 г. экспедицией ЦС, руководитель экспедиции Бобылев В.Г.  
Материалы находятся в АрхН.Р.М.
14. Состояние памятника - удовлетворительное.
15. Реставрационные работы - не проводились.
16. Современное и перспективное использование памятника: помещение памятника используется под кинозал и клуб.
17. Охрана памятника - на Госохране не состоит.
18. Основная библиография:  
1- І.Шашков "Историческое описание Шенкурского св. Троицкого монастыря" Арх. 1893г.  
2- Л.И.Денисов "Православные монастыри Российской имп." М.1908г. стр.37-38  
3 "Краткое описание монастырей Абангельской епархии" Арх.1902г. стр.563 - 592
19. Дополнительные сведения - нет.

Дата составления паспорта:

ноябрь 1971 г.

Автор: Бобылев В.Г.

Горбунова Л.Н.

Редактор: Тельский П.А.

Бобылев В.Г.











ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
культуры

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Монастырь Свято-Троицкий. Троицкий собор.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	запечатка документ. ис-за
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1853-1868 годы, конец XIX-нач. XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Ленина, б/н.

(ССР, край, область, район, администрация обл.)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-исследователь.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей издат. лит-бр			больш. гостин. рестор.		учреждение тюрем. психиатрическое	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — № 40-15

Фото фрагментов — инт.-6

Генплан —

Обмеры: план — 2

разрез —

фасад —

Схематический план

ограждений земли —

блоки из 2-х кирпичей размером 25/15 × 10/10

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, как и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, историк создания.

Троицкий собор в Троицком Шенкурском монастыре (см.паспорт на комплекс) заложен в 1853 году и завершен в 1863 году, когда в подклете храма были освящены престолы во имя Покрова Богородицы и Николая Чудотворца. Верхний храм с престолами Троицы и Божьей Матери Троеручицы освящен в 1872 году. Судя по старым фотографиям, хранящимся в местном краеведческом музее, и литографии с видом монастыря, опубликованной в конце XIX века, собор завершался крупным световым восьмериком с одной главкой. Над папертью существовала двухъярусная колокольня с восьмигранным ярусом звона, увенчанным шпилем. В конце XIX века на западном фасаде паперти был сооружен притвор, надстроенный в начале XX столетия вторым этажом.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачен световой барабан храма и колокольня над папертью. Кровли здания не сохранились. Сводчатые перекрытия подклета и потолки паперти и притвора разрушены. В стенах и сводах верхней церкви имеются многочисленные проломы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, находок;
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Троицкий собор расположен в северо-восточной части территории монастыря и является ведущим композиционным акцентом в планировке комплекса. Кирпичный, оштукатуренный на высоком подклете с белокаменным цоколем храм, выстроенный в духе эклектики с использованием псевдобарочных форм представляет собой монументальный четырехстолпный кубический четверик с небольшой полуциркульной в плане апсидой на восточном фасаде и прямоугольной папертью с двухэтажным притвором на западном. Апсида и паперть, по высоте равные четверику храма, по ширине значительно уступают ему.

Кирпичная фасадная декорация памятника, воспроизводящая несколько стилизованные формы Московского барокко, несмотря на характерную для второй половины XIX века графичность моделей, обладает развитым рисунком деталей. Четверик храма и паперть обработаны пучками тройных полуколон, поддерживающих проходящий по верху стен по периметру здания широкий аттик-антаблемент. Полуколонны, поставленные на постаменты, имеют упрощенные кирпичные базы и лепные композитные капители. Аттик декорирован кирпичными карнизовыми швами глажкими белокаменными полками. б) опять же сюда входит

(см. вкладыш № I)

Интересный пример монастырского соборного храма второй половины XIX в., сооруженного в духе эклектики, с использованием в декоре форм московского барокко.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ГАО, фонд 440, оп. 2, д. 4. Опись церковного имущества Шенкурского Троицкого монастыря, 1872 г.

(см. вкладыш № I)

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для памятников археологии

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитек-  
туры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прика, ис-ва

для памятников мону-  
ментального искусства

цоколя  
постаментов  
скульптуры  
группы  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	非常好的
			+	+
			+	++
			+	++
			-	-+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не существует
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

НДТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: № ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

д) дата и № охранного документа

НДТ

Составитель Шармин П.Н., искусствовед  
10-я к. к., в. в., доцент кафедры изобразительных

Дата составления паспорта

1995 г.

Инспектор по охране памятников

(подпись)



## ВКЛАДЫ В I

к паспорту "Троицкий монастырь. Собор Троицы.

1863-1868 гг."

Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Ленина, б/н.

к разделу УПа)

Боковые фасады четверика расчленены пучками полуколонн, образующих симметричные трехчастные композиции с более широкой центральной частью и тремя осями арочных проемов, освящающих подклет к верхней церкви. Высокие окна верхней церкви обрамлены наличниками с разорванными фронтонами, опиравшимися на пиллерты. Значительно более низкие окна подклета наличников не имеют. Такие же окна расположены на восточном и западном фасадах четверика, на апсиде и на боковых фасадах паперти. В центре северного и южного фасадов храма помещены крупные, объединяющие окна верхней церкви и входы в подклет, порталы с полуколонками, несущими разорванное фронтонами, аналогичные навершиям оконных наличников. Первый этаж притвора, обладающего более одаренным декором, обработан на углах парными пиллерами. На западном фасаде расположена высокий арочный дверной проем, которому на боковых фасадах соответствуют ложные входы. Второй этаж притвора сооружен в стилистически нейтральных формах.

Интерьер собора представляет собой трехнефное пространство с четырьмя широко расставленными столбами. Центральный неф соответствует по ширине апсиде, боковые – значительно узче. Сводчатые перекрытия подклета полностью утрачены. В верхней церкви боковые нефы, а также восточная и западная ячейки среднего нефа, перекрыты коробовыми с распалубками сводами, опиравшимися на стены и подпружные арки, перекинутые между столбами и приподнятыми пилонами. Центральное пространство открывалось в венчавший храм световой барабан. Апсида перекрыта конхой. В паперти и притворе существовали плоские перекрытия. На колокольне вели две деревянные винтовые лестницы, расположенные

(см. вклады в 2)

ВКЛАДЫШ № 2

к паспорту "Троицкий монастырь. Собор Троицы."

1853-1868 гг.

Архангельская обл., г.Шенкурск, ул.Ленина, б/н.

к разделу УПа)

шился в северо-восточном и юго-восточном углах паперти.

Храм сложен из кирпича размером 27 x 11,5 x 7, притвор - 25,5  
(26) x 6,5 x 7. Система кладки верстовая. Раствор известковый.

к разделу УЩ.

А.А.Шашников, Историческое описание Шенкурского Свято-Троицкого  
женского монастыря. Архангельской губернии, Архангельск, 1893, стр.  
12-13.

Краткое историческое описание церквей и приходов Архангельской епар-  
хии, Архангельск, 1896, Вып. II, стр. 143.

Обмерные планы, фотографии, крошки обмера и негативы хранятся в Архан-  
гельском областном управлении культуры.











































3.4. 1.8.19

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) \_\_\_\_\_  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гл. УПР. по охране памятников истории и культуры (индекс)  
 Адрес Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Ленина, 8/Н. (наименование республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Троицкий собор. Монастырь Свято-Троицкий.

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1653-1968 гг., конец XIX - нач. XX вв.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по использ.						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+
государств.	республ.	местная	не сущ.
			+

## VII. ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ

Пакет документов  
для составления картотеки


паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	-
органы охраны			
союзная	республиканская	местная	реставраторские мастерские
		+	музей, архив, НИИ

Шармин П.Н., искусствовед

Инспектор по охране памятников

С.П. К. подпись

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



## Краткое описание

Кирпичный, оштукатуренный на высоком подклете с белокаменным цоколем Троицкий собор, построенный в 1853-1868 гг., расположен в северо-восточной части территории монастыря. Здание, сооруженное в духе эклектики, представляет собой четырехстолпный кубический четверик с полуциркульной апсидой на восточном фасаде и папертью на западном. На западном фасаде к паперти примыкает двухэтажный притвор, кон. XIX-нач. XXвв. Световой барабан, венчавший храм и колокольня над папертью утрачены.

Интерьер представляет собой трехнефное пространство. Сводчатые перекрытия подклета разрушены.

Интересный пример монастырского храма втор. пол. XIX в., сооруженного в духе эклектики с использованием в декоре форм московского барокко.