



































INNOVATIONEN DER KUNST
IN DER UNIVERSITÄT







ИЗРАДИЛИ
БОГАТЫРА

СВ. ПР. ДИМКАРІЙ КАМАЗ









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3,4. - I.II.6

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственный инспекция по охране памятников
истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Христорождественский собор

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

период архитектуры	жанры архитектуры	цели архитектуры	период использования
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

1778г. ?

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл. г.Ковров ул. Вокзальная

ул. Перутова, 15

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использу- ется, каково	культурно- просветит.	туристско- просветит.	детско- просветит.	для информации	защитно- охранит.	не исполь- зуется
+					стационар- ная экспозиция 1978	

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Фото объекта -
- Титул документа -
- Генплан -
- Обмерный план -
- Фасад -
- Резерв -
- Схематический план территории -

4 ✓
12 ✓

I на р. р. р.

304
10-12

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

<p>— для историко-этнографич.</p> <p>— для историко-искусств.</p> <p>— для историко-архитектурн. и документальной работы</p>	<p>— историко-этнографич., этно- и фольклорно-этнографич., этнолингвистич. работы и др.</p> <p>— историко-этнографич., этнолингвистич. работы и др.</p> <p>— этнолингвистич., этнолингвистич. работы и др.</p>
--	--

Христорождественский собор построен в 1778г. на одном из возвышений правого берега реки Клязьмы, в центральной части старого города Колоде.

Здание Собора является основой всего соборного комплекса. Значительно позже территории собора была обнесена кирпичной оградой с воротами.

В 1950г. в соборе проведены реставрационные работы.

На западной фронде сделаны служебные пристройки с купелью. Входящая часть колокольной переделана.

В 1950г. в соборе проведены реставрационные работы.

Периодический ремонт на средства общины верующих.

VII ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

Для выявления архаизмов	— характер культурного слоя, памятники, находки
Для выявления истории	— архитектурно-художественная ценность, факты и даты исторического назначения памятника
Для выявления архитектуры	— основные особенности архитектурной композиции-архитектурной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие вышечки, скульптуры, приделов, алтаря; строительный материал, наличие соборности
Для выявления искусства, техники	— основные особенности художественного и конструктивного решения; факты, датировка, техника, качество

Здание Христорождественского собора расположено в центральной части старого города. Окружающая одноэтажная застройка создает необходимую масштабность сооружению собора. Объемно-пространственная композиция собора составлена сочетанием высокого двухсветового четверика основного храма, с полукруглой апсидой, трепезной частью и северного придела с колокольной.

Основной об'ем четверика имеет пять глав, установленных на эонных барабанах. Стенные проемы на гладких стенах имеет фигурные алчичники с килевидными коношниками и треугольниками. Входы оформлены выростными порталами. Углы стен обработаны плоскими пиллястрами с килевидиями. Карниз украшен килевидными коношниками. Трепезная, апсида и придел имеет высоту в половину четверика. Их карниз проходит на уровне пояса четверика. План собора представляет прямоугольный, составленный из двух квадратов: трепезной и четверика, к которому прижимает полукруглая апсида. К северной стене трепезной прижимает прямоугольный придел с полукруглой апсидой. Четверик перекрыт сомкнутым сводом, апсида — по конхе, трепезная и придел — коробочным сводом.

Стены толщиной в 150-160см сложены из кирпича размером 28x14x8 см.

На плане собора обозначены архитектурно-художественные и конструктивные особенности сооружения.

Характерный образец русского зодчества XVIIв.

VIII ОСНОВНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИХОВОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В.Добронравов, В.Березин "Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии". Вып. 2. Владимир 1893г.
































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимое) **3.4 - 1.12.8**
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР** **Мин. культ. Гос. инст. по охр. пам. ист. и культ.**

Адрес **Владимирская обл. г. Козлов** (наименование республиканского органа охраны)
 (область, край, республика; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Христороздвиженский собор**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА **1778г.**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	коллаж-левное	не используется

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив,
союзная	республикан.	местный	республикан.	местные
				НИИ


Дата составления карточки **15** М. П. **X** 197**5** г.

Составитель **архитектор О. К. Гурулев** Инспектор по охране памятников _____
 (Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Собор построен в 1778г. Объемно-пространственная композиция составлена из высокого двухсветного четверика с полукруглой апсидой трапезной и северного придела с колокольной. Четверик - пятиглавый. По углам стен - плоские пилястры с ширинками. Окна имеют богато украшенные кирпичные наличники. В плане собор - два квадрата основного храма с полукруглой апсидой и прямоугольника северного придела. Перекрытия - сомкнутые и коробовые своды. Стены - 150-160см.