

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ . Мин. Культуры. Главное управление по
охране, реставрации и использованию памятников.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба ДЕРЯБИНА. Хоз. постройки.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		+ 2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1911 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Марийская республика Горномарийский
район г. Козьмодемьянск ул. Свердлова 9.
(АССР, край, область, район автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3
 Фото фрагментов — 1
 Генплан — 1
 Обмеры: план — 1
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Строительство дворовых построек усадьбы лесопромышленника Дерябина Андрея Кирилловича закончились в 1911 году .

1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1966 году сгорел Северо-западный угол постройки, впоследствии замененный на досчатую перегородку.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Сарай построен с восточной стороны усадьбы, недалеко от входа в подвальное помещение главного дома.

Вытянутый по оси север-юг прямоугольный объем перекрыт на два ската, с досчатым фронтоном. В плане постройка представляет собой пятистенный сруб с почти равными квадратными частями, имеющими свой вход. Левая часть западного фасада выполнена досчатой, с двухстворчатыми воротами. В правой — досчатая дверь на шпонках. Стены рублены из сосновых бревен диаметром 30 см, углы уложены в пазы вертикальных стоек-столбов. Внутренняя глухая бревенчатая стена перевязана с наружными в "обло" с соединением продольных бревен в "чашки". Кровля металлическая.

Размеры постройки в плане 11,0х6,6 метров.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. Единственная в своем роде хозяйственная постройка начала XX века. Имеет дополнительную ценность как составная часть сохранившегося комплекса городской усадьбы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

- 1 . Материалы инвентаризации начиная с 1930 года.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среди.	плохое	аварийное
		+	
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Козьмодемьянский рай-исполком. Сарай.

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта

Составитель Смирнов Г. Г. архитектор/рест.
Смирнов должность или профессия

← 2 апреля 19 95 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ♦ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____ (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Глава охраны памятников МХ РСФСР

Адрес Марийская республика г. Йошкар-Ола ул. Свердлова 9.
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Усадьба Дерябина. Хоз. постройка. /Сарай/

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археология	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА _____

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительское	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов
 Дата составления карточки

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			+

198 г.

М. П.

Смирнов Г.Г. арх.-рест.

Составитель _____

Инспектор по охране памятников _____

Ф., и., о., должность или профессия, подпись

Ф., и., о., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Единственная в своем роде хозяйственная постройка начала XX в. Имеет дополнительную ценность как составная часть сохранившегося комплекса Гордского усадьбы.

Сарай построен с восточной стороны усадьбы, недалеко от входа в подвальное помещение главного дома. Вытянутый прямоугольный объем перекрыт на два ската, с досчатым фронтоном. В плане постройка представляет собой пятистенный сруб с почти равными квадратными частями, имеющий свой вход. Левая часть западного фасада выполнена досчатой с двухстворчатыми воротами. В правой — досчатая дверь на шпонках. Стены рублены из сосновых бревен диаметром 30 см, углы уложены в пазы вертикальных стоек-столбов. Внутренняя бревенчатая стена глухая и перевязана с наружными в "обло" с соединением продольных бревен в чашке. Кровля металлическая.

Размеры в плане 11,0 X 6,0 метра.