

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР.

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

НИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Селение Саганы. Склеп надземный.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XIV – XVII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н.,
 (АССР, край, область, район, автономия обл.)

долина р. Мешхи, сел. Саганы.

(наименование округа; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библио. кауб		больни. санат. дорт.		учреждение торгов. промышл. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ФОТО с плана – I

Фото общего вида – 6

Фото фрагментов – 3

Генплан –

Обмеры: план – I

фасад –

разрез –

Схематический план

охранной зоны –

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кому и когда проводились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального ис-ка	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Установить датировку склепа не представляется возможным, поскольку археологические исследования в сел. Саганы не проводились. Можно дать лишь примерные границы возможной датировки в пределах XV-XVIIIвв., согласно сложившейся в научной литературе традиции.

Фамильная принадлежность склепа не установлена.

б) не-стройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачена большая часть конькового гребня и верхнего ряда кровельных плит на крыше здания.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

о.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуз.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Склеп изолированно расположен на южной окраине сел. Сатаны. Он находится в вершине пологой треугольной площадки мусульманского кладбища, сильно вытянутой в восточном направлении.

Склеп в плане прямоугольный /2,5x3,2м/, вытянутый по продольной оси. Объём завершён двухсторонней ступенчато-гребенчатой крышей с продольным коньковым гребнем. Водружен на пологом скальном основании материка. Стены сложены из плоских сланцевых плит на известковом растворе, местами на фасадах выступающим в швах. Каждая из восьми ступеней кровли покрыта сильно выступающими жаражу тонкими сланцевыми пластинами. Главный фасад склеп обращён к югу. В нижней его части широкий прямоугольный лаз с откосами наружу. Над ним - полуокруглая полочка с отверстием; ещё выше - сквозное вертикальное щелевидное отверстие.

Пространство погребальной камеры перекрыто двусторонним ложным стрельчатым сводом. Стены промазаны известью. С трёх сторон устроены каменные полки для покойников. Захоронения не сохранились.

Склеп отличается хорошей сохранностью.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник интересен как один из наиболее типичных образцов прямоугольного надземного склепа эпохи позднего средневековья, широко распространённых в горах Чечено-Ингушетии.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

А.Ф. Гольдштейн. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., 1975, с. 90-141

Специальных работ данному комплексу не посвящалось.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
наживных находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

покоя
постамента
скульптур
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	известно
			X	
		X		
			X	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

X

б) дата и № документа о принятии под охрану

но местом пос. СМ Ч-и АССР № 96от 13.3.90

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



000039725

г) балансовая принадлежность и конкретное использование _____ не используется

д) дата и № охранных документов

не имеются

В. Кулаков.

Составитель

(Ф. И. О. должность/профессия)

голова



88

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Грозный, тип. им. И. Н. Заболотного, 1976—9257.



















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культуры. Гос. инспекция по охране памятников (индекс)

Адрес: ЧИ АССР Советский р-н, долина р. Чемал, сел. Саганы.
(наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Селение Саганы. Склеп надземный.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		X	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIV – XVII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
			X			X

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
X			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		X	X

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	X

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
X	X	X	

Место хранения документов

Дата составления карточки
1970 г.
11.05.1970
М.П.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные	
X	X	X			

Составитель

В. Кулаков, АРХИТ.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Расположен на территории мусульманского некрополя на южной окраине сел. Саганы.

В плане прямоугольный /2,5x3,2м./. Сложен из сланцевых плит на известковом растворе и перекрыт двусторонней восьмиступенчатой крышей с коньковым гребнем и покрытием каждой ступени тонкими пластинами. Лаз прямоугольный с южной стороны. Над ним помещена вертикальная сквозная щель и полочка с отверстием.

Погребальная камера перекрыта ложным стрельчатым сводом. Захоронения отсутствуют.

Памятник интересен как типичный образец построек этого типа в Чечено-Ингушетии.