

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

2000000016

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССР Министерство культуры

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.
 (изменение республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р ТI. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Некрополь Цар-Ладе. Склад извесяй в 12.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVI-XVII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Почено-Луганская АССР, Славянский р-н,
ул. Малхиста, сел. Цар-Ладе.
 (АССР, край, область, район, автомагистраль, национальный округ, населенный пункт, путеводитель)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

во первоначально назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей, библ., клуб		больн., санат., д/отд.		учреждение торгов., промышл., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план отражкой зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры
и монументального искуства

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
— автор, строитель, заказчик, история создания.

В результате исследований некрополя Цой-Педе, проводимых в 1928, 1939 и 1960гг., установлены наиболее вероятные границы для датировки большинства памятников некрополя в пределах XVI-XVIIвв. Установить точную дату сооружения данного памятника и его фамильную принадлежность не представляется возможным.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Частично утрачены и повреждены плиты кровельного покрытия.
В сенях имеются незначительные трещины.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Как и склеп №II склеп №2 расположен на гребне горного отрога и обнаруживает с ним сходство в деталях некоторых строительных приемов.

Наземный склеп №2 в плане прямоугольный /3,0x4,85м/, ориентированный по оси север-юг. Главным фасадом обращен в южную сторону. Водружен на скальном основании материала. Стены сложены тщательной кладкой из глины, с подтеской боковых граней сланцевых плит. Объем завершала двускатная кровля с покрытием крупными шиферными пластинами, свисающими над фасадами здания. Прямоугольный дзат с откосами наружу помещен на южном фасаде и слегка смещен с центральной оси к востоку. Отверстие лаза проделано в плоской сланцевой плите.

Внутреннее пространство перекрыто двусторонним ложным сводом. Деревянные балки связей свода согнули. В нижней части стен устроены шиферные полки, пристенные сквозь толщу стены и краями выходящие наружу. В образованных на боковых фасадах полочках сделаны круглые отверстия.

Под полом погребальной камеры склепа, выложенным из массивных плит, находилась подземная камера меньшего размера.

Захоронения склепа и погребальной камеры инвентарь не сохранились.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

В целом традиционный по архитектурному типу наземный склеп №2 интересен рядом оригинальных конструктивных деталей, характеризующих для позднесредневековых погребальных построек данного региона.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

М.Базоркин. Памятники средневековья в горах Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с.26. В.Виноградов, В.Марковин. Археологические памятники ЧИ АССР. Грозный, 1966, с.86, №455, В.Марковин. В стране вайнахов. М. 1969, с.86-72

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	-				
	культурного слоя				
	последних находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+	+
в интерьере:	живописи. скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	оклады постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Сделано РОСГОРСП 1624 от 09.12.74г.

Лесбак.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

на установление



D000039302

г) балансовая принадлежность и конкретное использование *не используется*

д) дата и № охранныго документа

не имеется

Дата составления паспорта

Составитель

В. Е. Кулаков

(ф., и., о., должность или профессия)

[Handwritten signature]

197 г.

(подпись)

Испектор по охране памятников

(подпись)



М. П.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4. - I.69.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мк Гос. инсп. по охране пам. ист. и куль. (индекс)
 Адрес Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, Цой-Леде. (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	Некрополь Цой-Леде. Склеп надземный №2.		
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник архитектуры 4. памятник истории памятник архитектуры памятник монумент. ис-ца		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА	XVI-XVII вв.		
--------------------------	--------------	--	--

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
---	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	республ.	местная	не состоит	
	+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
.	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов
издания карточки

19 г.

взрыв	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны			
союзный	республикан.	местный	реставрационные мастерские

республикан.	местный	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
		местные	

Кулаков В. Е.
(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)



Краткое описание

Надземный склеп M12 сложен из сланцевых плит на глине. Объём завершала двускатная кровля с покрытием крупными шиферными пластинами, склонящими над фасадами. На южном фасаде прямоугольный лаз. Внутреннее пространство перекрыто двусторонним кирзовым сводом. В нижней части стен устроены шиферные полки, пропущенные сквозь толщу стен и краями выходящие наружу. Под полом погребальной камеры находилась подземная камера меньшего размера.

В целом традиционный по архитектурному типу надземный склеп M12 интересен рядом оригинальных конструктивных деталей, характерных для позднесредневековых погребальных построек данного региона.