

ПАМЯТИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Россия

Министерство культуры и туризма. Отдел хранения культурного наследия
(государственное регулирующее и правоохранительное ведомство)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТИКА Дом Биановых

И. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	Современное значение	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник науки и техники
			2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника – для памятников истории)

середина XIX в., начало XX века

IV. АДРЕС (местонахождение памятника)
д. Боровская, проезд от г. Шенкурска (АСОР, кврк. общество, район, поселок, село, с.п.)

Использование здания, земельной принадлежности						
ВХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Несовременное (не поддается восстановлению)	Несовременное (поддается восстановлению)	Современное (поддается восстановлению)	Несовременное (не поддается восстановлению)	Современное (поддается восстановлению)	Несовременное (не поддается восстановлению)
	Несовременное (не поддается восстановлению)	Несовременное (поддается восстановлению)	Современное (поддается восстановлению)	Несовременное (не поддается восстановлению)	Современное (поддается восстановлению)	Несовременное (не поддается восстановлению)

ПРИДАЧА КОМПЛЕКСУ экстерьера - 9

и интерьера - 5

бани

баня

2

бани

бани

бани

бани

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, время и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
а)	для памятников истории	история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	—автор, строитель, эпохи, история создания.

Судя по характеру конструктивных и строительных приемов, крестьянский жилой дом был сооружен, по-видимому, в середине XIX века и значительно перестроен в начале XX столетия. Перестройка в основном коснулась хозяйственного двора, очевидно, перебранного почти полностью, а также переднего жилого сруба-пятистенка, у которого была заменена вся северная часть.

6) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

В связи с разделом дома между двумя владельцами на южном фасаде сооружено два крыльца; верхнее помещение хоз.двора перегорожено. На фасадах утрачены некоторые резные детали декора.

к) реставрационные работы (общая характеристика, времена, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для выделения архитектуры

— характер культурного слоя, в который памятник

для выделения истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления исторической даты.

для выделения архитектуры

— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер двора (фасадов и интерьеров); наличие макетов, скульптур, принадлежащих искусства, строительный материал, основные габариты.

для выделения музея.
искусства науки

— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер.

Одноэтажный на подклете жилой дом рубленый из бревен, перевязанных в "обло", расположен на красной линии улицы и обращен к ней торцевым западным фасадом. Крупный прямоугольный в плане объем, выстроенный "брусом", состоит из передней избы-пятистенка и хозяйственного двора, в юго-восточном углу которого размещена большая зимняя изба-четырехстенок. Стены "зимовки" оббиты снаружи тесом. Из-за перепада рельефа местности подклет под передней избой значительно повышен. Перед двумя входами в дом на южном фасаде двора сооружено два поздних крыльца. Здание покрыто двухскатной самцовской крышей. Шипы на торцевых фасадах укреплены парными перерубами. Кровельное покрытие тесовое. На боковых фасадах сохранились крупные курины, поддерживающие массивные водометы. На уличном фасаде выступающие коньки слег закрыты резными причелинами, орнаментальном рисунке которых использованы солирные знаки.

Уличный фасад передней избы с шестью окнами несимметрично разделен перерубом внутренней стены на две неравные части. В подклете конструкция сруба усиlena двумя дополнительными бревенчатыми стенами. На первоначальной южной части пятистенка, очевидно, существовали косоцатые окна. Об этом свидетельствует характер обработки бревен

^{6) общая оценка общественной научно-исторической и художественной значимости памятника. (см. вкладыш № I)}

Один из интереснейших в Шенкурском районе примеров крестьянского кирпичного дома типа "брус" с хозяйственным двором и зимней избой, в архитектуре которого использованы традиционные для деревянного зодчества конструктивные и строительные приемы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНАЯ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерные планы, фотографии, крохи обмера и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

IX ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Alajos Gyurkó, a nézőkörök előadója

Д.198 Удостоверение №079-01-0-0
Титул и название

антическое
издание
старинное
литературное
издание

第二部分：研究设计

卷之三

图 3-14 银川被覆作物分布示意图

01960-020
00000000000000000000000000000000

EXCERPTS FROM

卷二 國際化事件（1990-2000）

complaints | preventable | preventable | in traction

J. MATH. SOC. JAPAN 2007


Границы охранной зоны не установлены.



"D0000 18602 "

11. *free software* often refers to a software license, while *open source* refers to the source code.

используются под жилье



108

Справочник Шармин П.Н., искусствовед

de 99. 95. 100% Nuestro 100% de la profesionalidad

1100

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

к паспорту "Дом Финановых, XIX в."
Архангельская обл., Шенкурский р-н,
д. Боровская.

К паспорту Удм

(продолжение)

с подкосами и "углами" для установки косынок, а также пазами для причалиш. Позднее в прозы были устроены оконные коробки, такие же как на перебранной северной части сруба. В подклет под избой ведут дверной проем, расположенный на южном фасаде. Восточный фасад задней земляной избы решен в четкую окна, струнизованных попарно, один - в два. Окна "эмблемки", по-видимому первоначальные. В средней части южного фасада расположены две широких, с угловыми "подкосами" дверных проема, ведущих в верхние и нижние помещения хозяйственного двора.

Планировка передней избы состоит из трех комнат, разделенных браунингской стеной и тонкой переборкой со встроенным шкафом. В задней избе размещено две комнаты и небольшая прихожая, образованная переборками. В верхнем помещении хозяйственного двора с восточной стороны сделана кладовая, в нижнем - два чулана. В северо-восточном углу двора размещен хлев.

В интерьере в обеих избах потолки уложены по матицам. Большие русские печи сложены на деревянных опечках, обработанных фленками. Двери в жилых комнатах флегматично. В передней избе в одной из комнат у стены сохранились широкие лавки.





























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 Союзная республика Россия. Министерство культуры и туризма. Отдел охраны
Архангельская обл., Шенкурский р-н, д. Боровская. Культ. наслед.
(область, краевое, автономное обл., национальный округ, населенный пункт)

З.2 Г.8.5

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ДОМ Юшмановых

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

середина XIX в., начало XX в.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив НИИ
своиний +	республикан. +	местные +

Дата составления карточки

1989 г.
Л.Н. Шармин П.Н., искусствовед

Составлено

Л.Н.Ш.

Г.Р.Н. (Ф.И.О. лица, составившего документ)

Инспектор по охране памятников

(Ф.И.О. подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажный на подклете жилой дом, рубленый из бревен, перевязанных в "обло", расположен на красной линии улицы и обращен к ней торцевым западным фасадом. Крупный прямоугольный в плане объем, выстроенный бруском, состоит из передней избы-пятистенка с хозяйственным двором, в юго-восточной углу которого размещена большая зимняя изба-четырехстенок. Стены зимней избы обшиты снаружи тесом. Дом покрыт двухскатной самцовской крышей, сохранившей водометы, положенные по курицам и резные причелины на уличном фасаде.

Один из интересных по характеру объемно-пространственного решения примеров жилого крестьянского дома типа "брус" с хозяйственным двором и "зимовкой".