

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

3310066002-1

Союзная республика РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников  
 истории и культуры.  
 (нанесение регистрационного органа охраны памятников)

**ПАСПОРТ**

I. Наименование памятника Собор Георгиевский 1992 г. (мозаика)

II. Типологическая принадлежность

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
			2

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1901 г.

IV. Адрес (местонахождение) памятника Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный,  
 ул. Камынь, 19  
 (область, край, область, район, автономная обл.)

Георгиевский собор.

(национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. Характер современного использования

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бизд. клуб	+		больни ца ота.		учреждение торгов, про мышл. склад	

Приложения:

Фото общего вида—

3

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

ограждений земли—

## VI. Исторические сведения

для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального ис-куства	—автор, строитель, заказчик, история создания

Заказчик мозаики Ю.С. Нечаев-Мальцев.

В 1895 г. В.М.Васнецов получил заказ на оформление интерьера Георгиевского собора, построенного по проекту Л.Н.Бенуа, Васнецов должен был спроектировать иконостас, выполнить на холстах росписи стен и сделать эскиз и рабочие картонны мозаичного панно в апсиде.

Все работы художник выполнил к концу 1900 г.

Мозаичное панно набиралось в мастерской Фролова под надзором профессоров Л.Н.Бенуа, П.П.Чистякова и В.М.Раснегова. Мозаику на восточной стене над аркой смонтировали из 39 блоков с железной арматурой на цементной основе. Поверхность кладки мозаики неровная. Размер кубиков не превышает одного сантиметра, на "парусах" много кусочков треугольной и ромбовой форм.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Мозаика загрязнена. Нижняя часть забелена известкой.  
Несколько кубиков смальты с орнамента на арке утрачены.

в) реставрационные работы (общая характеристика, приемы, автор, место хранения документации).

Не реставрировалась.

## VII. Описание памятника

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
а)	
для памятников монументального искусства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Колокольня расположена на восточной стороне и восточном склоне холма над сводом четверика. Основной композиционного решения картины послужил иконографический тип иконы "О тебе радуется". В центре <sup>композиции</sup> ~~храма~~ на фоне собора в окружении серафимов представлена Богоматерь. К ней обращены взоры прославляющих её персонажей, которые изображены над арочным проемом. Основной акцент художником сделан на изображении Богоматери. Она представлена в рост в позе сидячи. Коричневый мафорий и темно-синяя нижняя одежда Богоматери создают мягкий приглушенный цветовой строй, а голубые и бледно-зеленые холодные тона земли и неба помогают создать глубину. Многоглавый собор в картине по сравнению с иконографическими иконными типами уменьшен и отодвинут на задний план. Изображения двух серафимов с ростом вынесены художником на северо-восточный и юго-восточный склоны свода. Арочный проем фланкируют изображения Георгия Победоносца и Николая Чудотворца в рост. Под изображениями золотой смальтой выложены следующие надписи: "Великого царя по имя Георгия моли спасти душам нашим", "Отче Николай моли Христа Бога с спасением душам нашим". На правой стороне композиции черной смальтой написан автограф "...В. Васнецов мозаичная мастерская Боролова 1901 г."

(См. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Работа, выполненная талантливым русским художником В.М.Васнецовым, оказала большое влияние на монументальную церковную живопись этого времени в приходских церквях Владимирской области.

ЦГИАЛ, Ф.769, оп.1, 2.д.70, 154, Ф.1005, оп.2, д.178. Общие работы:  
VIII. Основная библиография, архивные Т.А.Соболев. Живопись В.М.Васнецова в Киево-Печерской лавре. Источники, иконографический материал. скром соборе. М., 1898г.  
2. В.Л.Дедлов. Южный Владимирский собор и его художественные творцы. М., 1901  
3. Л.Моргулов. Виктор Васнецов. М.-Л., 1940г.  
4. А.К.Бебедев. Виктор Михайлович Васнецов. М.-Л., 1946, 2-е изд. М., 1955г.  
5. Л.З.Грабарь."Каменный век". Монументально-декоративный фриз В.М.Васнецова в Государственном Историческом музее. М., 1956г.  
6. Н.Моргулов. Н.Моргурова-Рудницкая. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество. М., 1962г.

## IX. Техническое состояние

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок				
для памятников археологии					
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров				
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. искуства		+		
для памятников монументального искусства	шоколия постамента скульптуры грунта красочного слоя				

## X. Система охраны

- а) категория охраны \_\_\_\_\_ союзная | республ. | местная | не состоит
- б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совмина РСФСР  
от 20. VIII. 1960 г. № 1327
- в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



'D000030252'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование В ведении музея-заповедника. Объект музейного показа.

з) дата и № охранныго документа \_\_\_\_\_

Дата составления паспорта \_\_\_\_\_ Составитель Власов И.И.-ст. науч. сотр.  
(ЗОБРУДженность профессия)

24. ноября 1987 г.

подпись

Испектор по охране памятников Смирнова Г.Н.

подпись

Ю.П. тип. Заказ № 35 5



Владимирская область,  
г.Гусь-Хрустальный,  
собор Георгиевский,  
мозаика.

Продолжение пункта УПа:

Двухметровой ширины арка, открывающая проход в апсиду, украшена орнаментом - золотым вьющимся побегом с голубыми кринами, голубыми четырехлепестковыми цветами и стилизованными зелеными листьями.

Угловые части стен справа и слева от изображений Георгия и Николая орнаментированы. Фон в верхней части этого стилизованного растительного орнамента золотой.

Общая площадь всех мозаик 101,16 кв.м



























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

## ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

I.2. - I.I2.5.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Мин. культ. Гос. инспек. по охране памятников

(индекс)

Адрес Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный.

(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
Собор Георгиевский (Мозаика)II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник  
археологиипамятник  
историипамятник  
архитектурыпамятник  
монумент. искусства

2

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1901 г.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельный	туристско- экскурсион- ный	лечебно- оздорови- тельный	жилые помещения	хозяйствен- ное	не исполь- зуется
		+				

пр.длж. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советск.	республ.	местнаг	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки  
24. ноября 1987

организации охраны	реставрационные мастерские
советский   республиканский   местный	республиканские   местные
	+

Составитель: Власов И.И. ст. науч. сотр.  
ВОСИРПИМ (Фамилия, имя, отчество, профессия, подпись)Инспектор по охране памятников Смирнова Г.Н.  
(Ф. И. О., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Восточный склон свода четверика и стена украшены мозаикой "О тебе радуется", а арка в апсиде - орнаментом. На основании документов ВОГА и надписи на мозаике установлено, что автор мозаик В.М.Васнецов. В центре композиции "О тебе радуется" в позе оранты изображена богоматерь в окружении ангелов. Два ангела изображены на склонах свода чуть впереди плоскости основной композиции. В результате она приобретает как бы трехмерный характер.

Орнамент на арке - стилизованный растительный побег. Мозаика В.М.Васнецов высокохудожественное произведение. Она стала объектом подражания в росписях многих приходских храмов Владимирской области этого времени.

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

3310066002

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Мин-во Культуры Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

Собор Георгия.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ка
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1892-1902 г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимира обл., Гусь-Хрустальный,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

ул. Калинина. Автобусное и ж/дор. сообщение.

национальный округ, населенный пункт, путеводитель

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей + библиотека + клуб			бальн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 7

Фото фрагментов — 15

Генплан — 1

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Георгиевский собор заложен был в 1892г. по проекту Леонтия Николаевича Бенуа, по заказу Юрия Степановича Нечаева-Мальцева, владельца Хрустального завода.

Кроме главного(Георгиевского) собор имел два придела – Иоанна Богослова и мученицы Софии.

Строительство собора с окончательной отделкой продолжалось с 1892 по 1903 годы. В январе 1901г. заключен был контракт на выполнение мозаичной картины по рисунку В.М.Васнецова "О, тебе, радуйся" размером 200 квадратных аршин. Работа должна была производиться петербургским мозаичистом А.Н.Фроловым под наблюдением профессоров Л.Н.Бенуа, Л.П.Чистякова и В.М.Васнецова. По эскизу Васнецова выполнен был и бронзовый иконостас собора композиция "Страшный суд" на холсте. Освящение главного престола и одного из приделов храма состоялось 2 сентября 1901 года.

В 1902 году был освящен второй придел храма. В 1903 году собор был окончательно отдан. Мозаичные работы по эскизам Васнецова выполнялись в мастерской Фролова, в императорском мозаичном отделении. Архитектурными работами непосредственно руководил архитектор Григорий 6) перстройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника, см. вкладыш

В 1926г. был обращен во дворец Труда, в связи с чем претерпел существенные перстройки. Это было сделано по проекту профессора Шевякова: разобраны главы до кокошников, устроено новое покрытие, разобран шатер колокольни. В настоящее время здание приспособлено под Музей хрусталия, без восстановления первоначальных архитектурных форм. Музей открыт в 1983 году.

а) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Работы по приспособлению здания в Музей хрусталия проводились с 1973 по 1983-й годы. Автор: архитектор Управления "Владимирреставрация" Лимонова К.С.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, назначение, текст и время установления мемориальной доски.
а)	для памятников архитектуры
	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства
	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Собор поставлен в центральной части правобережной исторической застройки поселка на площади, специально спроектированной для него тем же архитектором Л.Н.Бенуа.

Сложено здание из кирпича размером 250x70x125мм. с обильным включением белого камня. Своды выполнены из пористого кирпича, глина для которых была замешана с древесными опилками, выгоревшими при обжиге.

Белый камень использован в цокольной части здания, в карнизах, в междуярусных поясах, из него также выполнены наличники окон, порталы входов с лестницами, аркатура второго яруса колокольни, кокошники апсиды, крыльце южного входа.

/см. вкладыш/

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Уникальный памятник архитектуры, в котором объединены черты незнакомой русской архитектуры базилики с архитектурой исконно-русской XVII в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. И.Л. В. Дудорова. Историческая справка и материалы исследования по Георгиевскому собору иконостасный материал Г. Гусь-Хрустальном, 1969г., Рукопись. Архив ВСЭНРПУ. 2. ЦГИА, ф. 1005, 789, оп. 2, дд. 178, 70, 154

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: для памятников архео- логии	культурного слоя наиболее важных находок			
для памятников архитек- туры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+
и интерьера:	живописи скульптуры приклад. исч. на	+	+	+
для памятников мону- ментального искусства	поколия настенных изображений скульптуры грунта культурного слоя	+	+	+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

- Постановление Совета Министров РСФСР**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Утверждены (см. проект приспособления под Музей хрустяля).

Границы проходят по линии ограды монастыря.



"D000030251"

Управление культуры. Музей Хрусталия.

- г) балансовая принадлежность и конкретное использование

31 липня № охраничого документа

Составитель Гладкая М. С.-от.и/сотр.  
(Ф. и. о., должность или профессия)

John M. Gandy

1987-1988

*✓* 2. *What is the relationship between the two variables?*

\_\_\_\_\_  
(подпись) № 5 — 2000 г. 2

Ю-П. тип. Заказ № 3252 7



пътници  
198 г.  
Инспектор на охрана паметника

Ю-П тип. Заказ № 3252 7

Продолжение к приложению п.УГа  
Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный  
ул.Калинина. Собор  
Георгия.

Яковлевич Леви.Черный мрамор - лабрадор - для несущих  
колонн трапезной брался на Украине, в местечке Каменный  
брод.Глина для кирпича бралась в Никулине(р-он неизвес-  
тен).

Продолжение к приложению п.УПа

Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный  
ул.Калинина.

Собор Георгия.

Перекрытия здания сводчатые, кирпичные, кровли в настоящее время железные подсводчатые.

По архитектурно-конструктивному типу собор относится к храмам бесстолпным с приделами, двухсветным на подклете, с обширной базиликальной двухсветной трапезней с ярусной шатровой колокольней с палатками.

План здания имеет общую прямоугольную форму с сегментным алтарным выступом с востока.

В объеме это крупномасштабное здание сложной формы: высокий куб основного объема под четырехскатной кровлей, более низкий полуокруг апсиды, приделы, состоящие из двух разновысотных кубов, двухъярусный крупный и длинный прямогольник трапезнной, высокий куб колокольни с более низкими двухэтажными палатками. Кроме того, боковые входы оформлены большими крыльцами под острой двускатной кровлей. У всех перечисленных объемов наклон скатные кровли (четырех, трех, двух) без глав. У колокольни сохраняются два яруса: первый большой куб и низкий второй ярус, открытый небольшими арочными проемами на боковые стороны.

Здание имеет развитый цокольный этаж (подклет), обложенный белым камнем. В подклет ведут 6 входов, в храм - пять: главный с запада, два - с боковых фасадов в палатки колокольни и два с боковых фасадов в трапезню. Три западных входа (в колокольню и в палатки) сделаны в форме перспективных порталов, боковые входы в трапезную оформлены высокими крыльцами, вход в подклет с востока сделан в форме перспективного портала.

Здание в общем удлинено по оси "восток-запад" и составляющие его объемы по ширине различаются незначительно;

Собор Георгия

г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина.

они отличаются высотой. Куб основного объема возвышается над приделами (с юга и севера) и над апсидой (с востока) на второй ярус света; трапезная же сделана выше приделов. Она имеет форму высотой двухъярусной и двухсветной базилики, двухскатная кровля которой доходит до нижнего ряда кокошников основного куба. Второй ярус трапезной, в котором устроен второй ярус света, намного уже первого яруса. Одной высоты и формы являются палатки колокольни и приделы основного объема. И те и другие, как и сам основной объем, ранее завершались луковичными главами (на палатках колокольни главы были поставлены на шатры).

Если в объемном решении памятника сочетаются элементы древнерусского московского зодчества (собор Василия Блаженного, Кремль) с романской базиликой, то обильный пышный декор фасадов ориентирован только на древнерусскую архитектуру.

Композиция фасадов всех объемов решена по принципу центричности: в центре каждой фасадной плоскости помещено "пучками" или одинарное, или двоякое, или строенное окно; и только на трапезной они распределены ритмично по всей длине.

Сплошной ритм составляет и аркада второго яруса колокольни. Как и сама небольшая форма оконных проемов (лучковая и арочная), так и их крупные богатые наличники с килевидными одинарными и парными кокошниками и колонками с перехватами выполнены в стиле русской архитектуры XVIв. В том же духе выполнены и развитые карнизы, междуэтажные и межъярусные пояски, порталы и крыльца. В этом декоре присутствуют мотивы кокошников, ширинок, аркатуры, зубчиков, бусинных полуколонок, висячей арки, в крыльцах и порталах — витые колонны. Пропущены также в карнизах подверты из пресечного железа.

Интерьер собора выглядит единым обширным залом, чemu способствуют просторное помещение трапезной и широкие высокие арки, открывающие пространство собственно храма и его

Продолжение к приложению п.УПа  
Собор Георгия

боковых приделов, как продолжение зала трапезной. Перекрытие трапезной несут два ряда колонн и они делят пространство на три условных нефы, средний из которых более высокий, и в нем устроен верхний ярус света. Он перекрыт шестью вснарушенными сводами, разделенными узкими подпружинами арками. Боковые, более низкие, нефы перекрыты крестовыми сводами, ~~желобом~~, подпружинные же арки этих сводов на боковых стенах пильстр не имеют, а уходят просто в толщу стены. Своды трапезной легкие, всего ~~и в~~ три вершика толщиной". Собственно храм и западные помещения приделов перекрыты сомкнутыми восьмилотковыми сводами с узкими диагональными гранями и с шельгой; апсида перекрыта конхой, а восточное помещение северного придела — крестовым сводом.

В восточном помещении южного придела устроена лестница в цокольный этаж. Колонны трапезной выполнены из черного лабрадора, на восточной стене основного объема помещена мозаичная композиция "О, тебе, радуйся", западную стену трапезной занимает холст "Страшный суд", полы выложены из небольшой по размеру метлахской плитки.

В западной части здания находятся три помещения — первый ярус колокольни и боковые палатки, — каждое из которых арочным проемом соединяется с трапезной и каждое перекрыто крестовым сводом. В толще разделенных стен устроены крутые лестничные клетки с винтовыми лестницами (сохранилась одна).

Цокольный этаж повторяет рисунок и композицию основного этажа. Все несущие опоры — столбы выложены в кирпиче и в разрезе имеют кресчатую форму. Столбы дробят помещение этажа, а подпружинные арки — его перекрытие, которое поделено на множество небольших крестовых сводов, только полуокруг алтарной части перекрыт ~~и~~ конхой. Стены и своды здесь оштукатурены и побелены, а на пол настелены доски.

Георгиевский собор представляет собой исключительное явление среди сооружений, воздвигнутых по заказу частных лиц.

Продолжение к приложению п.УПа  
Собор Георгия Владимирская обл.,  
г.Гусь-Хрустальный, ул. Калинина

Это творение талантливых зодчего ~~и живописца~~ и мастеров прикладного искусства – великолепные архитектура, мозаика и масло, майолика, бронза, ковка, художественное литье с эмалью.











































СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство по охране памятников истории и культуры (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
Собор Георгия

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

## III. ДАТИРОНКА ПАМЯТНИКА

## IV. ХАРАКТЕР

СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА

## ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ  
ЗОН ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

## место хранения документов

памятник археологии	памятник истории	памятник культуры и архитектуры	памятник монументального искусства
1898-1902 г.г.		4	

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещение	художественное	не используется
+	+	+	+			

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

союзная	республиканская	местная	не состоит
+	да	нет	

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

Дата составления карточки 3. органы охраны реставрацион. мастерские музеи, архивы

сентябрь 1983 г.

специальный

республикан.

местный

республикан.

местные

Искусствознания

М. И. Гладкая М. С. - ст.н./сотр. +


Составитель

(Ф. И. О., должн. или проф. подп.)

испектор по охране памятников

(Ф. И. О., подпись)





## ОЧКА (обоготная сторона)

### Краткое описание

Собор поставлен в центральной части правобережной исторической застройки поселка на площади, которую как и собор, проектировал Л. Н. Бенуа.

Постройка кирпичная, с обильным включением белого камня. По архитектурно-конструктивному типу она относится к храмам бесстолпным с приделами, двухсветным, с обширной базиликальной трапезной, с ярусной шатровой колокольней, у которой имеются большие палатки. Здание, к тому же, имеет развитый цокольный этаж.

План здания имеет общую прямоугольную форму с сегментным алтарным выступом с востока. В объеме это крупномасштабное здание сложной формы: высокий куб основного объема, более низкие двухчастные приделы, двухъярусная трапезная. Здесь сочетаются элементы московского зодчества с романской базиликой. Обильный же и пышный декор фасадов ориентирован на древнерусскую архитектуру. В интерьере парусные и крестовые своды, которые в трапезной поддерживают два ряда черных лабрадорных колонн.