

3700001422

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.3. -I.17.  
запись

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МК РСФСР. Главное управление охраны, реставрации и использования  
памятников истории и культуры (органа охраны памятников)

### ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Больница для мастеровых и рабочих.Хирургический корпус.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. исч.-изв.
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1906 г.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Иваново, ж. пр. Ленина,  
112 б.  
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

(наименование округа; населенный пункт; путевая подъездка)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей фабл. клуб			больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышлен. склад	

в стадии реконструкции

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1

Фото фрагментов — 3

Генплан —

Обмеры: план — 3

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

Учетн. карт. — I

Вкладыш — I к п. УПа.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального ис-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

В 1906 году в составе больницы для мастеровых и рабочих был сооружен хирургический корпус "на сто мест".

Автор проекта здания - городской архитектор С.В. Напалков

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Имеются пристройки советского времени на главном и дворовом фасадах.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты
для памятников монумент. ис- кус-	— основные особенности композиционного и художественного решения: тексты, материал, техника, размер

Расположено в комплексе больницы для мастеровых и рабочих, занимая в нем крайнее положение и выходя главным фасадом на ул. Сибирскую, а одним из боковых на проспект Ленина.

Обширное двухэтажное с трехэтажной центральной частью кирпичное здание. Прямоугольное в плане, вытянуто вдоль поперечной оси, имеет выступающие боковые крылья на главном и противоположном фасадах.

Центральная трехэтажная часть здания несколько сдвинута с оси в сторону проспекта Ленина.

Фасады оформлены одинаково. Они членятся по вертикали лопатками. Основу декора составляют стилизованные наличники окон. Выполнены они в виде широкой выступающей из стены полосы, обрамляющей проем в верхней его части. В наличниках окон второго этажа в верхней части еще выступает полоса прямой клинчатой перемычки.

Большая часть окон больших размеров, аналогичных окнам фабричных корпусов ивановских фабрик начала XX века. В районе лестничных клеток устроено несколько арочных оконных проемов, в третьем этаже - сдвоенные окна.

Фасады не оштукатурены и весь декор выполнен выступающим кирпичом. Боковые фасады оживлены эклектичными аттиками, прорезанными стрельчатыми слуховыми окнами. Декор главного фасада дополняется зонтами слесарно-кузнецкой работы, установленными над фланговыми входными проемами.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный пример больничного здания, построенного в 1900-х годах. В объемном построении и декоративном оформлении ~~известно~~ отличается от промышленных построек Иванова тех лет.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ИОА, ф.2, оп.1, е.х.8765. Раскладочная ведомость за 1907г.

А.Соловьев. Главный архитектор Газ. "Рабочий край", 2 апреля 1988г.

ИОА, ф.2, оп.1, е.х.3869.0 постройке детского отделения при больнице мастеровых и рабочих.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для памятников архео-  
логии

культурного слой  
важнейших находок

для памятников архитек-  
туры и истории

конструкций  
стен  
закрытый  
шатров  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
зркил, иск-ва

для памятников мону-  
ментального искусства

шоколия  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	+			
	+			
			+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану \_\_\_\_\_ не охраняется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены



“D000026971”

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Облизбиротдел

В стадии реконструкции

д) дата и № малярного документа \_\_\_\_\_



Составитель Шлыков Л.А., креатив  
(Ф. и. о., должность или профессия)  
Шлыков  
(подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(подпись)

Больница для мастеровых и рабочих.

Хирургический корпус.

Быладыш.

Пункт УПа.

Центром внутренней планировочной композиции является вестибюль, совмещенный с холлом. От него влево и вправо вдоль стен дворового фасада протянулись коридоры, из которых попадаешь в палаты.

Межэтажная связь осуществляется лестницами расположенными в холле и боковых ризалитах.

В конструкциях сооружения наряду с традиционными приемами применены в перекрытиях сводики по металлическим балкам /коридоры и подсобные помещения/. Металлические балки в вестибюле первого этажа опираются на чугунные литые колонны.

К остаткам первоначального внутреннего оформления относятся полы коридоров, орнаментированные метлахской плиткой светло-серого и белого цветов.









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.3. - 1.17.  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Государственное управление по охране и реставрации памятников истории и культуры СССР  
 Адрес Ивановская обл., г. Иваново, ул. пр. Ленина, 112 б наименование республиканского органа охраны  
 АССР, край, область, цинки, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предложение по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

дата составления документов

Дата составления карточки

198 г.

М. И.

Составитель ЩЛЧКОВ Л.А.

Ф. и. о., должность или профессия, подпись  
ЩЛЧКОВ Л.А.

Больница для мастеровых и рабочих.

Хирургический корпус.

искусства

архитектура

история

культуры

искусства

3 + 3

1906 г.

По первоначальному назначению	Культурно-просветительное	Туристско-экскурсионное	Лечебно-оздоровительные	Жилые помещения	Хозяйственное	Не используется
+						

прежнее

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит

да

нет

+

погибло	фотография	обмеры	реставрационные материалы
#:	+	+	

Органы охраны		Реставрационные мастерские		Музей архив "Нижегородской области"
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
+	+	+	+	+

Инспектор по охране памятников

Ф. и. о., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Расположен в комплексе больницы для мастеровых и рабочих. Прямоугольное в плане двухэтажное с трехэтажной центральной частью здание. Объем усложнен ризалитами, имеющими на главном фасаде щипцовые завершения.

Здание спроектировано по принципу симметрии, но ядро этого симметрии смещено с оси в сторону главного проспекта города.

Фасады членятся по вертикали лопатками. Все фасады оформлены одинаково. Основу фасада составляют пятачные окна. Внешний вид они в форме пирамиды выступающей из стены полусферой над оконным проемом. Декор главного фасада дополнен зонтиками слесарной работы над входными проемами.

Внутренняя планировка коридорная. При входе же - большой зал.

Коридоры и подсобные помещения перекрыты съединителями по металлическим балкам.

Это интересный пример больничного здания 1900-х годов, в архитектуре которого использованы приемы промышленного зодчества.

