

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые) **5010494010**

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Службный корпус в Усадьбы Рай-Семеновское

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2,7	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

I пол. - сер. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Иркутская обл., Сорочковский
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

г-п. С. Райсеменовское
национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	☐	учреждение торгов. промыш. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — **2**
- Фото фрагментов —
- Генплан —
- Обмеры: план — **1**
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) {
- | | |
|---|---|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

По документальным источникам, позволяющим точно установить дату строительства служебного корпуса, не найдено.

По мнению многих специалистов, Казановым составлен не только проект участка Спасв Перунотворного /см. паспорт 3.4. -1.32.32/, но всей усадьбы Рай-Семеновское /см. паспорт 3.4.7. -1.32.32/ с грядками, дорожками, служебными и садовыми павильонами.

В таком случае, возможно, что служебный корпус в существовал и по планировке Казанова.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Переход, некогда соединявший этот корпус с соседним /или почти развалившийся/ теперь отсутствует. Некоторые старые оконные проемы растесаны, некоторые - частично заложены.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	{	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Служебный корпус, названный на генплане корпусом В, — кирпичное здание, с восточной стороны примыкающее к парадному двору, расположенному перед главным домом /ср.паспорт В.2,7 - 1.3.3.8-7/.

Две поперечные несущие стены здания в плане на три равных квадрата. Размеры постройки в плане очень близки к размерам главного дома, но благодаря взаимному расположению дома и служебного корпуса, а также значительному различию в их высоте, это совсем не читается.

Углы здания снаружи подчеркнуты кирпичными пилластрами. Восточный и западный фасады также членятся в двух местах пилластрами, которые соответствуют двум внутренним несущим перегородкам.

Оконные стрельчатые проемы украшены кирпичными наличниками такой же формы. По верху здания идет кирпичный карниз с зубчатой каймой.

В настоящее время некоторые старые проемы растесаны. Стены обветшали и с восточной и западной стороны к ним примыкали контрфорсы.

Материал здания — кирпич размером 6х12,5х6.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Служебный корпус является составной частью уникального усадебного комплекса II пол. XVIII в., построенного по проекту архитектора И.Ф.Казанова.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

И.А.Ильин. Казанов. М.1944 г.
И.Я.Тихомиров. Архитектура подмосковных усадеб. М.1955г

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		↓ ↓ ↓ ↓	↓	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			↓

б) дата и № документа о принятии под охрану _____


в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Совхоз "Занарский".
Кухня, жилой дом.

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта
«0» декабря 1975 г.

Составитель Икубова О.И.
(ф. и. о. должность или профессия)
(подпись)



Инспектор по охране памятников _____
(подпись)





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3. 7. - 1.32.32. (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ~~ЮСРСР~~ ~~Государственная по охране памятников истории и культуры~~

Адрес Московская обл., Серпуховский р-н, с. Савинское, ул. Советская, д. 10

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Служебный корпус В усадьбы Гая-Семеновское

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2,7	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА II пол. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	+			+		

предлож. по исполыз.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов


органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

Дата составления карточки

« 10 август 1975 г.

Составитель Григорьевская О. П. (должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____ (Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Служебный корпус, названный на ген-плане корпусом В, расположен с восточной стороны от главного дома.

Размер корпуса в плане близок к размеру главного дома, однако, благодаря их взаимному расположению и разнице высот это не читается.

В плане здание представляет из себя прямоугольник, разделенный поперечными несущими стенами на три квадрата.

Оконные проемы имеют стрельчатую форму.

Во углах фасады украшены лопатками. Поперечным стенам на восточном фасаде также соответствуют лопатки.

Можно предположить, что служебный корпус в построен одновременно с перестройкой главного дома в I пол. или сер. XIX века.

Возможно, что он существовал и по планировке Казакова, составившего проект всего усадебного комплекса.