

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР~~Министерство культуры РСФСР. Ино. едичия по охране памятников культуры~~

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Кладовая при Покровской церкви

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. иск-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| | | 4. | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

около 1770г./см. §8, п. I/IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивновская обл., г. Тамбово,Духского района. Проезд р. Лухой автобусом из г. Луха / расст. 5 км/.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первонач. назначению | культурно-просветит. | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | музей быта, этног. | | больн. санит. а/отд. | | учреждение торгав. промышл. ск-па | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов —
 Генплан —
 Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
 Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | | |
|----|---|--|---|
| а) | { | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Кладовая была построена вслед за освещением Покровской церкви /1766г/, т.е. где-то около 1770г. Более точной даты ее постройки нет. Известно, что создавалась она вместе с каменной оградой, окружавшей ранее Покровскую церковь. Кроме кладовой в церковной ограде находилась также каменная келья, до настоящего времени не сохранившаяся.

Покровская церковь была закрыта в середине 30-х гг. В это же время кладовая утратила свое назначение в качестве подсобного церковного помещения. В начале 40-х гг. была разобрана кирпичная церковная ограда. В это время была значительно разрушена кладовая.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Первоначальный облик здания искажен прежде всего заменой первоначальной кровли, а также пробивкой новых окон на сев. фасаде и утратой внутреннего оборудования.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| а) | для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| | для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| | для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| | для памятников монумент. иск-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер. |

Кладовая расположена в северо-восточной углу ограды Покровской церкви. Остатки каменной церковной ограды сохранились на западной и восточной ее стенах.

Постройка представляет собой небольшой прямоугольный в плане объем с размерами сторон 4,65х4,75 м, выполненный из красного кирпича размером 30х15х8,5 см. Снаружи постройка побелена. Крыша — позднейшая — четырехскатная, покрытая толем. Ранее кладовая была перекрыта сомкнутым четырехлопатовым сводом, остатки которого просматриваются в интерьере церкви. Полы сейчас земляные. Первоначальные полы полностью утрачены.

Внутри стены были оштукатурены и покрашены клеевой краской. Оконные проемы на северной стене постройки, по-видимому, поздние. Дверной проем с южной стороны искажен позднейшей деревятой дверью. Первоначальное убранство в кладовой не сохранилось.

Архитектурная трактовка наружных фасадов здания крайне лаконична. Декор почти полностью отсутствует. Лишь под кровлей по периметру стен протянут ступенчатый карниз.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Постройка представляет значительный интерес как как объект культовой архитектуры малых форм второй половины 18 века, имеющей вместе с тем хозяйственной назначение, что отражено в крайне сдержанной наружной трактовке здания.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Статистические описания церквей и соборов Костромской епархии. Санкт-Петербург, 1863г., стр. 208.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

в интерьере:

живописи скульптуры прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколи постаменты скульптуры грунта красочного слоя

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|-----------------------|---------|--------|-----------|
| | | | |
| | | + | |
| | | + | + |
| | | + | + |
| | | | + |
| О Т С У Т С Т В У Ю Т | | | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
| | | | + |

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не определены



D000028664

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Используется как подсобное склад-

ское помещение магазина запчастей. Принадлежит Дух. раб. объедин. "Сельхозтех-
 д) дата и № охранного документа _____ ника".

Дата составления паспорта _____

Составитель ОПОЛОВИНСКОЕ В. В. архитектор

21 август 1973

Инспектор по охране памятников _____



(подпись)





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____ (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____ (наименование республиканского органа охраны)

Адрес _____ (район, область, край, автономная область, национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Кладовая при Покровской ц-ви

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. ис-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА ок. 1770г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| по первоначальному назначению | культурно-просветительное | туристско-экскурсионное | лечебно-оздоровительное | жилищные помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|

предлож. по исполз. Реконструировать под торговую палатку

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| | | | |
|---------|---------|--------|-----------|
| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|

наличие утвержденной охранной зоны

| | |
|----|-----|
| да | нет |
|----|-----|

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

| | | | |
|---------|------------|--------|---------------------------|
| паспорт | фотографии | обмеры | реставрационные материалы |
|---------|------------|--------|---------------------------|

место хранения документов

| | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| органы охраны | реставрационные мастерские | музей, архив, НИИ |
|---------------|----------------------------|-------------------|

Дата составления карточки 20 197

| | | | | | |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|-----|
| союзный | республикан. | местный | республикан. | местные | НИИ |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|-----|

Составитель: Половникова Е.А., архит. Инспектор по охране памятников _____ (Ф. и. о., подпись)



Handwritten signature

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Кладовая расположена в сев.-вост. углу ограды Покровской церкви. Остатки каменной церковной ограды сохранились на западной и восточной ее стенах.

Постройка представляет собой небольшой прямоугольный объем разм. 4,30 x 4,75 м, выполненный из красного кирпича разм. 30x15x6,5 см. Снаружи постройка побелена. Двери и оконные проемы поздне. Перекрытие - сомкнутый четырехклеточный свод - почти не сохранилось. Первоначальная кровля и полы утрачены.

Здание находится в ведении Лухского районного объединения "Сельхозтехника".