

370000-1137

Министерство культуры СССР
 памятники истории и культуры СССР /недвижимые/
 Союзная республика РСФСР
 Министерство культуры, Государственная инспекция
 по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

- I. Наименование памятника - часовня /название неизвестно/
- II. Типологическая принадлежность - памятник архитектуры.
- III. Датировка памятника - 1825 г.
- IV. Адрес /местонахождение/ памятника - Ивановская область
 Фурмановский район, село Антоново.
- V. Характер современного использования - не используется.
- VI. Исторические сведения /автор, строитель, заказчик,
 исторические сведения/:
- а/ Часовня построена в 1825 г.
 Заказчик и строитель неизвестны.
- б/ Перестройки и утраты, изменявшие первоначальный
 облик памятника:
 В XIX в. утрачено древнее крыльцо и заменено новым.
 Почти полностью утрачена обшивка наружных стен и
 вся церковная утварь.
- в/ Реставрационные работы /общая характеристика, время
 автор, место хранения документации/:
- Сведения о реставрации в литературных источниках
 отсутствуют.
- VII. Описание памятника /основные особенности планировки,
 композиции, пространственной структуры, конструкций;
 характер декора и интерьера; наличие живописи, скульп-
 туры, прикладного искусства; строительные материалы,

основные габариты/:

а/ Следует типу клеицих церквей, бесстолпных, одноглавых, симметричных относительно главной оси запад-восток. Состоит из двух прирубленных друг к другу подклетей: квадратного в плане основного объема и прямоугольного объема меньшего размера.

В общей композиции доминирует четверик храма, увенчанный высокой двускатной кровлей и изящной луковичной главой. Прилегающий к нему более низкий объем тоже увенчан двускатной кровлей. Выразительный по силуэту памятник к тому же поставленный на возвышенном месте, в центре деревни, доминирует над окружающей застройкой и ландшафтом.

Наружные стены были обшиты досками, поставленными вертикально. Свообразна пластика интерьеров; благодаря ничем не декорированной поверхности сруба.

Эволюция отсутствует.

Стены из бревен размером 23 x 25 см.

Основные габариты: общая длина /по главной оси/ - 13,50 м, максимальная ширина /основной объем/ - 8,40 м.

б/ Общая оценка общественной, научной и художественной значимости памятника:

Уникальный памятник деревянного зодчества первой четверти XIX в.

УШ. Основная библиография, архивные источники, иконографические материалы:

Известия Императорской археологической комиссии, вып. 31 /Вопросы реставрации, вып. 3/, С.-Петербург, 1

1909, стр. 227.

IX. Техническое состояние памятника:

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
конструкций:				
стен		+		
покрытий				+
потолков				+
пола			+	
декора:				
фасадов				
интерьеров				
в интерьере:				
живопись		- отсутствует		
скульптура		- отсутствует		
прикладное искусство		- утрачено		


X. Система охраны: совхоз республикан. местная не соот.

- а/ категория охраны: +
- б/ дата и № документа о принятой на охрану:
Не принят.
- в/ границы охранной зоны и зоны регулирования застройки /краткое описание со ссылкой на утверждающие документы/:
Не установлены.
- г/ балансная принадлежность и конкретное использование:
Принадлежит совхозу "Покровский", не используется.
- д/ дата и № охранного документа:
Не имеются.

дата составления паспорта:

сентябрь 1972 г.

Составитель:



Павличенко В.И.,
кандидат арх-ры.

Инспектор:

М.П.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● П А М Я Т Н И К И И С Т О Р И И И К У Л Т У Р Ы С С С Р (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охран. памятников ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
 Адрес Ивановская обл. Фурмановский р-н, с. Антоново (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

3.4w - 1.17.16

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Часовня /название неизвестно/

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1825 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+	+	+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны да /нет/ **нет**

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов _____

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			

Дата составления карточки 2 > **ИЮНЯ** 1974 г.
 М. П.

Составитель Левичев Ф.В. Фссссс Инспектор по охране памятников Полубин
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись) (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Следует типу Клетцких церквей, бесстолпных, одноглавых симметричных относительно главной оси. запад-восток состоит из двух прирубленных друг к другу подклетей, квадратного в плане основного объема и прямоугольного объема меньшего размера. Стены из бревен, были обшиты досками. Уникальный памятник "деревянного зодчества первой четверти XIX в. Принадлежит совхозу "Покровский". Не используется.