

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
использования памятников истории и культуры.

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА НИКОИ ДОМ МАРКОВА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1893 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Карельская АССР, г.Петрозаводск,

ул.Шуйская-16

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйственно-вещное	не используется
+	музей библ. клуб		бальн. спорт. зона	+	учреждение детской прошкола, олимпиа	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 4  
 Фото фрагментов —  
 Генплан—  
 Обмеры: план— 1  
           фасад—  
           разрез—  
 Схематический план  
 охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения; кем и когда производилась раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель неизвестны. Построен в 1893 году для семьи Марковых.

Первоначально дом представлял собой тип "бруса" с продольной связью жилых и хозяйственных помещений, с безгвоздевой конструкцией кровли.

Хозяйственная часть дома была двухэтажная с взвозом на сарай с восточного фасада. Изба отапливалась русской печью, в горнице находилась печь-лежанка.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Утрачена хозяйственная часть дома, разобрана русская печь и лежанка. Со стороны двора пристроены тамбур входа и веранда. Утрачены элементы безгвоздевой кровли.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Расположен по красной линии улицы Лужской.

Дом одноэтажный, деревянный. Стены рублены "в обло", не обшиты. Прямоугольный в плане сруб покрыт двухскатной кровлей безгвоздевой конструкции. С северной и восточной стороны к нему примыкают обшита крыльца и веранды, покрытые односкатными крышами.

Сохранившаяся жилая часть дома — "бруса" — шестистенок с продольным и поперечным перерубами, делящими дом на два помещения избы и горницы, сены и выделенную в них жилую клеть. Дом разделен на две части с входами через пездние пристройки — дощатые обшивные крыльцо и веранду.

Декоративных элементов на фасадах не сохранилось. Главный фасад второго этажа асимметрично разделен перерубом на 2 и 3 окна; в уровне фронтона в центре расположено окно на чердак и два переруба с консолями для декоративного балкона. Свесы кровель поддерживаются двойными кронштейнами с треугольной контурной резьбой. Наличники на окнах из профилированной доски с фигурной резьбой по контуру.

Стены изнутри гладко стесаны, оклеены обоями. Полы и потолки дощатые, плоские по балкам.

Конструкция кровли сляговая с покрытием двухслойным тесом, рубероидом и шифером.

Максимальные размеры в плане 12,1 x 12,3 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичная крестьянская жилая постройка Прионежья. Образец застройки бывш. Сулажгорского починка г. Петрозаводска конца XIX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.  
Республиканское бюро технической инвентаризации.  
Технический паспорт на дом.

### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
 для памятников археологии культурного слоя и жилищных находок  
 для памятников архитектуры конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров  
 в интерьере: живописи скульптуры прикл. иск-ва  
 для памятников монументального искусства: бюста постаменты скульптуры гробница красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+	+	
		+	
		+	

### X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров КАССР  
от 21 апреля 1971 г. № 199

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**Не установлены.**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Находится в личной собственности  
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

д) дата и № охранного документа НЕ ИМЕЕТСЯ

Дата составления паспорта

Составитель Копин В.Г. архитектор  
(Ф. И. О. Фамилия для профессии)

16 августа 198 г.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.



\*D000027576\*

г. Петровводск, Благое















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР  
 (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР, г. Петрозаводск, ул. Буйская-16.  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

Дом жилой Маркова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1899 год

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по использ. Туристско-экскурсионное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

Дата составления карточки

16.06.1986

г. М. П.

г. Составитель

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Копнин В.Г. - архитектор

Инспектор по охране памятников

В.И. Искусств. Маркова В.М.

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Расположен по красной линии улицы. Дом одноэтажный деревянный, типа "брус" - шестистенок с продольным и поперечным перерубами, выделяющими помещения избы, горницы, сеней и в них жилую клеть

Прямоугольный в плане сруб покрыт двускатной кровлей. С северного и восточного фасада примыкают дощатые крыльцо и веранда с односкатными крышами. Декоративных элементов на фасадах нет. Кронштейны и наличники на окнах с контурной порезкой.

Стены рублены "в обло", не обшиты, конструкция кровли слеговая.

Размеры в плане 12,1 x 12,3 м.

Интересен как образец застройки бывшего Сулажгорского починка г.Петрозаводска конца XIX века.