

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Государственное распоряжение о присвоении памятника

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА БОГОРОДИЦЕ-Рождественская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или для исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1770г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Котласский р-он,  
д. Бабаевская

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-рекреативн.	лечебно-оздоровительн.	жилищн.	хозяйственное	не используется
жилой фонд жкх			бальнеолеч., спа, баня, бассейн		учреждения торговли, промышл., склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

4

Фото фрагментов —

—

Генплан —

—

Обмеры план —

I

фасад —

—

разрез —

—

Схематический план —

—

открытый замок —

—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

3)	для поисковых археологов	— изучают находки, где и когда производились разведки и раскопки, чтобы оценить опасность.
	для изыскателей истории	— изучают восстановленные художественные характеристики личных и вещей в которых объект приобретает значение памятника.
	для поисковиков археологии и консерваторов-реставраторов	— автор, строитель, пропуск, историю памятника.

Каменная Богородице-Рождественская церковь была построена взамен обветшавшей деревянной церкви того же названия, существовавшей здесь с 1642 года.

В 1930 – 32 гг церковь была упразднена. До 70-х годов ее помещения использовались под клуб и склады.

6) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника.

**Разобрана паперть.** Разрушается свод северного пристроя. В северной стене апсиды, на всю ее высоту, образовалась трещина.

7) реставрационные работы общие характеристика, время, автор, место проведения документации.

Реставрационные работы не велись.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, лежащие насыпи.
для памятников истории	— характеристика памятника, являющегося в своем утешении исторической лески.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников изобразительного искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Каменная однотаковая Богоявленская церковь — трехпрестольный храм. Основу его композиции составляет квадратное в плане помещение собственно церкви. Абсолютный объем его перекрыт восьмигранным куполом, увенчанным восьмигранными световыми барабаном с небольшой главкой на высокой восьмигранной шейке.

С востока к центральному объему примыкает пятистенная алтарная апсида; с севера и юга — приделы. Оба придела и помещение между ними перекрыты системой коробовых сводов, расположенных по периметру прямоугольного пространства. Внутренние стороны коробовых сводов, пересекаясь образуют диагональные ребра, которые опираются на две массивные колонны. Пространство между колоннами перекрыто продольным коробовым сводом, который в пересечениях с поперечными сводами образует распалубки, шатры которых также опираются на колонны.

С запада к церкви примыкает многогрустная восьмерик на четверике колокольня с открытым звоном, увенчанным высоким шпилем с крестом. С северной и южной сторон к колокольне

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Оригинальная модификация конструкции перекрытия коробовыми сводами западной части здания дала возможность получить нерасчлененное внутреннее пространство площадью в 150 кв. м.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

### ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Известия Археологической комиссии, Вып. 64, Петроград 1917г.

В 1974 г. арх. Воронковым А.Г. проведены обмеры и фотографизация. Материалы хранятся в Госинспекции и в Областном Управлении культуры г. Архангельска.

## Х. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архитектуры и истории:

культурного наследия  
наиболее опасные:

для памятников архитектуры и истории:

конструкций  
стен  
подиумов  
потолков  
пола  
внешних фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прика, ис-ка

для памятников материального искусства:

штук  
посламента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошое	среднее	плохое	非常好的
			♦	♦
			♦	♦
			♦	♦
			♦	♦

## Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны:

секретная	республиканская	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану:

в) границы отведенной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: Не используется

д) дата и № охранных документов:

Дата составления паспорта:

август 19г.

Составитель: архитектор Воронков А.Г.

А.Г. Воронков  
(Ф.И.О. архитектора или профессора)

Исполнитель по охране памятников:

примыкают небольшие, квадратные в плане помещения; в одном из которых устроена лесенка, ведущая на колокольню.

Здание, размером 37x19 м., возведено на сплошном фундаменте-подушке из гравия. Крыши оббиты кровельным железом, окрашенным суриком.







