

Р/ЗМ
лист - см паспорт №1324
от 30.8.60

Чернышевский р-н
Форма № 4

Министерство культуры РСФСР

Главное управление культурно-просветительных учреждений

3510203003

Удел охраны памятников

3510203003

ПАСПОРТ НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
<p>Успенская деревянная церковь Вологодская область, Чернышевский р-н, Мелазский с/совет, село Мелазское.</p>	<p>1694 г.</p>
<p>1. Даты основных пристроек и перестроек. Сведений не имеется.</p> <p>2. Автор, строитель, заказчик Автор, строители не известны. Здание построено на средства прихожан.</p> <p>3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником Имеется деревянный резной перспективный портал</p> <p>4. В каком здании находится памятник Исполкома Мелазского с/совета.</p> <p>5. Кем и как используется Не используется.</p> <p>6. Техническое состояние памятника Фундаменты и стены удовлет- ворительны. Кровля восточных карельских брусей верхней стены, которые подгнили, булыжная кладка крыши местами выветрилась.</p>	

7. Тип, материал и основные конструкции Здание деревянное, на бревенчатом массивном подклете, крестовое в плане, пятиглазое, с крушей 3-х сторонней галлерсеей, которая поддерживается длинными кронштейнами из выпускных концов бревен. С запада примыкает к галерее крутой марш крутой лестницы с крыльцом. Крыша железная. Перекрытия плоские.

8. Краткая история памятника Памятник находится в Мелазском в провинном большом торговом селе, в 22 км. от г. Череповца.

Построено здание в 1694 г. "тщанием прихожан" Главн ремонтировалась в 1799 г., подклеть и наперть в 1815 г.

Полный ремонт произведен в 1856 г. Время сооружения кирпичной ограды не известно. Последняя разобрана в 1935 году. В настоящее время здание памятника не используется.

10. Основная литература и картография

- 1/Адиронис ведомости Иелазской церкви в селе Борисово-Глебском, Череповецкого уезда 1870-90г.
2/Известия Успенской Иелазской церкви Череповецкого уезда Новгородской епархии и акты.
3/Кривошеин И. Куле русской архитектуры, I час.
П. Кау и Копи: обмер, вычерты, место хранения чертежей обмера и проекта Лебедева

Схематический обмер с натуры плана здания произведен в 1948 г. инспектором по охране памятников культуры Г. Георгиевским О.А. "Одним из них хранятся в Управлении культуры
копии : в Министерстве культуры РСФСР

11. Обследования: произведены в 1961 г. ст. инспектором по охране памятников культуры Г. Лебедевым В.Н. и архитектором Карпенко В.С. Имеется: акты тех. осмотра памятника, схематический план, фото, хранящиеся в Управлении культуры.
Примечания: копии: в Министерстве культуры РСФСР



D000036025

Дата составления паспорта _____

Инициалы

паспорт составил _____

Карпенко

В.С. Карпенко

1961 г.

Ответственный редактор _____



Генералы 8-66, 1694, Восстановитъ гонимы,

Домъ брата Кривцова / 5-12612,



Земельная у-ба. 1694г. Вуз с 1000-ганага.

Дома семьи /Курченко/. X - 1961г.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ АРХИТЕКТУРЫ
ПРИ ВОЛОГОДСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ

Картогена памятников архитектуры

Фотоснимок
разм. 9x12 см.

1. Учетный № _____ Нов. охр. № _____ Стар. охр. № _____

2. Новый адрес Волог. обл. Череповецкий р-н, село Нелазское
Борисово-Глебского б/совета

3. Старый адрес Новгородская губ., Череповецкого уезда,
село Нелазское Борисово-Глебское.

4. Наименование памятника:

а) прошлое Успенская деревянная ц-вь

б) настоящее б. Успенская дер. церковь.

5. Тип и материал Здание деревянное, кровля железная, 5-ти
главая, на высоком подклете.

6. Автор Не известен 7. Дата 1694 год.

8. Наличие живописи и скульптуры Не имеется

9. Техническое состояние Хорошее.

Фундамент исправен. В доколе в 2-3 местах имеется выветривание оушной кладки. Стены исправны, кроме выносных, консольных бревен южной стены, которые подгнили. Стропила и обрешотка исправны. Железная кровля требует ремонта, укрепления и покраски. Главы требуют подновления. Полы исправны, но имеют покатошь к северной стороне. В подклете столбы исправны. Концы поперечных прогонов в некоторых местах отпилены. Переплеты исправны, но не остеклены. Деревянная лестница требует небольшого ремонта: укрепление подступенков. Наличники и карнизы исправны. Деревянная обшивка нар. стен исправна, кроме юго-восточн. стены, где сорвана в одном месте. Иконостаса нет и все церковные оборудование вывезено. Кирпичная ограда разобрана в 1935 году. В куполе алтаря имеется незаделанное прямоугольное отверстие от вынудой иконы. Охранной доски не имеется.

б. Успенская дер. ц-вь, в селе Нелазском Черп.
постройки - 1694г.

(фрагмент) б. Успенская дер. ц-вь постр. 1694 года;
в селе Нелазском Череп. р-н фото 1940 год.

10. Владелец, арендатор
характер использования

В ведении Череповецкого Краеведческого музея; не эксплуатируется, не занята; охраняется Борисо-Глебским с/советом.

11. Основная литература:

Клировые ведомости Недавской ц-ви в селе Борисо-Глебском Череповецкого уезда за 1870 г.
Летописи Успенской Недавской ц-ви Череповецкого уезда, Новгородской Епархии и акты. М. Красовский - Курс русской архитектуры; 1 ч. Деревянное зодчество.

12. Иконография и наличие архитектурных обмеров.

13. Краткая история памятника

В клировых ведомостях о церквях в селе Недавском имеем: "Успение Пресвятой Б-цы Недавской ц-ви, в селе Борисо-Глебском, Череповецкого уезда за 1870 г. года церковей две: первая Успенская построена в 1694 г. тщанием прихожан, вторая-Михайло-Архангельская построена в 1785 году тоже тщанием прихожан". Успенская ц-вь деревянная. Михайло-Архангельская каменная с такою же отдельно строением колокольней. Зданием обе тверды". Предполов в деревянной ц-ви один, в честь Успения Б., а в каменной - два, а именно: в холодном предделе в честь св. Архистратига Михаила, а в теплом приделе, во имя Св. благоверных князей Бориса и Глеба. Утвержь достаточны". Местоположение церковей на почтовом тракте, ведущем из г. Череповца в Анногорье село. От города в 20 верстах. Ремонт глав был произведен в 1799 г., подклети и пагоды в 1815 году; полный ремонт Успенской ц-ви произв. в 1850 г., ремонт галлерей - 1908 году.

14. Примечание: Деревянная Недавская Успенская ц-вь крещатая в плане. Стоит на высоком прямоугольном подклете, крытой 3-х сторонней галлереей-нищевником, которая поддерживается огромными кронштейнами из выпусковых концов бревен. С запада примыкает к галлерее, крутой марш лестницы, перед которой находится крыльцо, судя по формам последнего, более позднего происхождения, нежели 1694 г. построения самой церкви. Центральный купол храма-четверик, завершен 5-ти главиюм луковичной формы, установленный на крещатые бочки. Все 4 конца крестообразного сруба главной массы, крыты так же бочками, упирающимися в верхнюю часть центрального четверика. "Недавская ц-вь служит ярким примером той путаницы форм, которая явилась прямым следствием требования, чтобы верхи строились по чину прочих каменных церковей, а не шатровыми". /Красовский/

15. Составитель карточки,
дата заполнения

Инспектор по охране
памятников архитектуры
Обл. отдела п/д Архитектуры

Сергеев (Георгиевская)

Сентябрь 1947 г.