

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Каменная Никольская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. иск-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
|                     |                  | 4                    |                           |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

*Объект с 100% точкой*  
ок. 1847 г., 2-я пол. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Костромская обл., Вохомский район, д. Никола Петреновского с/с. От Вохом 12 км, автобусом на Рашень, далее — пешком 3 км.  
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первонач. назначению | культурно-просветит. | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительн.     | жилые помещения | хозяйственное                              | не используется |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|
| музей<br>библ.<br>клуб  |                      |                       | больн.<br>санат.<br>д/отд. |                 | учреждение<br>торгов.<br>промышл.<br>склад |                 |

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 4
- Фото фрагментов — 3
- Генплан — 1
- Обмеры: план — 2
  - фасад —
  - разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

**Автор проекта здания церкви, построенного индивидуальным приказом, неизвестен. Части здания разновременны. Визуальное обследование позволяет установить три строительных периода.**

**К первому относятся основные объемы: храм с абсидой, трапезная и колокольня; ко второму — западный притвор с лестницей, сооруженный, по видимому, на месте открытой паперты; к третьему — одноэтажная пристройка у южного фасада, служившая гостиницей для богомольцев.**

**До начала 1930-х гг. рядом с каменным зданием Никольской церкви стояла деревянная Ильинская церковь.**

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

**Разобраны верхние ярусы колокольни, завершение храма, свод и часть стен четверика с окнами верхнего света. Два окна на северном фасаде переделаны в двери. У западного фасада притвора сооружена деревянная пристройка. В окнах выбиты стекла, повреждено и частично утрачено столярное заполнение проемов.**

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

**Не проводились.**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| а) для памятников археологии    | — характер культурного слоя, важнейшие находки,  |
| для памятников истории          | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,  |
| для памятников архитектуры      | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты, |
| для памятников монумент. иск-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.  |

Каменная двухэтажная Никольская церковь стоит в центре раскинувшегося на холме села, на краю довольно крутого склона и реке Вохне.

Здание церкви имеет сильно вытянутый по оси восток-запад план. В нижнем этаже он состоит из прямоугольника, включающего равные по ширине храм и трапезную, к которому примыкает: с востока — полуциркульная абсида, с запада — последовательно уменьшающиеся прямоугольники колокольни и притвора с лестницей на второй этаж, к южной стене которых примыкает прямоугольное помещение гостиницы для богомольцев. План верхней церкви в значительной своей части повторяет план нижней, отличаясь от него шириной яруса колокольни, отсутствием пристройки по южному фасаду и ложных окон на северных стенах храма и трапезной.

Общие размеры плана: 45 м x 12,5 м. Объемно-пространственную композицию церкви до разрушения составляли примыкающие друг к другу по продольной оси разновысотные объемы одноглавого двухэтажного храма (с двухсветным этажем), четверика под граненым куполом, над которым возвышался глухой восьмерик барабана, увенчанный луковичной главкой с крестом на маленьком восьмигранном трибуне, двухэтажной абсиды, трапезной и притвора под двухскатными кровлями и пятиярусной колокольни (два нижних четверика, восьмерик на восьмерике, ротонда под сферическим куполом с люкарнами и граненный шпиль на круглом основании — трибуне).

В настоящее время все объемы выравнены до двух этажей и покрыты одной двускатной кровлей.

Здание сложено из кирпича. Кладка розовая на известковом растворе. Размер кирпича: 30 x 15 x 8 см. в старой части здания, 28 x 13,5 x 6,5 см. — в пристройке 2-й половины XIX в.

Фундамент из дикого камня с кирпичными на известковом растворе (см. продолж.).

с) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец культового сооружения середины XIX в.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Фотография общего вида церкви, 1937 г., хранящаяся у старожил деревни.

**IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ**

характеристика общего состояния:  
для памятников археологии культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитек-  
туры и истории конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере: живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя  
постаментов  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|
|         |         |        |           |
| +       |         | +      |           |
| +       |         | +      |           |
| +       |         | +      | +         |
|         |         |        |           |
|         |         |        |           |
|         |         |        |           |
|         |         |        |           |

**X. СИСТЕМА ОХРАНЫ**

а) категория охраны

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
|         |          | +       | 3          |

б) дата и № документа о принятии под охрану Иш. обл. комитета № 98 от 01.03.80  
~~На охране не состоит~~

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**Не определены**

**Состоит на балансе Петрецовского**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование с/с; использует под кладовую и столовую школы (1-й этаж)

**Нет**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель В. Хаславская-покусств.

(ф. и. о., должность или профессия)

« 23 » июля 1977 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(подпись)



Продолжение стр. 3.

УП-а.

заполнением. Помещения основных объемов в обоих этажах перекрыты кирпичными сводами с распалубками над оконными и дверными проемами: храм и трапезная нижней церкви — полулотковыми, абсида — полусферическим, помещения в нижнем ярусе колокольни и одно из помещений южной пристройки — цилиндрическими, трапезная и абсида верхней церкви — полулотковыми, притвор с лестницей — цилиндрическим; храм верхней церкви (прежде перекрытый сферическим сводом) и верхний ярус колокольни имеют в настоящее время деревянные плоские потолки.

Оконные и дверные проемы завершены арочными перемычками.

Стены и своды укреплены железными связями. Крыши железные по стропилам.

Лестница на 2-й этаж — деревянная (в три марша).

В северной стене колокольни сохранился нижний марш каменной лестницы на ярус звона. Пол и подоконники нижней церкви — белокаменные, пол в помещениях верхнего этажа — деревянный. Стены снаружи обмазаны известью, внутри оштукатурены известковым раствором.

Профилированные венчающий и междуэтажный карнизы, плоские лопатки (отмечающие углы объемов и места примыкания внутренних поперечных стен) ленточные с "ушами" наличники окон верхней церкви и прямоугольные профилированные и выпуклые филени, заполняющие стену между рядами окон, — все эти детали архитектурного убранства фасадов выполнены из кирпича и отличаются некоторой сухостью рисунка.

Интерьеры довольно низкой теплой церкви в I-м этаже и колодной более высокой верхней (кроме храма) сохранили почти без искажений объемно-планировочную композицию.

Все помещения пространственно изолированы и сообщаются арочными проемами в разделяющих их стенах.

Архитектурный декор интерьеров составляют профилированные штукатурные ряды на гранях сводов и вокруг окон.

Стены и своды храмов и абсид в обоих этажах были расписаны. В верхнем храме в простенках сохранились живописные композиции на евангельские сюжеты. Росписи выполнены масляными красками в академической манере. Художник — неизвестен.


Д. НИКОЛА

КОСТРОМСКАЯ ОБЛ.

ВОХОМСКИЙ Р-Н

КАМЕННАЯ НИКОЛЬСКАЯ Ц-ВЬ


СЕР. XIX В.



ОБМЕР В. ХАСЛАВСКОЙ  
В. БУГРОВСКОГО  
М. ЕВДОКИМЕНКО  
1975 г.

С. НИКОЛА  
КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. ВОХОМСКИЙ Р-Н  
НИКОЛЬСКАЯ КАМЕННАЯ ЦЕРКОВЬ  
СЕР. XIX В.


ПЛАН I ЭТАЖА



ОБМЕР В. ХАСЛАВСКОЙ, В. БУГРОВСКОГО, М. ЕВДОКИМЕНКО. 1975г.

с. НИКОЛА  
КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. ВОХОМСКИЙ Р-Н  
НИКОЛЬСКАЯ КАМЕННАЯ ЦЕРКОВЬ  
СЕР. XIX в.

ПЛАН Ц ЭТАЖА



ОБМЕР В. ХАСЛАВСКОЙ, В. БУГРОВСКОГО, М. ЕВДОКИМЕНКО. 1975 г.



1. Памятник истории XVIII века.

Церковь в с. Никола

Вохомского р-на, Костромской области



2. Буд в 1937г.

Церковь в с. Пискаря

Всехосвятского р-на Костромской обл.



Кремлевская обл.  
Нохомский р-н  
д. Кукла

Каменная Куклаверская ч-ба,  
сер. 2-й пол XIX в.

Объект был в состоянии герметичности (с Северо-Запада)  
Ромо 1975г.



Косгроумская обл.,  
Вохомекин р-н  
д. Никольна

Каменная Никольская ч-ва, сер. 2-й пол. XIX в.

Объект вид с воз-восточна  
сторона 1975 г.



Костромская обл.

Вохомский р-н

д Никола

Каменная Никольская ч-ва,  
середины. 2-й пол XIX в

Южный фасад

фото 1975 г.



Костромская обл.  
Вохомский р-н  
д. Макаса

Камешная Никольская и-ва  
сер. 2-й пол. XIX в.,  
северный фасад и абсиды  
фото 1972.



Восточная обл.  
Воложский р-н  
д. Киколо

Каменная Кинельская ч-ва,  
сер. 2-го пол. XIX в.

Фрагменты южного фасада с притвором 2-го пол. XIX в.  
Фот. 1975 г.



Кветроменкал обл.  
Воходскый р-н  
д. Никола

Раменкал Николаевкал и-во,  
сер. 2-й пол. XIX в.

Западныи притвор 2й пол. XIX в.  
фото 1975г.



Костромская обл.  
Вохомский р-н  
д. Кингалы

Каменная Кингаловская церковь  
сер. 2-й пол XIX в.

Архитектурный Южного фасада

Опись и обработка стенов верхней церкви  
архито 1985г.



Костромская обл.  
Вохомский р-н  
д. Никола

Каменная Анисимовская ц-ва,  
Сер. 2-й пол. XIX в.

Фрагмент южного фасада  
Окно и обработка стеновых углов церкви  
фото 1975 г.



Костромская обл.  
Вахромейское р-н  
д. Никола

Каменная Никольская ч-ва,  
сер. 2-й пол. XIX в.

Фрагмент иконостаса  
Храм верхней церкви  
даты 1925 г.



Кветромецкая обл.  
Вахомский р-н  
Д. Кукань

Каменная Куканьская церковь,  
сер. 2-й пол XIX в.

Средневековые и серебряные  
абсиды верхней церкви  
фронт 1975.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин-во культ. Гос. инсп. по охр. пам. ист. и культ. (наименование республиканского органа охраны)

Адрес РСФСР Костромская обл. Вохомский р-н д. Никола  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Каменная Никольская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. ис-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
|                     |                  | 4                    |                          |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

ок. 1847г., 2-ая пол. XIX в

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первоначальному назначению | культурно-просветительное | туристско-экскурсионное | лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                               |                           |                         |                        |                 | +             |                 |

предлож. по польз.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|
|         | +       |        |           |

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
|         |          | +       | +          |

наличие утвержденной охранной зоны

| да | нет |
|----|-----|
|    | +   |

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

| проект | фотографии | обмеры | реставрационные материалы |
|--------|------------|--------|---------------------------|
| 1      | 10         | 3      |                           |

органы охраны

| органы охраны |              |         | реставрационные мастерские |         | музей, архив, |
|---------------|--------------|---------|----------------------------|---------|---------------|
| союзный       | республикан. | местный | республикан.               | местные | ГНИИ          |
|               | +            | +       |                            | +       |               |

Место хранения документов

Дата составления карточки

2 апреля 1976 г.

М. П.

Составитель

Евдокименко М.В.

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

М.Н.С. Ед



Стены, сводчатые перекрытия помещений и декор фасадов — кирпичные. Декор фасадов (профилированные венчающий и междуэтажный карнизы, плоские лопатки, ленточные и профилированные наличники окон, углубленные и выпуклые филленки) отличается некоторой сухостью рисунка.

Интерьеры сохранили почти без искажений объемно-планировочную композицию. В верхнем храме частично сохранились росписи масляными красками.

ЧКА (оборотная сторона)

#### Краткое описание

Автор здания, сооруженного иждивением прихожан, неизвестен. Двухэтажное здание вытянуто по оси восток-запад. План нижнего этажа состоит из прямоугольника (включающего храм и трапезную), к кот. примыкают: с востока — полукруглая абсида, с запада — последовательно уменьшающиеся прямоугольники колокольни и притвора с лестницей на 2-й этаж, к южной стене кот. примыкает прямоугольник помещения гостиницы. План верхнего этажа в основном идентичен. Общие размеры плана 45 м x 12,5 м.

Объемно-пространственную композицию церкви до разрушения составляли разновысотные объемы одноглавого двухэтажного храма (с двусветным этажом), четверика под граненым куполом, под которым возвышался глухой восьмерик барабана, увенчанный луковичной главкой с крестом на маленьком восьмигранном трибуне, — двухэтажных абсиды, трапезной и притвора под двускатными кровлями и пятирусной колокольни (два нижних четверика, восьмерик на восьмерике, ретонда под сферическим куполом с люкарнами и граненный шпиль на круглом основании-трибуне). В настоящее время все объемы выравнены на одну высоту.