

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главная инспекция по охране, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 использованию памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

2

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ПОГОСТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
БОРОТА ОГРАДЫ И ТОРГОВЫЕ ЛАВКИ.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
		6 (4)	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XIII век

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Пудожский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Колодозерский с/с, д.Погост, 77 км от Пудожа

национальный округ; населенный пункт; пути сообщения

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственно	не используется
	музей, библ., клуб		больн., санит., аптека		учреждение торгов. промисл. склада	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—3
 Фото фрагментов—4
 Генплан—
 Обмеры: план—2
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения: кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик неизвестны.

Сохранившийся фрагмент входа Рождественского Колодозерского погоста датирован XVIII веком на основании анализа архитектурно-конструктивных деталей.

Исторические сведения анализа архитектуры, конструктивных особенностей сохранившейся.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальной облика памятника.

Очевидно, в XX веке выполнены досчатые перегородки между торговыми лавками и амбарами; утрачены полотна ворот главного входа, столбы навеса, надстроен западный сруб.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Вход на территорию погоста организован между двумя рядами торговых лавок, встроенных в ограду. Оформлен в виде арочного проема с надстрьенным над ним невысокими квадратным в плане срубом, покрытым четырехскатной крышей.

Торговые лавки представляют собой два поставленных в одну линию сруба в форме параллелепипеда, покрытых двускатными крышами. Передний скат удлинен, опирается на балку, поддерживаемую кронштейнами — выпусками поперечных стен, и образует навес над предместьем. Внутреннее пространство торговых помещений разделено поперечными перерубами на отсеки. Срубы выполнены из сосновых бревен с перевязкой углов "в обло" с остатком. Кровли тесовые. Полы и предместье — из толстых досок. Декор отсутствует.

Ширина торгового ряда колеблется от 2,93 до 3,94 м. Длина — около 32 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичный для XVIII века для средней Карелии с русским населением фрагмент входа на территорию храмового комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Отсутствуют.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя
 в жилых постройках
 для памятников архитектуры и истории конструктивный
 стеновой
 покрытий
 потолков
 пола
 декора фасадов
 интерьеров

в интерьере: живописи
 скульптуры
 прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства: цоколя
 постамента
 скульптуры
 грунта
 кричного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+	+	
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республи.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров КАСР
от 21.04.1971 г. № 199

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Пудожский райисполком

не используется

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Вахрамеев Е.В.
 (ф., и. о., должность или профессия)

26 мая 1988 г.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

М. П.

г. Петрозаводск, Елаз



'0000026571'















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6/4/ I.6I.13

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР

Адрес Карельская АССР, Пудожский район, Коллодозерский с/с, д.Погост
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. ЦАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ворота ограды и торговые лавки Рождественского погоста

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6/4/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVIII в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ. туристско-экскурсионное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республика.	местная	не состоит

политно утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

Дата составления карточки
• 26 мая 198 г.
М. П.

Составитель Вахрамеев Е. В.
(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В. Н.
(ф. и. о., должность)

ВНИИ ИСКУССТВ

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Входили в состав Рождественского Колодозерского погоста. Лавки представляют собой два вытянутых прямоугольных, поставленных в одну линию сруба, покрытые двускатными крышами. Между ними устроен вход с арочным проемом, акцентированным небольшой четырехугольной башенкой, покрытой четырехскатной крышей-колпаком. Передний скат крыши торговых лавок удлинен и образует навес перед проемами.

Представляет собой единственный сохранившийся на территории Карелии образец развитого торгового ряда перед входом на погост.

Ширина торгового ряда от 2,9 до 3,9 м, Длина - около 32 м.