

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

*29.10071002*

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

**ПАСПОРТ**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь ПРЕОБРАЖЕНИЯ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник археологии	памятник монумент. искуства
		4 +	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для чего исторического события, с которым связочно возникновение памятника — для памятников истории)

1786 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская область, Онежский район,  
с. Турчасово Автобус Снега — Порог, теплоход Порог — Турчасово/

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на первоначальном месте	культурно-просветитель.	туристско-восторжественное	лечебно-оздоровительное	жилищное	хозяйственное	не используется
используется			используется		используется	+

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Фото общего вида — 5

Фото фрагментов —

Гравюры —

Обмеры план — /

фасад —

разрез —

Стендографический план  
изменений здания —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников архитектуры	— историю памятника, кем и когда производились реставрации и расширения, место пребывания подъездов.
а)	для памятников истории	— историю возникновения краткая характеристика событий и лиц, связанных с историком объектом преобразование памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, архитектор, история открытия.

Приходская церковь Турчаковского прихода. Турчаковский посад — одно из первых поселений новгородцев на р.Онеге. Приход образовался в конце XV — начале XVI веков. Сведения о храмах этого периода не имеется. Известно только, что они были в смутное время разграблены и разрушены литовцами и полка ми.

Преображенская церковь 1647 года постройки сгорела в 1776 году. На ее месте построена в 1786 году новая, перестроенная в 1869 году. Имела престолы: 1.Преображенский. 2.Усекновение главы Иоанна Крестителя. 3.Николая Чудотворца.

(см. письмо на экспонаты)

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Трапезная и паперть XIX века.

в) реставрационные работы: общая характеристика, времена, автор, место хранения документов.

Реставрационные работы не производились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников эпиграфики	— характер архитектурного языка, вычленение надписей.
для памятников истории	— характеристика памятника, изложение, текст и время установления информационных досок.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер.

Крестообразный в плане храм, девятиглавый с кубоватым покрытием. Состоит из системы срубов, рубленных "в лапу" из бревен диаметром 25-28 см.

Единое поперечно ориентированное пространство составляют три сруба: центральный /840x800/ и симметричные северный и южный /840x680/. К ним с достоинством примыкает алтарь, состоящий из трех пятигранных апсид: центральная /360x200x360/ и две симметричные северная и южная /360x260x260x260x360/.

С запада к центральному объему примыкает сруб /660x800/, образующий с ним единое пространство. Трапезная пятигранный /800x780x870x780x800/ примыкает к прирубам основного объема /1740 см./, охватывая западный прируб. Наперть закрыта /560x20/; перед ней открытое двухсклонное крыльцо с восьмью ступенями с каждой стороны.

Апсида покрыта как бы поставленными друг на друга двумя огромными бочками поднимающимися главами на одинаковую высоту с главами трех выступов вокруг четверика. Эти выступы покрыты бочками, на коньках которых на тонких шеях и поставлены главки.

Из перекрестья трех выступов поднимается стройный четверик, высота которого составляет 2/3 высоты выступов. Четверик покрыт кровлей кубоватой с пятью главами. Барабан центральной главы поставлен на небольшое подышение.

Церковь двухсветная. Первый свет: шесть окон прямоугольной формы с севера и юга и четыре окна апсиды, прорубленные у самого карниза. Второй свет: шесть окон — по одному на каждой грани северного и южного выступов. Окна строенные над более широким центральным — полуциркульная *желобчатая* фрамуга.

Церковь общита тесом. Карнизы украшены резными досками. Крыши покрыты тесом. Главы — лемехом. Трапезная одноэтажная, покрыта скатами по граням. Конек крыши наперть врезается в покрытие трапезной.

Крестообразный, двухсветный интерьер церкви образует в центре четверика "небо" с росписью. Восемь архангелов и в центре — Троица. Стены четверика также расписаны: на восточной — Распятие, на остальных — по четыре сюжета.

Сохранился иконостас с царскими и боковыми вратами и четырьмя рядами икон. 1-й ряд икон не сохранился, второй — в плохом состоянии, третий — в удовлетворительном и четвертый в хорошем состоянии/.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник культовой архитектуры XVIII-XIX веков. Составная часть ансамбля Турчаковского погоста.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

"Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии" Вып. III. Архангельск, 1896  
"Атлас Архангельской епархии". Архангельск, 1890

## Х. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	хорошее	удовлетворительное	плохое	изнаночное
для памятников археологии:	культурного слоя зажигательных находок	-		
для памятников археологии в историко-культурном плане:	конструкций стен высечки потолков пола декора фасадов интерьеров	+ + + +	+ +	+
в интерьере:	живописи скульптура причала, искалаж	-	+	
для памятников изобразительного искусства:	наклад инструмента скульптуры группы красочного слоя			

## Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ На охране не состоит

а) категория охраны	секретная	республиканская	местная	не охраняется
	+ <i>наст. Р-р № 1324 от 30.3.60</i>			?

б) дата и № документа о принятии под охрану *наст. Р-р № 1324 от 30.3.60*  
*не охраняется.*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)  
*не охраняется.*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование *не охраняется.*

д) дата и № отданного документа

Дата составления паспорта *Корочкина Т.А. м.н. науч. сотрудник*

*15.03.60* *т.к.*

Инспектор по охране памятников



Паспорт № 39

Преображенская деревянная церковь  
1786 г., с. Турчаково Снежского р-на  
Архангельской области.

Фото В.Лапина.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

2910071002

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры Гла́вное управление по охране памятников истории и культуры

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Культовый комплекс погоста Турчаково  
Царкоево Преобразения

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки-изысканий
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, скоторым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1786 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельский обл., Онежский р-н,  
с Турчаково, дер. Писадь, Проеезд от г. Онеги до с. Порог-20 км автобусом,  
далее теплоходом 120 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительск.	туристско-искусств.	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственные	не используется
музейный зал			лечебн. оздоров. цент.		учреждения спорта, прожив.- спас.	+

ПРИЛОЖЕНИЯ: Екладышки 3 стр. к п.п. У16/, У1а/, б/, У1.

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 13

Гипсажи —

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план  
стражной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производился разыск и раскопки, место хранения коллекций.
а) для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, захоронение, история создания.

Преображенская церковь сооружена в 1786 году. В 1869 году она ремонтировалась: в ходе ремонта изменена форма окон, снаружи церковь обшили тесом, переделали лестницу в пантери. Тогда же освящены приделы "Усекновения главы Иоанна Предтечи" и "Николая Чудотворца".

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачена западная лестница в пантери. Нарушен фундамент, местами сорвана обшивка и кровля. Заколочены некоторые проемы. Внутри в северной части галерек пронырдался пол. Частично обрушило перекрытие "необи" урмана. Утрачена значительная часть холстов с живописными /см. Билдыш 51/ и реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников краеведения	— характер культурного слоя, находящиеся в нем;
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления памятной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные таблички.
для памятников инженер. исс-ва	— основные особенности композиционного и художественных решений; тексты, материал, техника, размер.

Церковь расположена в северной части территории поселка /см. паспорт на комплекс/.

Четвериковая церковь поставлена на оштукатуренный цоколь и облицована тесом со скромной каймой, тип которой широко распространен во второй половине XIX века. Динамичная объемная композиция здания в основе центрическая: к высокому стройному четверику храма по бокам и с запада примыкают пониженные однокубовые, почти квадратные в сечении двухсветные приусы. Четверик завершен пятиглавием на кубоватой кровле, прирусы — высокими бочками с луковичными главами на тройных "шапках". С востока к храму примыкает трехчастный граненый алтарь под трехголовой бочкой — редкий прием для деревянного зодчества севера. Западный прирус окружен обходной галереей со срезанными углами. Такой тип галерей в литературе иногда называют "нишевником". Композицию с запада завершает небольшая, квадратная крытая панель, в которую вела довольно высокая деревянная лестница. Апсида, галерея и панель покоятся относительно приусов храма и равны по высоте. Таким образом, ритм масс нарастает от панели к храму.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

/см. Вкладыш №1/.

Редкий из сохранившихся на русском севере тип кубоватого храма, в основе объемного решения которого лежит центрическая композиция. Необычно завершение алтаря трехголовой бочкой и организация VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. /см. Вкладыш №2/

1. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 3, Архангельск, 1898, стр. 81–84, №252.

/см. Вкладыш №3/

## IX ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристики общего состояния:

для памятников архитектуры	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. ис-ка
для памятников монументального искусства	шоу-ка
	восточного искусства труда красивое слово

хорошее	среднее	плохое	非常好的
+			
	++		
	++	+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

секретная	республ.	местная	не охраняют
+			

б) дата и № документа вправлен под охрану Постановление Совета Министров СССР  
№ 1327 от 30.08.60

в) границы охранной зоны в зоне регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждавший документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.

Приложение



'D000020170'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование \_\_\_\_\_ не используется

д) дата и № первичного документа

НДТ

Дата поставления паспорта

Составитель С.А. Никольский, архитектор

1986

(подпись)

(отделка)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(заполнено)

Тип. Мин-ва культуры СССР. Зак. 449-1000

Т-2, УГПЛ, Зак.2386, Тип.15000, 17.97.72.

## Вкладыш №1

к паспорту: "Комплекс погоста  
Турчаново. Церковь Пресвятой Троицы".  
Архангельская обл., Онежский р-н,  
с. Турчаново

К разделу У1 а/

скелетами, а сохранившиеся - испорчены сыростью и красочный слой на них сильно истончел и отсыпался. Поврежден иконостас: сорвана большая часть панели и других накладных резных деталей. Утрачено значительное количество икон, а сохранившиеся находятся в очень плохом состоянии с отсыпавшимся грунтом и красочным слоем. Нарушена внутренняя лестница в паперти.

К разделу У2 а/.

Кровля церкви покрыта тесом, глязы - леметом.

Композиция фасадов боковых прирубов храма симметрична, в три световые оси. Над прямоугольными окнами первого света стена прорезана трехчастным окном второго света: центральная секция имеет арочную форму, боковые - прямоугольную. На боковых граних апсиды и склоненных граних ее центральной части - по одному прямоугольному окну. Окна галерей - прямоугольные трехчастные; форма окон паперти та же, что и первого света храма, в паперть ведет широкий прямоугольный дверной проем. Над ним расположена арочный юбка. Пропорции церкви обрамлены скромными профилированными наличниками. Апсиды завершает простые профилированные карнизы с резными подзорами.

Динамичность наружного силуэта церкви повторена в организации ее внутреннего пространства. В храме в центре - высокое квадратное цилиндрическое пространство, перекрытое восемьмиольным несом. Переход к несу осуществлен плавкими тромпами. Внутреннее пространство прирубов понижено относительно четверика, а апсиды, галереи и паперти - относительно прирубов. Потолки в этих частях церкви (См. вкладыш №2)

к паспорту: "Культовый комплекс  
погоста Турчансово. Ц-нь Пресвя-  
тования". Архангельская обл., Онеж-  
ский р-н, с. Турчансово, д. Посад.

плоские. С галереей храм соединяется широкими арочными проемами, с ап-  
сидой - прямоугольными, переделанными позднее на арочные. Централь-  
ный алтарь с боковыми связан широкими арочными проходами. В паперти ус-  
троена широкая деревянная лестница с ограждением из точеных балясин.

В храме сохранился трехъярусный каркасный иконостас. Иконы поме-  
щены в прямоугольные рамы, разделяющиеся изящными пилastersами, выпол-  
ненными в технике сквозной резьбы, изображающей переплетенные вино-  
градные лозы. Ярусы разделены профилированным карнизом с сухарика-  
ми, раскрепленным над пиластрами. Боковые крылья иконостаса частич-  
но занимают плоскости северной и южной стен храма. В иконостасе в  
плохом состоянии сохранилась часть икон, одновременных церкви. Ико-  
ностас покрашен в зеленый цвет, декоративные детали /карнизы, пи-  
лястры и т.п./ позолочены.

Небо и верхняя часть стен центрального четверика обтянуты хол-  
стом, на котором читаются отдельные живописные скометы, выполненные  
в академической манере во второй половине XIX века. В центре неба  
помещена новозаветная Троица; в долинах написаны архангелы и ангел,  
ведущий Иоанна Предтечу в пустыню.

В четверике на восточной стене / над иконостасом / изображено  
"Снятие с креста". На других стенах скометы, заключенные в простые  
прямоугольные рамы, расположены попарно друг над другом: на юге  
сохранилось "Положение во гроб", "Воскресение" и "Хенни Мироноси-  
цы"; на севере - "Пасение креста", "Распятие", "Поцелуй Иули" ;  
на вто - "Христос перед Пилатом" /?/, "Моление о чаше", "Истязание  
Христа" и "Суд Пилата". / см. вкладыш №3 /

к паспорту: "Культовый комплекс по-  
госта Турчаково. Ц-вь Преображения".

Архангельская обл., Онежский р-н,

с. Турчаково, д. Посад.

К разделу УП а/.

Стены в церкви отесаны и не обшиты, полы дощатые.

К разделу УП б/.

внутреннего пространства. Четкий динамичный силуэт церкви хорошо просматривается при подъезде с реки и с пологого противоположного берега. Аналогом служит церковь в селе Полторожье.

К разделу Уц.

2. Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 47,  
Спб., 1911, стр. 114-120.

3. С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов. Русское деревянное  
здечество. М., 1942, стр. 150-152.

4. И. Бартенев, Л. Федоров. Архитектурные памятники русского  
севера. М-Л, "Искусство", 1968, стр. 126-131.

5. Г. Алферова. Каргополь и Каргополье. М., 1973, стр. 132-  
133.

Планы, фотографии, крошки обмеров и негативы хранятся в  
Архангельском областном управлении культуры.








































3.4. 1.8.13.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ.Гл. упр. по охране пам., истории и  
Адрес Архангельская обл., Онежский р-н, с. Турчасово, п. Посад. культуры  
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Культовый комплекс пог. Турчасово. Ц.Преображения.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1786 г.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристко- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

союзная	республ.	местная	не состоит
+			

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VI. ПАСПОРТНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

место хранения документов

Дата составления карточки  
19'86г.

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
+	+	+	+

Составитель:

С.А. Никольский, архитектор  
(Ф. И. О. должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрац. мастерские
союзный	реставрац. мастерские
республикан.	местный

Старший инженер производственной группы  
по охране памятников

ВНИИИ

*Очко*

Фото или схематический план



## Краткое описание

Церковь расположена в северной части территории погоста. Здание кубоватого типа, бревенчатое, построено на белокаменный цоколь, в 1869 г. обшито тесом.

Динамичная объемно-плановая композиция церкви в основе центрическая: высокий двухсветный четверик храма с пониженными квадратными прирубами. С востока к храму примыкает трехчастный граненый алтарь. Западный прируб окружен крытой галереей с небольшой папертью. Прирубы завершены бочками, апсида — трехлопастной бочкой /редкий прием для деревянного зодчества русского севера/. В храме сохранился резной иконостас конца XVII века и фрагменты живописи второй половины XVII века.

Здание — характерный для северных погостов пример кубоватого храма, в архитектуре которого использованы редкие приемы.