

ПАСПОРТ НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ.

1. Наименование. Производственное здание.
2. Адрес. Ивановская обл. ШуЙский р-н с. Дунилово.
3. Время сооружения. Начало XIX в.
4. Автор, строитель, заказчик. —
5. Расположение. Здание выходит на главную сельскую улицу. Неподолёку расположен ансамбль Покровских церквей. Автобусная остановка находится на расстоянии 200 м, до г. Шуя 18 км.
6. Исторические сведения. —
7. Тип, планировочная структура. Двухэтажное производственное здание. В плане имеет "Г"-образную форму и состоит из ряда самостоятельных помещений. Общие габариты 31,2 x 12,8 м.
8. Конструктивная система. Кирпичное здание с несущими наружными и внутренними стенами. Перекрытия деревянные, оштукатуренные. Крыша Металлическая, на деревянных стропилах. Снаружи стены здания покрыты побелкой.
9. Объёмно-пространственная композиция. Здание представляет собой невысокий двухэтажный объём, состоящий из двух частей, разного габарита, но одинаковой высоты. На главную улицу выходят обе части, одинаковыми по размерам торцовыми фасадами.
10. Декоративное убранство фасадов. Главный, западный, фасад обеих половин здания и южный фасад левой половины украшен профилированными арками, под которыми находятся окна второго этажа. Профиль арок переходит в карниз, который опоясывает здание с трёх сторон. Карниз состоит из четырёх полочек и "гуська". Обе половины завершаются одинаковыми ступенчатыми фронтонами. На некоторых окнах I и II этажа сохранились глухие металлические ставни с витыми украшениями. Остальные фасады здания лишены всяких украшений, кроме декоративного карниза с поясом поребриков между I и II этажами.

II. Интерьер.

а/ основные помещения, система взаимосвязи, габариты.

Здание имеет четыре основных производственных помещения размерами 6,43 x 6,49 м, расположенных в I и II этажах. Каждое помещение имеет самостоятельный выход на улицу. В части дома, выходящей на главный фасад находились административные помещения, имеющие выходы на улицу и во двор. На второй этаж вела внутренняя лестница.

б/ лепнина. Отсутствует.

в/ настенная живопись. —" —"

ремонт
4/III (?)

г/ резьба. —"——

д/ станковая живопись. —"——

е/ утварь.

12. Историческое и худ. значение. —————

13. Фиксация. ИСИРПМ , август 1970 г.

14. Реставрационные работы. Не проводились.

15. Состояние. Стены дали значительные трещины. Многие кирпичи выпали. В окнах отсутствует остекление . Крыша испорчена и протекает . Разрушена лестница , ведущая на второй этаж. Общее состояние неудовлетворительное.

16. Современное использование. Склад угля.

17. Охрана. Не охраняется.

18. Библиография. —2222—

19. Дополнительные сведения. —————

10 августа 1970 г.

С. Гнедовский.

редактор В.И. Казаринова.







