

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление по охране, реставрации и использованию памятников
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
 истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дворянский банк

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

нач. XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пензенская обл., Бузнецкий р-н,

г. Бузнец, ул. Ленина, 223

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

Вкладыш №

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По сведениям сотрудников Кузнецкого краеведческого музея в здании располагался дворянский банк. Стилистический анализ форм сооружения позволяет отнести его к началу ХХ в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание сохранило свой объем и декор без существенных изменений.

Заложены некоторые окна.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Одноэтажное кирпичное здание главным фасадом обращено к улице Ленина и выходит на красную линию ее застройки.

В плане оно представляет собой вытянутый по продольной оси прямоугольник, к которому с левой и правой стороны притыкают квадраты входных объемов.

В интерьере продольная перегородка выделяет небольшое помещение для служащих. На одной оси с ней поставлены два восемьгранных столба, поддерживающих плоское перекрытие большого операционного зала.

Здание завершено низкой кровлей со скатами, над которой поднимаются по углам два столба и две аттиковые стеньки, флансированные аналогичными столбами и увенчанные третьим — мотив, характерный для архитектуры модерна. Между столбами и "аттиками" устроено ажурное металлическое ограждение.

В декоре фасадов сочетаются детали эклектики и модерна, им же фасадное убранство отличается дробностью и сухостью. Главный фасад имеет 10 осей и несколько асимметричен: правое крыло на одну ось длиннее левого. Вход, расположенный на четвертой справа оси, отмечен крыльцом с одним входом. Фасад членится пилястрами, имеющими отмеченные углы и продолжавшиеся краиние столбы "аттиков". Большие окна с арочными перемычками украйены наличниками с профилированными архивольтами, повторяющими форму перемычек,

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

См. Вкладыш № 1

Здание представляет собой интересный пример городской застройки начала XX в., в котором сочетаются элементы архитектуры эклектики и модерна. Оно органично входит в ансамбль застройки улицы Ленина.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Архивные и библиографические материалы не найдены.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок				
для памятников археологии					
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны


союзная	республ.	местная	не состоит
	+		Р

б) дата и № документа о принятии под охрану

26.06.1986 N 279 от 5.6.86

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.



D000016429

г) балансовая принадлежность и конкретное использование районное отделение БАНКА

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель искусствовед Троскина
(ф., и., о., должность или профессия)

Н. Троскин
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



М. П.


В К Л А Д Н Ы Й

к паспорту "Дворянский банк" ул. Ленина, 223,
г.Лузнецк Пензенской области.

к пункту УП а/

проемов, плоскими вертикальными тягами, подоконными досками. Вся плоскость фасада разделана западающими и выступающими балконами из штучного кирпича. Под "аттиками" помещены круглые медальоны с равноконечными крестами в них. Другие фасады здания имеют более упрощенный декор, в них отсутствуют балконы, пилasters и т.д. Левый боковой фасад имеет девять окон, правый - восемь. Кирпичная кладка фасадов оставлена открытой. В интерьере стены опутаны, сохранились потолочные и карнизные тяги.


ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.
г. КУЗНЕЦК
ул. ЛЕНИНА 223
ДВОРЯНСКИЙ БАНК нач. XX в.



ОБМЕР БЛИНОВ И.
ТРОСКИНА Е.
ЧЕРТИЛ БЛИНОВ И.

ЛЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.
г КУЗНЕЦК
ул. ЛЕНИНА 223
ДВОРЯНСКИЙ БАНК нач. ХХ в
ПОДВАЛ

с ↗





Feuerbacheri ssp.

12-28

? *Kyprius*

yt. лесные 223

Glechomoides *Salicis*

Mar. XXB

Tirolium *gracile*

февраль 1978



Георгиевская обн.,

? Курганская

ул. Мира 223

Октябрьский район

(на) XX +

Был в нов. панаг.

Foto Brusola 1978,



12-25

Гиацинтовый

2. Киргизия

41 листья 823

Ширепановий сад

нар. № 8.

Французский магазин фруктов

Зима Туризм 1978.

3.3.4 I.39.14

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Глав. управ. охраны, реставр. и использ. памят.

Адресс Пензенская обл., Кузнецкий р-н, г. Кузнецк, ул. Ленина, 223
(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дворянский банкII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XX в.IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. Наличие документации



паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

всего хранения документов

дата составления картотеки

г.
М. П.Составитель И. М. Стровцов

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный
+	+	+

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

И. М. Стровцов

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажное кирпичное здание – интересный пример городской застройки нач. XX в., в котором сочетаются элементы архитектур эклектики и модерна.

Здание завершено низкой кровлей с прямыми скатами, над которой поднимаются со стороны улицы два столба на углах и две аттиковые стенки, фланкированные аналогичными столбами и увешанные третьим, мотив характерный для архитектуры модерна. Главный фасад имеет десять осей, вход расположен на четвертой оси справа, отмечен ступеньками. Большие окна с арочными перемычками украшены наличниками с плоскими вертикальными тягами и арочными архивольтами. Фасад расчленен плоскими пилястрами, которые продолжаются столбами над кровлей. Под аттиками на фасадах помещены круглые медальоны с равноконечными крестами в них.