

7710446007

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2. I.32.I

номер

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия

Управление Гос.контроля охраны и использования памятников истории и

(наименование республиканского органа охраны памятников)

культуры

ПАСПОРТI. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Брюсов. Главный дом.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Первая половина XVIII в.; 1770-е гг.; 1813 г.,IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА конец XIX в. г. Москва, Краснопресненский
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
р-н, ул.Гордея, 14/2

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	Союз МУЗ для любителей бюджетный клуб			больни. санат. д/отд	учреждение торгов. промышлен. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 13

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — 3
разрез —

фасад —

Схематический план

охранной зоны —

Вкладыш к разделу УПа) — 2 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

a)

Составляющие ядро существующего здания одноэтажные прямоугольные в плане палаты сооружены в первой половине XVIII в., вероятно, при А.Р. Брюсе. Около середины XVIII в. (до 1764 г.) корпус был удлинен пристройкой с обоих торцов крыльев с ризалитами. При этом северо-западный угол застроен не был. Я.А.Брюсом в 1770-х гг. (до 1777 г.) дом был перестроен: надстроены второй и третий этажи, завершен северо-западный угол.

В 1812 году дом пострадал во время пожара, но уже в 1813 г. "починкой исправлялся". Тогда же был переделан главный фасад: декор его был упрощен, стена оштукатурена, заштукатурены верхние ложные окна (позже здесь были пробиты окна третьего этажа, устроенного на основе антресолей). Декор главного фасада еще раз был изменен в конце XIX в. К тому же времени, очевидно, относится устройство новой парадной лестницы. В конце XVIII в. она находилась у восточного торца здания, перед которым располагался парадный вход с крыльцом.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены рамочные наличники первого этажа. Подшиты потолки в большинстве помещений первого этажа. Полностью переделаны интерьеры второго и третьего этажей. Стены обшиты панелями, сделаны новые паркетные полы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Проект реставрации разработан в 1987 г. под руководством арх. О.Е. Галаничевой ("Моспроект-2" ГлавАПУ г.Москвы). Проектная документация хранится в архиве УГКОИП г.Москвы (шифр 461).

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание является композиционным ядром городской усадьбы. Расположено с отступом от красной линии ул. Герцена, образуя перед своим главным (южным) фасадом парадный двор. Боковой (западный) фасад выходит на красную линию ул. Неждановой.

Трехэтажный кирпичный оштукатуренный дом выстроен в стиле раннего классицизма. "П"-образную в плане композицию образуют вытянутый по оси "запад-восток" объем, завершенный вальмовой кровлей, и выступающие на главном фасаде боковые ризалиты. На дворовом фасаде последним отвечают ризалиты значительно меньшего выноса.

Фасады здания равномерно украшены развитым плоскостным декором и имеют единое пропорциональное соотношение этажей. Нижний этаж с приземистыми окнами трактован как цокольный. Парадному второму этажу соответствуют высокие стройные окна. Почти квадратные окна третьего этажа воспринимаются как антресольные (первоначально часть их и была антресольными). Сильно переделанный в период эклектики главный фасад сохранил первоначальную симметричную композицию с девятью проемами общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(см. вкладыш № I)

Один из наиболее интересных в Москве домов-дворцов в стиле раннего классицизма с хорошо сохранившимся структурой и декором фасадов. Здание является композиционным ядром крупной городской усадьбы Белого города.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1) ИАА ГлавАПУ г. Москвы, Тверская часть, № 272.

2) Архив УГКОИП, шифр № 461.

3) П. В. Сытин, История планировки и застройки Москвы, т. II, М., 1954, стр. 148-149.

(см. вкладыш № 2)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	++		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	союзная	республ.	местная	не состоит
a) категория охраны			+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Решение Исполкома Моссовета № 35/90 от
4.09.1972г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

Союз музыкальных деятелей России

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель


искусствовед Г.К. Смирнов

(Ф. И. О. ПОКЛЮЧЕНИЯХ профессии)

«...» . ирнъ. . . 1992г.

Инспектор по охране памятников

(поправь)



ПРИЛОЖЕНИЯ

к паспорту "Усадьба Брюсов. Главный дом"

г.Москва, Краснопресненский р-н, ул.Тверская, 14/2

к разделу III

(продолжение)

основного корпуса и в трех осях окон в каждом ризалите.

Ризалиты выделяются беленчатыми пилонами с ионическими капителями, которыми обработаны углы и простенки на высоту второго и третьего этажей. Окна второго и третьего этажей обрамлены профилированными штукатурными наличниками. Над проемами второго этажа помещены фризки и сандрики-полочки. Вогнувший карниз антаблемента подчеркнут муфтами. Практически полностью сохранился первоначальный декор на боковом (западном) фасаде, выходящем на ул.Неждановой. Окна первого этажа оформлены еще по-барочному: рамочными наличниками с "ушами" и клинчатыми "замками". Вместе с прямоугольными "накладными досками", расположенными выше, проемы заглублены в мелкие ниши. Окна второго этажа заглублены в ниши вместе с прямоугольными "накладными дооками", помешанными под проемами, и "Г"-образными над проемами. Окна обрамлены наличниками с гранеными "замками". Парадный характер второго этажа подчеркнут треугольными и прямыми сандриками. Обрамление наличниками верхние окна объединены с подоконными "накладными досками". При ведущей роли вертикальных членений, выявленных осями окон с "подоконными дооками" и пилонами на углах и в средней части фасада, активно подчеркнуто разделение первого и второго этажей мощным белокаменным карнизов. Антаблемент, завершающий фасад, в выносной части карниза украшен муфтами. На другом (восточном) боковом фасаде от первоначального убранства сохранилась обработка второго и третьего этажей вертикальными нишами, в которые заглублены окна. Над

(см.вкладыш № 2)

ВКЛАДНЫЙ 2
к паспорту "Усадьба Брюсов. Главный дом"
г.Москва, ул.Герцена, 14/2.

к разделу УДа (продолжение)

двумя окнами второго этажа уцелели треугольные сандрики, "наклонные доски" под которыми обработаны "ложками". На дворовом фасаде сохранились первоначально междуэтажный карниз, подоконники, прямые сандрики, "наклонные доски". Антаблемент этих двух фасадов аналогичен главному фасаду.

Первоначальную внутреннюю структуру достаточно хорошо сохранил лишь первый этаж. Основной корпус включает шесть помещений, расположенных по три с каждой продольной стороны. Занимающее центральное пространство вестибюль и парадная лестница (устроенные в конце XIX в.) соединены тремя арочными проемами. Восточное крыло (ризалит) здания разделено на два помещения, западное — имеет коридорную планировку. Корridor, шедший первоначально на всю его длину, остался лишь в северной части. В шести помещениях сохранились лотковые своды с распалубками над проемами. Корridor перекрыт коробовым сводом. От внутренней планировки второго и третьего этажей сохранились лишь капительные стены.

От убранства интерьеров сохранилась только парадная белокаменная лестница с литыми балюсиками.

к разделу УД

- 4) Е.А.Болешкая, Архитектурные альбомы М.Ф.Казакова, М., 1956,
стр. 210, 263.
- 5) Е.В.Николаев, Классическая Москва, М., 1975, стр.64-65,
130-134, 253.
- 6) Памятники архитектуры Москвы. Белый город, М., 1989, стр.97-98
Планы, крошки, фото и негативы хранятся в архиве УГКОИП
г.Москвы.




























МОСКВА

ул. Герцена, д/2,
ДОДАЮЩА "БЫКОВО",
ГЛАВНЫЙ ДОМ,
ПЕРВ. ПОЛ. XVIII в., 1770-Е ГГ., СЕРЕДИНА XVIII в., КОНЕЦ XIX в.
I ЭТАЖ



ДАЛЬНИЕ ОПОЗНАЧЕНИЯ:


- — ПЕРВ. ПОЛ. XVIII в.
- ▨ — СЕРЕДИНА XVIII в.
- ▨ — 1770-Е ГГ.
- ▨ — КОНЕЦ XIX в.

МП "СУМАРТ"
СТРОИТЕЛЬСТВО
СИСТЕМ
КВАРТИРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

МОСКВА

на Генуеве, 14/2,
Усадьба Тверцов
Главный дом,
перепись XVIII в., 1770-е гг., середина XVIII в., конец XIX в.
II этаж

С



ДОКУМЕНТЫ

— 1770-е гг.



— конец XIX в.

Музей архитектуры
Государственный музей архитектуры
имени А. В. Щусева
Реставрация Е. С. Соловьёвой

МОСКВА.

УЛ. ГЕРЦЕНА, 14/2
УСАДЬБА БРОСОВ,
ГЛАВНЫЙ ДОМ
ПЕРВ. ПОЛ. XVIII в., 1770-е гг., СЕРЕДИНА XVIII в., КОНЕЦ XIX г.
III ФАЖ

С



СЛОВНИК СОЗНАЧЕНИЯ:

■ - 1770-е гг.

■ - КОНЕЦ XIX в.

МП "СИМАРГ"
Отмер: Кожевникова Е.
Смирнов Г.
Выполнила: Кожевникова Е.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2. I.32.I
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия, УГКОИП г.Москвы (индекс)

Адрес Москва, Краснопресненский р-н, ул.Герцена, 14/2 (наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Брюсов. Главный дом.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА первая половина XVIIIв.; 1770-е гг.; 1813г.; конец XIX

IV. ХАРАКТЕР

СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельный	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранный зоны

да

нет

VII. НАУЧНО-ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

дата обследования, докладчиков

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
советский	республикан.	местные

июнь 1962

искусствовед Г.К.Смирнов

(ф., и., о., должность или профессия подпись)

Испектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Трехэтажный кирпичный дом в стиле раннего классицизма стоит, отступая от красной линии улицы Герцена и выходя на ул. Неждановой торцевым фасадом. Сильно выступающие боковые ризалиты придают композиции "П"-образную форму. Фасады равномерно обработаны развитым плоскостным декором. Главный фасад переделан в кон. XIX в. в формах эклектики. На первом этаже сохранились сводчатые перекрытия. Парадная лестница - белокаменная с литыми балюсиками.

Один из лучших в Москве домов-дворцов в стиле раннего классицизма