

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

наименование памятника

Церковь Петра и Павла

V. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Исторический архитектурный ансамбль	История	Изобразительная архитектура	Исторический документ, архив
		х	

VI. ДАТА ИЗГОРОДКА ПАМЯТНИКА (для зданий исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1745 ГОД

VII. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Йошкар-Олинский район,

д. Прилуки /Автобус Архангельск — Йошкар-Ола, пешеход 5 км./

VIII. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	историко-экспозицион	исследовательский	издательско-изделий	хозяйственное	не используется
	нет			есть, частично	использовано	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото объекта здания — 3

Фото фрагментов —

Рисунки —

Обмеры здания — 1

— план —

— разрез —

Секретнический ящик

старинной земли

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников архитектуры	— история памятника, его вида произошествия и распада, место здания памятника.
для памятников истории	— история возникновения, краткие характеристики событий и лиц, в связи с которыми возле памятника значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, лакомки, история создания.

Церковь церковь Прилуцкого прихода, существовавшего с 1664 года. Первую церковь в виде Сретенской с приделами Ангела Архангела и "Христа и Аверса". Она существовала с 1664 года до 18-х годов XVIII века из-за ветхости была разобрана.

В 1774 году устроено однокрестильное здание церкви в честь Архангела Михаила. Освящено в 1741 году.

В 1911 году религиозность: была перебрана подъёмщиком в католицизм.

Б) реставрации и утраты, изменения первоначальной облика памятника.

Утрачены южные крылья с потрёпым покрытием. Окна второго света засыпаны. С них просит вход с однодревесными крыльями для хибудки. внутри сделаны новые перегородки и поставлены печи /прежде было ходило?/.

Б) реставрационные работы /обобщённая характеристика, времена, автор, место, времени документации/

Б) реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры	— характер культурного слоя, календарные наименования;
для памятников истории	— характеристика памятника, обстоятельства постройки и время утверждения исторического статуса;
для памятников археологии	— основные особенности планировочной, монументальной-пространственной структуры и конструкций; характер землянок-фундаментов, наличие архитектурных, прикладного искусства, строительной, материалов, основные сведения;
для памятников археологии, археологии, археологии	— основные особенности монументального и сакрально-исторического решения, тексты, материалы, техника, размер.

Древянная церковь типа "восьмерик на четверике", с четырьмя южными апсидами, пятигранным барабаном, крытом обочиной, и троепрестолом.

В плане четырехъярусная церковь и трапезная составляют единую пространственную композицию / за вторым светом с проездами лишь восточные боковые, западные покосы, западные - поздние /.

Приближающееся к квадрату помещение церкви перекрыто плоскими потолками. В трапезной - квадратчатый потолок, опирающийся у церкви на выступы пилястр. Весь интерьер опутан лестницами.

Рукоделна из бревен диаметром 20-25 см. "в обло". Общие тесом без шипов-стяжек по выпускам бревен венцов. Доставлены из водуни. Накрите деревом и побором. Сайдир отсутствует.

Гобернаты.

Четверик - 652x650.

Апсида - 245x194x355x194x245.

Трапезная - 1157x680.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичный для Архангельской области образец деревянной церкви в типе "восьмерик на четверике" - половины XV века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИСКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Древние исторические описания приходов и церквей Архангельской епархии. Архангельск, 1894 Вып. I, с. 103-104

Описание памятников Архангельской губернии. "Известия императорской археологической комиссии. Вып. 11 / вопрос о реставрации. Вып. 6// СПб., 1911, с. 159

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристики общего состояния:

для публичного зала:
вестикультурного зала
академических выставокдля выставочных архитек-
турных экспозицийархитектурный
стен
подиум
платформа
зала
экрана фасадов
интерьеров

в музее

животворящий
скульптуры
бронзы, монетыдля показания выдаю-
щихся экспонатовшоу-зал
постоянных
выставок
групп
изображений

	широкое	среднее	узкое	изолированное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории опасности

специальная	регулярная	исключительная	не опасная
			<input checked="" type="checkbox"/>

б) акт о № 20 документа о приемке или передаче

БОТ

в) границы охраняемой и зоны регулирования застройки (краткое описание по ссылке из утвержденной документации)

не имеет

г) балансовая принадлежность и конкретные назначения

Библиотека и читальни

д) акт о № 21 приемо-передаче

БОТ

Составитель

Юрий Иванович Бородин

Заверен в рабочем порядке

Бородин**6**

16

Напечатано на первых листах















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (номер)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекция по охране памятников
 Адрес Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Прилуки
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Архангела Михаила

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		X		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1745г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
		X					

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
		X		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	X

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
X	X		X

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
союзный	республикан.	НИИ

Дата составления карточки

16 марта 1954

М. И.

Составил: Корюхина Т.А. историк

(Ф.И.О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. И. О., подпись)

Л.Г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Деревянная церковь типа "восьмерик на четверике", с шатровым покрытием, пятигранной апсидой, крытой бочкой, и трапезной. Типичный для Архангельской области образец деревянной шатровой церкви типа "восьмерик на четверике" I-й половины XIX века.

Рублена "в обло" из бревен $D=23-25\text{см}$ Обшита тесом без пилляр. Поставлена на валуны. Покрыта железом и шифером. Декор отсутствует.

Габариты: четверик - 652x680.

Апсида - 245x194x265x194x245.

Трапезная - 1157x680.

Утрачен восьмерик с шатровым покрытием. Кна второго света зашты тесом. С юга пробит вход с односходным крыльцом для кинобудки и поставлены печи.