

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМинистерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковная сторожка.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

середина XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская область, Савинский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,село Алексино. От Савино 33 км. на восток.

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на перво- нач. назна- чение	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилое помещение	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библиотека клуб		больница санитар. пункт		учреждение торгов. промышлен. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2
 Фото фрагментов— 1
 Генплан— 1
 Обмеры: план— I
 фасада—
 разрез—
 Сметнический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) (для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры
и монументального искусства)

- история возникновения, кем и когда производилась раскопки, место хранения коллекций,
— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,
— автор, строитель, заказчик, история создания.

Сторожка, возможно, построена в 1849-1852 гг., когда проводились строительные работы по трапезной Иоакимоанненской церкви, которой она принадлежала. Находилась в черте церковной ограды, разобранной в 1930 году.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Заложен современным кирпичом первоначальный оконный проем на восточном фасаде. К северному фасаду примкнула поздняя деревянная пристройка. Незначительные утраты кирпичной кладки.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
а)	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Небольшая одноэтажная кирпичная постройка расположена у северного фасада церкви Иоакима и Анны, к которой она обращена продольным фасадом. Ее объем расположен несколько под углом к центральной продольной оси храма, что вызвано, очевидно, конфигурацией плана церковного участка, обнесенного оградой. Представляет собой в плане четырехсторонний прямоугольник, вытянутый по продольной оси. Несколько западнее центральной поперечной оси проходит капитальная стена, разделяющая сторожку на два помещения. Возможно, первоначально, в восточной половине здания ей соответствовала такая же стена, чем выделялись центральные сени, в которые с северного фасада ведет дверной проем. Низкий горизонтально-протяженный объем здания перекрыт деревянным потолком и четырехскатной кровлей, крытой железом. Плоскости фасадов трактовались как плоские филенки, в "рамках" которых расположены прямоугольные оконные и дверные проемы, небольшие ниши на северном фасаде. Вследствие такого приема, цокольная часть здания оказалась отделенной, образовался упрощенный карниз, углы здания укрепились своего рода наугольными лопатками. Построение торцовых фасадов симметрично относительно центральной оси. Плоскости фасадов под обмазкой и побелкой.

Размер кирпича: 27,5 x 12,5 x 7,5

Габариты плана: 14,00м x 5,60м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный образец служебной постройки XIX в. при церковном здании. Размеры сторожки, композиция объема и скупой декор оттеняют контраст архитектурные качества церкви Иоакима и Анны. Входит в ансамбль Рождественской и Иоакимоаннской церквей.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

В. Березин и В. Добронравов. Историко-статистическое описание церквей и при-
см. вкладыш

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя
	важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций
	стен
	покрытий
	потолков
	пола
	декора фасадов
	интерьеров
в интерьере:	живописи
	скульптуры
	прикл. ис-ва
для памятников монументального искусства	цоколя
	постаментов
	скульптуры
	грунта
	красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
	+		
+			
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республиканская	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не устанавливали.


'D000027095'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Не используется.

д) дата и № охранного документа

 Дата составления паспорта: **1. ноября** 197**4** г.

 Составитель **Шередега В.Ч., рук. группы**
ВПНР (ф. № 34, бл. № 24-101/24-102)

Инспектор по охране памятников

М. П.

[подпись]

УШ раздел. Вкладыш

ходов Владимирской епархии. Владимир 1898г., стр. 247-249.

И.Ф.Токмаков. Историко-статистическое описание г.Коврова Владимирской губернии. М. 1903г., стр. 28-33.

Кроки обмера, негативы, планы и фотографии находятся в Ивановском областном управлении культуры.





УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Сторожка при церкви Иоакима и Анны.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Середина XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						X

предлож. по исполыз.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Дата составления карточки
 « 1 » XI 1974 г.
 М. П.

Составитель: Щередега В. рук. пр. группы
 (Ф. и. о., должность или профессия (инициалы))

Инспектор по охране памятников


(Ф. и. о., подпись)

Щередега

ВМРК

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Сторожка возможно построена в 1849 – 1852 гг., когда проходила перестройка трапезной церкви. Находилась в черте церковной ограды, разобранной в 1930 гг. Небольшая одноэтажная кирпичная постройка расположена у северного фасада. Ее вытянутый горизонтально-протяженный объем расположен несколько под углом к центральной продольной оси храма. Внутри капитальная стена западнее центральной поперечной оси делит сторожку на два помещения. Перекрыта деревянным потолком и четырехскатной кровлей, крытой железом. Плоскости фасадов трактованы как плоские филенки, в рамках которых расположены прямоугольные проемы дверей и окон, ниши. Построения торцевых симметрично относительно центральных осей. Фасады под обмазкой и побелкой. Кирпич 27,5x12,5x7,5. Габариты плана 14,0x5,6 м. Характерный образец церковной служебной постройки. Входит в архитектурный ансамбль Рождественской и Иоакимоанненской церквей.