

№ 63

3700001540

3.4. N 1.17.15
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры.

Решено

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Храмовый комплекс ц-вей Казанской и Преображенской
с припиской (см. п. 1)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
				4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
1758г. - в.п. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Тейковский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
село Хомутово. От города Тейкова на попутном транспорте 13 км.
(национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
		музей библ. клуб ШКОЛА		больн. санат. зотд.	+	учреждение торгов. промыш. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 3
- Фото фрагментов —
- Генплан — I
- Обмеры: план —
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —
- вкладыши - 1 шт.*

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) $\left\{ \begin{array}{l} \text{для памятников археологии} \\ \text{для памятников истории} \\ \text{для памятников архитектуры} \\ \text{и монументального иск-ва} \end{array} \right.$
- истории возникновения, кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - автор, строитель, заказчик, история создания.

Храмовый комплекс складывался на протяжении более, чем 100 лет. Начало ему было положено в 1758 г., когда на средства владельца села князя Василия Осиповича Гундорова была выстроена Казанская церковь. В 1868 г. возводится на средства прихожан ^{Преображенская} Введенская церковь, теплая. Видимо к этому же времени относится строительство сторожки и ограды. В документе упоминается и колокольня, но о времени и месте ее возведения сведений нет.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 30-х г.г. XX в. по сведениям местных жителей разобраны колокольня и ограда.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текста, материал, техника, размер.

Храмовый комплекс расположен при въезде в село с севера. К северу и западу от него начинается резкое понижение рельефа, а к югу и востоку — ровная площадка на которой вдоль дороги раскинулось село. Комплекс стоит немного обособленно от села. Вдоль дороги со стороны домов сохранилась липовая аллея. В состав храмового комплекса входят следующие постройки:

1. Казанская церковь, 1758г. (см.паспорт)
2. Преображенская церковь, 1868г. (см.паспорт)
3. К западу от Преображенской церкви каменная одноэтажная сторожка.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец сельского храмового комплекса, складывавшегося на протяжении долгого времени.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

В.Добронравов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1898, вып. У, стр.241-242.

— см. вкладки

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

- для памятников археологии культурного слоя
- важнейших находок
- для памятников архитектуры и истории конструкций
- стен
- покрытий
- потолков
- пола
- декора фасадов
- интерьеров
- в интерьере: живописи
- скульптуры
- прикл. иск-ва
- для памятников монументального искусства поколя
- постаumenta
- скульптуры
- грунта
- красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранных зон не установлены



D000027249

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Сторожка используется подхозпостройку. Казанская церковь безхозная; Преображенская церковь под школу и жилье.

д) дата и № охранного документа нет

Дата составления паспорта

29 апреля 197 4

Составитель

Якунин О.Ф. архитектор

(Ф., и., о. действительности или профессии)

В.И.П.К.
[подпись]

Инспектор по охране памятников

М. П.

[подпись]


Алейковский р-н, с. Колыбельно
Драматической комиссии с-вей Казанской
и Архангельской

к разделу УШ

вкладыш

Кроки обмеров, обмерные планы зданий, генплан и негативы
1973г. - Ивановское областное управление культуры.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН
с. Хомутово
ГЕНПЛАН



- 1—Казанская церковь 1758г.
2—Преображенская церковь 1868г.
3—Хозпостройка вт. пол. XIX в.
4—Церковная сторожка
вт. пол. XIX в.

0 100м

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕННЫЙ
НАЧИН. РЕСТАВРАЦ. КОМПЬЮТА
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ОБМЕР КАМЕНЬ Н. В.
ПРОИЗВЕДИ ЯКУНИН Д. Ф.
ВЫПОЛНИЛА КИСТОВА Н. А.
1973 г.



Ивановская обл., Тейковский у-он,
с. Холутово.

Храмовый комплекс, Общий вид с юго-востока.

Фото Каменева Н.В.

1973г.



Ивановская обл., Тейковский р. он.,
с. Колутово.

Кривошанский комплекс. Общий вид с северо-запада.

Фото Камышева Н. В.
1973.



Ивановская обл., Тейковский р-он.

с. Колытово.

Храмовый комплекс.

Сторожка, вт. пол. XIX в.

Фото Каменева Н. В.

1973.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____ (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ.

Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Хомутово.

Адрес _____ (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
КРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1758 - вт. пол. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищное помещение	хозяйственно-вспомогательное	не используется
				+		+

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	респуб.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан	местный	республикан.	местные	
		+			

Дата составления карточки
 * > ОКТ. 1974 г.
 М. П.

Составитель арх. Колесникова Инспектор по охране памятников _____
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись) (Ф. и. о., подпись)

Колесникова

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание
 Храмовый комплекс состоит из летней Казанской церкви (1758г.), зимней Преображенской (1868г.) и сторожки (вт. пол. XIXв). Комплекс возник стихийно, без единого архитектурного замысла. Все постройки имеют различный стилистический характер. Теплая церковь еще во многом продолжает архитектурные традиции ХУПв. Холодная, гораздо более скромная церковь, представляет один из этапов в развитии ордерной архитектуры классицизма. Сторожка очень проста и обычна для вт. пол. XIXв (почти полное отсутствие архитектурных деталей). Несмотря на значительные утраты, комплекс представляет значительный интерес (особенно Казанская ц-вь), придавая селу индивидуальный облик и выразительно читаясь на фоне окружающего ландшафта.

