

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

5800000394

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ

## П А С П О Р Т

Присутственные места. Здание архива.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА .....

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-  
ние памятника—для памятников истории)

1804-1808, 1847, 1905 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА .....

Пензенская обл., Мокшанский р-н,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

п.г.т.Мокшан, ул.Советская

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санат. д.отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

3

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план—

I

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |    |   |   |
|----|---|---|
| а) | для памятников археологии                           | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
|    | для памятников истории                              | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|    | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

Здание построено под архив уездных присутственных мест в 1808 г. по образцовому проекту, выполненному в 1804 г. академиком архитектуры А.Д.Захаровым.

В 1847 г. архивный флигель был перестроен в арестантский флигель. В нем по обе стороны от центрального коридора сделали по две камеры для содержания одиночных следственных арестантов.

В 1905 г. был произведен капитальный ремонт флигеля, а именно: заново сложены печи, выкованы колонны для крыльца, починены перемычки над проемами, облицованы стены, починены карнизы, заменены стропила и заново покрыта крыша.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

При переделке здания архива под арестантскую были заложены два оконных проема, фланкировавших вход, а на боковых фасадах было пробито 2 оконных проема — по одному в каждую из четырех камер, образовавшихся в результате внутренней перепланировки, выделившей узкий коридор по центру, по обе стороны от которого было устроено по две камеры. В советское время к переднему фасаду была сделана кирпичная пристройка.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) **не проводились** (см. вкладыш)

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характеристика культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Одноэтажное кирпичное здание под четырехскатной железной крышей, прямоугольное в плане, расположено посреди двора присутственных мест. К его переднему (северо-восточному) фасаду сделана кирпичная пристройка, крытая железом на один скат, а вплотную к заднему фасаду построен кирпичный гараж. Таким образом, остались открытыми лишь боковые фасады, на которых имеется по два прямоугольных окна с клинчатыми перемычками (у восточного окна перемычка прямая — из доски). Стены венчаются несложным карнизом. Внутри старого объема сохранилась одна из поперечных стен, отделявших камеры от коридора. Вход в здание расположен с северо-восточной стороны.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

**Является частью комплекса построек, присутственных мест, сооруженных в н. XIX в. по образцовому проекту известного архитектора А. Д. Захарова.**

## VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 2454, л. 13об.—15; д. 11049, л. 17; д. 55: ЦГИА, ф. 1488, оп. 3, д. 230, л. 4.

### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя  
для памятников археологии важнейших находок

для памятников архитек-  
туры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников мону-  
ментального искусства

цоколя  
постаменты  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

### X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану .....

в) границы охраняемой зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



г) балансовая принадлежность и конкретное использование

архив райисполкома

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Белгузова Т.Ю., преподаватель

(ф., и., о., должность или профессия)

*Белгузова Т.Ю.*

(подпись)

Дворжанский А.И.

Инспектор по охране памятников

*Дворжанский А.И.*

(подпись)

22 апреля 1989





Присутственные места. Здание архива.  
XIX в. (Пензенская обл., Мокшанский р-н,  
п.г.т.Мокшан, ул.Советская)

В К Л А Д Ы Ш  
З.З. д-І.39.І8

УІ. б) одна из поперечных стен убрана, а вплотную к заднему фасаду был построен кирпичный гараж, в связи с чем оконный проем на этом фасаде оказался заложеным. Утрачены также перегородки, разделявшие камеры.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., МОКШАНСКИЙ Р-Н,  
п.г.т.МОКШАН, ул.СОВЕТСКАЯ. ПРИСУТСТВЕННЫЕ  
МЕСТА.ЗДАНИЕ АРХИВА. XIX в.

план I-го этажа



Выполнил: Белгузова Т.Ю.  
1987 г.

Схема плана:

Схема плана помещения







Схема фасада здания с двускатной крышей и входом в центре.

Фасад



План



Г. 170, кн. 6, л. 1, г. 11049, с. 12

Французские воеводы и  
немецкие воеводы, Гессены  
и другие князья

Готфрид Бернгардусович



Ханты-Мансийский обл.  
Максимовский р-н.  
п.г.т. Мадань  
ул. Советская  
Присутствует  
лист № XIX В. Архив  
Вед с востока.

февраль 1989 г.  
Березовый Тб.



Кеизерская ад-я.  
Моншанский р-н  
и. т. м. Моншан  
ср. Селенская  
Присутствие моего  
Заместителя архива. V V В,  
Селенская замаркован  
графа

графа 1987.  
Белозеровой По



Тверзенская обл.  
Машинский р-н  
п.г.т. Машин  
ул. Советная

Приобретенное место  
Земли архива. XIX в.  
Юго-восточной границей.

дата 1987.  
Бенгизовской ТН

3.3. д-1.39.18

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) .....

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР. Мин. культуры. Главк охраны памятников (индекс)

Адрес

Лензенская обл., Мокшанский р-н, с.г.п. Мокшан, ул. Советская

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
Присутственные места. Здание архива.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1804-1808, 1847, 1905 гг.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрацион. мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Дата составления карточки « 22 » апреля 197 г.

М.П.

Составитель

Белгузова Т.Ю., преподаватель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

*Белгузова*

Инспектор по охране памятников

Дворжанский А.И.

(Ф. и. о., подпись)

*Дворжанский*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажное кирпичное здание под 4-х скатной железной крышей, прямоугольное в плане, расположено посреди двора присутственных мест. Передний (северо-восточный) фасад закрыт кирпичной пристройкой, а задний — кирпичным гаражом. Открытые боковые фасады имеют по два прямоугольных окна. Вход расположен с северо-востока. Стены венчаются несложным карнизом.

Является частью комплекса уездных присутственных мест, сооруженных в н. XIX в. по образцовому проекту известного архитектора А.Д.Захарова.