

3.4. - I.39.I9

индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

5800000394

Р С Ф С Р

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры. Главное управление охраны памятников

(наименование республиканского органа охраны памятников)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Архистратига Михаила

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1876 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Пензенская обл., Наровчатский р-н,с. Орловка, юго-восточная окраина села

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ, клуб		больн. санат. д. отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 5

Фото фрагментов— 8

Генплан— 1

Обмеры: план— 3

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	автор, строитель, заказчик, история создания.

**Храм во имя св.архиепископа Болия Михаила, каменный, холодный, построен в 1876 году.**

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника **Утрачено покрытие храма, апсида, купол колокольни, крыша 1-го яруса колокольни, лестница на 2-й ярус колокольни, колокола. 2-х скатная железная крыша трапезной была покрыта шифером, сейчас она рухнула на чердачное перекрытие. Под окном юного притвора колокольни сделан пролом в стене. Многие проёмы заложены.**
- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)  
**не проводились**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории

для памятников архитектуры

а)

для памятников монумент. ис<sup>к</sup>-ва

— характеристика культурного слоя, важнейшие находки.

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

**Церковь каменная, расположена на юго-восточной окраине села, у дороги, ведущей в Наровчат.**

Имеет традиционное трехчастное деление: собственно храм с апсидой, трапезную, колокольню с притворами.

Кубический объем храма несет на себе невысокий восьмерик, переходящий в цилиндр, увенчанный куполом с круглым барабаном и главой с крестом. С южного и северного фасадов храма по центральной оси расположены дверные проемы, flankируемые оконными. Третий ярус храма (цилиндр) прорезан по сторонам света оконными проемами, между которыми находятся по два ложных окна.

С восточной стороны к храму примыкает 5-гранная апсида, имеющая с севера и юга по одному окну, а с востока — ложное окно. Апсида перекрыта граненым полусомкнутым сводом.

С запада от храма расположена квадратная в плане трапезная, несколько шире храмовой части, имевшая с севера и юга по три окна.

К трапезной с запада примыкает 4-х ярусная колокольня: I-й и 2-й ярусы — четверики, 3-й — восьмерик, 4-й — цилиндр. В первом

(см. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Является хорошим примером сельского храма 2-й пол. XIX в., в архитектуре которого заметно влияние древнерусского зодчества. Гармоничный облик церкви, особенно храмовой части, заметно оживляет окружающий ландшафт.

## VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

I. А. Попов. Церкви, приходы и приходы Пензенской епархии. Пенза, 1896, с. 140-141.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя для памятников археологии важнейших находок

для памятников архитектуры и истории  
конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:  
живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства  
цоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	+			+
	+			
	+			
	+			
		+		
		+		
		+		
			+	
			+	
				+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану .....

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

нет



\*D000037735\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование .....

не используется

д) дата и № охранного документа .....

Макаров В.В., преподаватель

Дата составления паспорта

Составитель .....

(ф. и. о., должность или профессия)

Макаров

(подпись)

Петрушкова Н.И.

Литер

(подпись)

Инспектор по охране памятников .....

1985 г.



Уп. а) ярусе ее с запада расположен дверной проем, фланкируемый двумя ложными окнами, который ведет в квадратное в плане помещение, перекрытое крестовым сводом. По обе стороны от него расположены узкие, вытянутые по оси запад-восток, притворы, южный из которых имеет цилиндрический свод, а в северном первоначально размещалась лестница, ведущая на 2-й ярус колокольни. Цилиндр колокольни прорезан по сторонам света высокими оконными проемами и перекрыт сомкнутым восьмигранным сводом.


Оконные и дверные проемы церкви, а также ложные окна имеют полуциркульное завершение, исключение составляют - круглое окно и дверные проемы с лучковой перемычкой 2-го яруса колокольни, а также дверные проемы, ведущие в притворы колокольни: с лучковой перемычкой у северного притвора и с прямой - у южного.

Декоративное оформление всех частей церкви выполнено в одном стиле, с использованием мотивов древнерусской архитектуры. Верх четверика храма опоясывается аркатурным поясом; карнизы, венчающие апсиду, 1-й и 3-й ярусы храма, трапезную, 1-й, 2-й и 4-й ярусы колокольни, имеют пояс из квадратных ниш; каждая грань восьмериков храма и колокольни имеет кокошник.

Окна и дверные проемы всех фасадов 1-го яруса церкви имеют архиволты с гирьками на концах, подчеркивающие форму перемычек, при этом у окон трапезной, 1-го яруса храма и световых окон апсиды архиволты с килевидным подышением. Перемычки окон 3-го яруса храма несколько выступают над плоскостью стены и опираются на пилasters, заполняющие небольшие промежутки. Окна 4-го яруса колокольни находятся в обрамлении пилasters, на которые опирается архивольт, имеющий килевидное подышение.

В интерьере храм с апсидой соединены широкий полуциркульной аркой, а с трапезной - полузубцей. Изнутри церковь штукатурена, снаружи также сохранила следы штукатурки и побелки.


ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН,  
с. ОРЛОВКА  
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА  
1876 г.



С

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН,  
с.ОРЛОВКА  
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА  
1876 г.

план




Выполнил: Макаров В.В.,  
1984 г.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН,  
с. ОРЛОВКА  
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА  
1876 г.

план 2-го яруса колокольни


С



0 10 м

Выполнил: Макаров В.В.,  
1984 г.

ЛЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН,  
с.ОРЛОВКА,  
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА  
1876 г.



план 4-го яруса колокольни

0 10 м

Выполнил: Макаров В.В.,  
1984 г.



Пензенская обл., Наровчатский р-н,  
с. Орловка. Церковь Архистратига  
Михаила (1876). Вид с юго-востока.



Пензенская обл., Наровчатский р-н,  
с. Орловка. Церковь Архистратига  
Михаила (1876). Вид с северо-  
запада.



Пензенская обл., Наровчатский  
р-н, с. Орловка. Церковь Архи-  
стратаига Михаила (1876). Вид  
с северо-востока.



Пензенская обл., Наровчатский р-н,  
с. Орловка. Церковь Архистратига  
Михаила (1876). Вид с востока.



Пензенской обл., Наровчатский  
р-н, с. Орловка. Церковь Архи-  
стратига Михаила (1876). Вид  
с юго-запада.



Пензенская обл., Наровчатский  
р-н, с. Орловка. Церковь Архи-  
стратаига Михаила (1876). Вид  
с юга. Фрагмент.



Пензенская обл., Наровчатский р-н,  
с. Орловка. Церковь Архистратига  
Михаила (1876). Колокольня. Вид с  
юго-запада



Пензенская обл., Наровчатский  
р-н, с. Орловка. Церковь Архи-  
стратига Михаила (1876). Хра-  
мовая часть. Вид с юга.



Пензенская обл., Наровчатский р-н,  
с. Орловка. Церковь Архистратига  
Михаила (1876). Фрагмент храмовой  
части. Вид с запада.



Пензенская обл., Наровчатский  
р-н, с. Орловка. Церковь Архи-  
стратаига Михаила (1876). Ин-  
терьер трапезной. Фрагмент.



Пензенская обл., Наровчатский  
р-н, с. Орловка. Церковь Архи-  
стратига Михаила (1876). Сво-  
ды 1-го яруса колокольни.



Пензенская обл., Наровчатский р-н,  
с. Орловка. Церковь Архистратига  
Михаила (1876). Дверной проем  
между храмом и трапезной. Вид из  
храма.



Пензенская обл., Наровчатский  
р-н, с. Орлёкса. Церковь Архи-  
стратига Михаила (1876). Фраг-  
мент оконного проема трапезной

3.4. - I.39.19

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКАРСФСР. Мин. культуры. Главное упр. охраны памятников  
(памятники и культуры СССР (недвижимые),  
республиканского органа охраны)

Пензенская обл., Наровчатский р-н, с. Орловка

Адрес

(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
Церковь Архистратига Михаила

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
1876 г.			

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельный	жилые помещения	хозяйст- венное	не ис- пользу- ется
						+

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
основная	республ.	местная	не состоит

малочисленность утвержденной охранной зоны

да	нет
----	-----

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата выставления карточки 5  
апреля 1983 г.  
М. П.

органы охраны	реставрационные мастерск.	музеи, архивы
союзный	республикан.	местные

Составитель: Макаров Е. В. преподаватель

Инспектор по охране памятников  
(ф. и. о. подпись)

Макаров

Петрушкова Н. М.

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Церковь каменная, расположена на юго-восточной окраине села. Имеет трехчастное деление: собственно храм с апсидой, трапезную и колокольню с двумя притворами. Кубический объем храма несет на себе невысокий восьмерик, переходящий в цилиндр, увенчанный куполом с круглым барабаном и главой. С востока к нему примыкает 5-гранный апсида, с запада - прямоугольная в плане трапезная, несколько шире храмовой части, а к ней - колокольня из 4-х ярусов: два четверика, восьмерик, цилиндр. Оконные и дверные проемы церкви - с полуциркульной перемычкой. Декоративное оформление церкви выполнено с использованием мотивов древнерусской архитектуры. Является памятником культовой архитектуры 2-й пол. XIX в.

