

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация

Министерство культуры, Главное управление по охране, реставрации и использованию памятников.  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Спасо-Преображенский монастырь. Молочная ферма. Коровник.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1879 - 1881 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г. Сортавала  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,  
о. Валаам (42 км от г. Сортавала по Ладожскому озеру)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственно-вещное	не используется
+	музей библ. клуб	+	бальн. санит. здесь		учреждение торгов. привычл. созда	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1<sup>5</sup>  
 Фото фрагментов — 1  
 Генплан — 1  
 Обмеры: план — 2  
           фасад —  
           разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны

- |    |  |   |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии<br>для памятников истории<br>для памятников архитектуры<br>и монументального искусства | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.<br>— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.<br>— автор, строитель, заказчик, история создания. |
|----|--|---|

До 1881 года в Валаамском монастыре стадо крупного рогатого скота содержалось в здании работного конюшенного двора. Считая это нерациональным, игумен Ионафан начал в 1879 году строительство коровника к западу от монастыря в 6 верстах. В 1881 году строительство здания было завершено. Автором проекта финские источники называют Г.И. Карпова. В монастырских изданиях автор не назван. На строительстве коровника работали артели ярославских и владимирских каменщиков и плотников, гранитные блоки для цоколя тесали олончане. В строительстве принимала участие и монастырская братия.

Первоначально здание было покрыто дранью, которую в начале XX века сменило кровельное железо.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены деревянные створки ворот и заменены современными с армопоясом верхом, часть проема ворот зашита досками. Утрачены некоторые оконные переплеты.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились. Документация не разработана.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Здание коровника расположено в 60 м от берега озера Сислэври и входит в состав комплекса монастырской молочной фермы.

Здание построено на рельефе со значительным уклоном к северу.

Здание каменное, выполнено в рациональном кирпичном стиле конца

XX века, одноэтажное с обилием чердачных помещений, в плане прямоугольное с пристройкой меньшей высоты на восточном фасаде.

Фундаменты выполнены из бутового камня, цоколь — из крупных блоков чистотесаного серого гранита. Стены сложены из кирпича монастырского производства, кладка выполнена под расшивку. Стропильная кровля выполнена в двух уровнях и покрыта на два ската.

Главный фасад здания — северный, торцевой. Он декорирован карнизом сложного профиля, пиллястрами, подчеркивающими углы фасада и выделяющими его среднюю часть. Между парой средних пиллястр — широкие въездные ворота с деревянными створками, имеющими циркульное завершение, над ними — спаренные оконные проемы с малой расстекловкой и циркульным верхом.

Стены западного и восточного фасадов усилены рядом пиллястр и завершены карнизом простого профиля. Между пиллястрами — полукруглые оконные проемы. По всей длине фасадов устроено множество продухов.

С западного фасада к зданию прилагает два въезда, ведущие на основан. Один из них, расположенный в центральной части фасада, выполнен в виде изогнутой арки из природного камня, второй въезд, расположенный близ южного фасада здания, имеет балочную конструкцию.

На восточном фасаде выполнена небольшая одноэтажная пристройка.

б) общая оценка общественной, научно исторической и художественной значимости памятника.

Пример характерной для Валаамского монастыря капитальной хозяйственной постройки с четко выраженной функцией.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. "Путешествие на Валаам" СПб. 1904, с. 120-123.
2. "Валаамский монастырь и его подвижники" СПб. 1903, с. 259-261.
3. В. И. Нимерович-Данченко "Мужицкая обитель", СПб, 1911, с. 78-79.
4. ЦГА КАССР ф. 762, оп. 2, л. 6.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
 для памятников археологии культурного слоя  
 для памятников архитектуры и истории важнейших находок  
 конструкций  
 стен  
 покрытий  
 потолков  
 пола  
 декора фасадов  
 интерьеров

в интерьере живопись  
 скульптуры  
 прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколи  
 постаменты  
 скульптуры  
 грунта  
 красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		
	+		
	+		
		+	
		+	

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану  
 № 245

Постановление СМ КАССР от 6.08.86г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Валаамский лесхоз

по прямому назначению

д) дата и № охранного документа Охранное обязательство № I от 1.06.86г.

Дата составления паспорта

Составитель Левиаш Т.Л., Рудина Н.О.

Ф. И. О. должности (или профессии)

15 апреля 19892 г.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(подпись)

М. П.



\*D000027930\*

г. Петрозаводск, Бланоча

## Вкладыш I

Республика Карелия, г. Сортавала, о. Валаам.

Спасо-Преображенский монастырь. Молочная ферма. Коровник.

### Раздел УШ, а продолжение

Прямоугольный объем её украшен карнизом из сухариков и освещен тремя однотипными окнами с лучковым завершением.

Все оконные откосы в здании оштукатурены и побелены.

Внутри здания устроены стойла для скота, по продольной оси проложена монорельсовая подвесная дорога для транспортировки кормов.

Основные габариты здания:

в направлении с-ю 61,0 м

в направлении з-в 22,2 м

Средняя высота здания 10,4 м.















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) \_\_\_\_\_ (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР** **Мин. культуры, Гл. управ. по охране памятников.**

Адрес: **Карельская АССР г. Сортавала, 9. Ватаан**  
(двор, кв., садик, ул., пер., в/пункт, отд., жилищно-коммунальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Спасо-Преображенский и-рь. Молочная ферма. Корозник.**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА **1881 г.**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	детиально-эдукационное	жилищно-бытовое	хозяйственное	не используется

предлож. по пользе: **по прямому назначению**

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит

надание утвержденной охранной зоны

да	нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские	музей, архив, ИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные

Дата составления карточки **198 г.**

М. П. **Левина Т.Л. Рукля Н.С.** инспектор по охране памятников **Черкова В.М.**

Составитель: **В.И.И.И.И.И.И.** (фамилия, имя, отчество)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

**Строительство комплекса монастырской  
мозочной фермы начато в 1879 году. В  
1881 году было завершено сооружение кир-  
пичного коровника на 70 голов. Автор  
проекта Карпов Г.И. / по финским источни-  
кам/.**

**Построено в 60 м. от берега оз. Сислярви.  
Прямоугольный в плане объем с пристройкой  
на восточном фасаде. Нацоколье из серого  
гранита. Стены кирпичные. Кладка выполнена  
под расшивку. Кровля стропильная в двух  
уровнях, двускатная. Виза окрита лучиной  
после замены на кровельное железо.**

**На восточном фасаде 2 входа, ведут на  
обширный сензал. Оконные проемы в здании  
полукруглые, откосы оштукатурены и по желе-  
зу. Ворота с северной и южной стороны фаса-  
дов.**

**Основные габариты здания:**

**в напр. С-Ю: 61,0 м.**

**в напр. З-В: 22,2 м.**

**ор. высота: 10,4 м.**