

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
истории и культуры.

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Лавка-склад (улица Борисоглебская)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, иконы
			3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

I половина XIXв.

*Бугровский р-н*

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская область. Савинский район.  
(АССР, края, области, районы, административные обр.)

село Зарайское 14км к западу от Пучека.

Борисоглебский округ, населенный пункт; путь подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	запасному (сторожевому)	жилому помещению	художественное	не используется
бывший бой, склад			бывший склад, лавка		Управление горюч., газом, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

1

Фото фрагментов—

2

Генплан—

3

Обмеры; план—

4

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{для памятников археологии} \\ \text{для памятников истории} \\ \text{для памятников архитектуры} \\ \text{и монументального искусства} \end{array} \right.$

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций;
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника;
- автор, строитель, заказчик, история создания.

По имеющимся сведениям и данным стилистического анализа постройка относится к первой половине XIXв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено дверное полотно северного помещения.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; назначение, скомплексированность, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,

для памятников монумент. исч-ва

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Небольшая, прямоугольная в плане, крытая по продольной оси двускатной стропильной кровлей бревенчатая постройка расположена в юго-восточной части территории архитектурного комплекса Никольской церкви и обращена к ней своим восточным основаниям фасадом, куда выходят дверные проемы двух разных по размерам помещений амбара. Бревна, опирающиеся на столбы сруба, перевязаны на углах сооружения "в обло с остатком". Бревенчатая, разделяющая внутренние помещения, перегородка соединена с продольными стенами "в переруб" кровля, выступающая над торцовыми стенами, имеет опиравшийся на бревно-консоль вынос, нависающий над восточным фасадом и протянувшимся вдоль него невысоким помостом. Завершения боковых стен, которым форма кровли придала щипцовые очертания — прорезаны слуховыми оконцами.

Тесаная колода двери этого помещения с лучковым вырезом перемычки несет дверное полотно с сохранившимися железными коваными жиковинами и врезным "секирным" замком. Кровля крыта дранкой, частично шифером.

Средний диаметр бревен 27 см

Общие габариты плана 7,5 x 3,4 м.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Постройка представляет собой широко распространенный в Южных районах Ивановской области тип сооружения торгового и складского назначения. Являясь частью исторически сложившегося архитектурного комплекса Никольской церкви, она представляет историко-художественный интерес. Не менее интересна она по своим конструктивным деталям (теска дверной колоды, "секирный" замок).

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

И. Беляев. Статистическое описание селоров и церквей Костромской епархии. Стр. 226, слб. 1863г. см. вкладыш

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя	хорошее
	важнейших находок	среднее
для памятников архитектуры и истории	конструкций	плохое
	стен	аварийное
	покрытий	+
	потолков	+
	пола	-
	декора фасадов	+
в интерьере?	интерьеров	+
	живописи	-
	скульптуры	-
	принадлежности, пек-ва	-
для памятников монументального искусства	подиумы	-
	постамента	-
	скульптуры	-
	грунта	-
	красочного слоя	-

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

специальная	распубл.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о приватии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Границы охранной зоны не устанавливались



D000028824\*

1) деланская принадлежность ю конкретные исполнительные  
станции

2) дата и № документа

дата составления документа  
27 ноября

4  
197

Склад ремонтно-тракторной

Составитель  
Лонго А.Л., арх. ВПИРК  
(Физ. лицо, имеющее полномочия для подписи)  
[подпись]

Подпись к охране памятников


М. П.

[подпись]

5

г. Торжок, тел. зал. 3305-72







3.3 №...I.I7.2

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Госинспекция по охр. пам. истории и культуры  
 Адрес Ивановская обл., Чучежский р-н, село Заряское (район, населенный пункт; органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Лавка-склад

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	памятник археологии	памятник истории	памятники архитектуры	памятники монумент. ис-ка			
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ			3				
III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА							
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+	
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	изделие			
		+					
VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	советская	республ.	местная	не состоит			+
VII. НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ		да	нет				
			+				
VIII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы			
	+	+	+				
место хранения документов	органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив				
Дата составления карточки	советский	республикан.	местный	республикан.	местные	ННЗ	
27 XI 1974 г. М.П.	+	+				+	
Составитель	Лонго А.Л., арх. ВИИРК			Инспектор по охране памятников			(Ф. И. О. подпись)
	(Ф. И. О. должность или профессия, подпись)						

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

. крп724

Небольшая прямоугольная в плане по продольной оси двухскатной драночной кровлей, деревянная постройка. Основным фасадом с двумя дверными проемами обращена на восток. Бревна, опирающиеся на столбы сруба на углах сооружения перевязаны "в обло" с остатком. Перегородка, делящая внутреннее пространство на два равных помещения - бревенчатая, связана с бревнами. Восточной и западной стен "в переруб". Кровля, выступающая над торцовыми стенами, имеет вынос, нависающий над восточным фасадом и тянущимся вдоль него помостом. Завершения боковых стен, которым форма кровли придала щипцовые очертания - дощатые, и прорезаны слуховыми окнами. Тесаная колода двери южного помещения завершена лучковым вырезом перемычки, а дверное полотно сохранило железные киовины и врезной замок с секирной формой.

Ср. диаметр бревен 27 см.

Основные габариты плана 7,6x3,4 м

Представляет собой интересный тип хозяйственного сооружения серед. XIX в. и органично входит в архитектурный комплекс Никольской церкви.

Зак. № 920. №п. 15 000. 13 тип