

3700001216

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

"3.2.Б...I.Г.18"

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
 Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
 истории и культуры. (взаимоотношение между Главным органом охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Восточный жилой , флигель дачи Павлова.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусств
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано
возникновение памятника — для памятников истории)кон. XIX.IV. АДРЕС (местонахождение, ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Гжский р-он, д. Ко-
лягино. От г. Гжи автобусом 18 км.
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ, ис. сл. земель пункт, пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назначе- нию	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилое помещение	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей обла. края		бани, санит. пункт, п/лагерь		утраченные тарелки, промысл, связка	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 Фото общего вида — I
 Фото фрагментов — I
 Планы —
 Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 —————

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) {	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекции.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Историю дачи Павлова смотри в паспорте "З.2.Е...I.17".
Восточный флигель был выстроен в конце XIXв. одновременно с основными постройками дачи. В сер. XXв. были растесаны оконные проемы, в интерьере устроены временные перегородки, а с востока пристроено дополнительное помещение.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальной обшивки фасадов.

В настоящее время растесаны оконные проемы, а к восточному фасаду сделана пристройка. Утрачена декорация фасадов.

в) реставрационные работы (показать характеристику, сроки, планы, отчеты, планы документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

31

<ul style="list-style-type: none"> для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры для памятников монумент. иск-ва. 	<ul style="list-style-type: none"> — характер культурного слоя, важнейшие находки; — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски; — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.
---	--

Флигель расположен к северу от главного дома и входит в линию ограды. К западу от него главные ворота дачи. Здание кирпичное, оштукатуренно и побелено. В плане прямоугольное, вытянутое по оси восток-запад, со скошенными юго-западным углом. Поперечная капитальная стена членит его на два разновеликих помещения, объединенных между собой дверью в южном участке стены. Убранство интерьера утрачено. Полы, дверная и оконная столярка и потолки новые. Крыша четырехскатная, стропильная, покрытие металлическое. Цоколь кирпичный невысокий. Из архитектурного убранства фасадов у некоторых окон сохранились декоративные замковые камни, подоконники из профилированного кирпича. Углы обработаны лопатками, капитальной стене на фасадах также соответствует лопатки. Скошенный угол выделен слабого выноса ризалитом и декоративной полочкой. Флигель, видимо, был холодный.

54 Облик окна общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец жилого флигеля загородной резиденции крупного промышленника конца XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литературных сведений не обнаружено. Кроки обмера, обмерный план, негативы и фотофиксации 1974 г. хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	+			
для памятников архитектуры и истории	+			
	+			
	+			
в интерьере:				
для памятников монументального искусства		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	союзная	республи.	местная	не состоит
а) категория охраны				+
б) дата и № документа о принятии под охрану	НСТ			

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ):

Границы охранной зоны не установлены.



D000026758

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Пионерлагерь Гиского текстиль-ного комбината.

а) дата и № охранного документа НСТ

Дата составления паспорта

с 25 января 1975.

Составитель Якунин О.Ф., арх. ВПНРК

(ф. и. о. должность или профессия)

Якунин
(подпись)

М. П.

для производственной группы
И.З. управления культуры

(подпись)





3.2.№...I.17.18

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охр. пам. ист. и культуры
 Адрес Ивановская обл. Южский р-н, д. Колятино.
(подчинение в субъектах власти органам охраны)
(СССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Восточный жилой флигель дачи Павлова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологич.	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ис
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

кон. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое	хозяйст.-бытовое	не исполь-зуется

предлож. по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	катастрофич.
+			

категория	республик.	местная	не состоит
охраняемая			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утверждённой охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	нет

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республиканск.	местный	республиканск.	местные	
	+	+			+

Дата составления карточки
28 февраля 1975 г.Составитель Якунин О.Ф. арх. ВПНРК

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание расположено к северу от главного дома и входит в линию ограды. Флигель одноэтажный, кирпичный, оштукатуренный и побелен, в плане прямоугольный со скасанным юго-западным углом. Первоначальная внутренняя планировка изменена при приспособлении здания, сохранилась лишь поперечная капитальная стена, членившая его на два разновеликих помещения. Соеобщались они через дверь в южном отрезке стены. Убранство интерьера утрачено. Окна частично растесаны, пробиты новые двери. Из архитектурного убранства фасадов сохранились замковые камни под окнами, подоконники из профилированного кирпича, лопатки из слабого выноса ризалит на скошенном углу. Флигель, видимо, был холодный.

