







3310030004

3.4.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

- I.12.2.

00000000000000000000000000000000

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Монастырь Успенский. Сретенская церковь и
больничный корпус.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Церковное здания	Дома из истории	Драмати- ческие здания	Дома культуры
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (дата исторического события, с которым связано историч-
еское значение памятника—для памятников истории)

XVв.(между 1545-1682г.); XIXв.(после 1858г.)

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., г. Александров,
п/я "Москва-Иваново" "Автострада
"Владимир-Александров".V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по пред- назначению	культурно- просветитель-	туристиче- ский центр,	музейно-исследо- вательский	обществен- ный центр	хозяйст- венный	не исполь- зуется
	использу- ется	+			использова- ется, но не весьма интен- сивно	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3
 Фото фрагментов — 10
 Гравюра —
 Обмеры план — 2
 Генплан —
 Реконструкция —
 Специальные планы
 отдельных зданий

VI. Исторические сведения

для памятника архитектуры
для памятника истории
для памятника археологии
и минералогии (если это)

- историк архитектуры, кто и когда привнесли изменения в здание, местохранение памятника.
- краткое описание здания, краткая характеристика объекта в лице «закона» с конкретными объектами (именами) памятника.
- даты, спонсоры, зодчие, история усадьбы.

Автор и точная дата постройки Сретенской церкви и больничного корпуса неизвестны. У Архимандрита Леонида в "Историческом и археологическом описании первоклассного Успенского женского монастыря в г. Александрове" мы читаем: "Церковь во имя Сретения Господня - больничная, построена при падре Алексее Михайловиче, позади Успенской церкви, на кладбище (на месте царских хором) преподобным отцом Корнилием. Под сей церковью в особо устроенной из белого камня со сводами, усыпальнице, погребены тела благочестивых царевен и великих княжн монахини Маргариты и царевны Феодосии". К северной стороне Сретенской церкви примыкал приставленный больничный корпус.

После многочисленных ремонтов и пожара в 1658 году "по старому" был перестроен больничный корпус по проекту губернского епархиального архитектора Н.А.Артлебена.

64. Исторический момент, имеющий первоначальный общий характер:

Во время пожара в 1658г. "Сретенская больничная церковь, находящаяся в связи с больничными корпусами монахинских хором, обгорела - глава, купол и крыша до звода разрушены, а внутренность повреждена. Примыкающие к Сретенской церкви отдельно от главного корпуса две каменные хоромы горючи до сводов, а деревянные над ними и деревянные в недальном расстоянии от них сгорели совершенно". Северный больничный корпус перестроен заново, по проекту архитектора Н.А.Артлебена после пожара 1658г. Барбакан и глава церкви - утраченные ранее, восстановлены

из руинированного района, сейчас характеризуются каким-то образом

По времени реставрации в 1970-е годы по проекту архитектора ВСЭНРПИМ Л.С. Филипповой.

Документация хранится в архиве ВСЭНРПИМ.

ПОДСКАЗКА ПАМЯТНИКА	
для чтецований архивистов	— характер куполообразной архитектурной композиции.
для изучения истории	— характерность цоколя, наличие, может быть трехъярусного монументального диска.
для изучения архитектуры	— наличие подобности архитектурной композиции пристроенной структуры и конструкций, характер звука фонари в интерьере пещерного жилища, архитектурно-планировочного решения, строительной техники, каменоломни.
для изучения памятников, находящихся в музейном комплексе	— наличие подобности архитектурной композиции к монументальным памятникам, которые которых, также, разберутся.

Сретенская (богольничная) церковь расположена к юго-востоку от Успенского храма. По архитектуре и конструкции проста, но своеобразна. Состоит из изысканного однодоступного бесстолпного одноглавого (глава и барабан утрачены) четверика, выполнявшего роль алтаря, и низкого западного объема, оказавшегося при данной структуре основным объемом храма. (В обычном варианте структуры этот объем был бы трапезной, а предыдущий — основным объемом. В таком случае отсутствует апсида). Четверик перекрыт глухим сомкнутым сводом с четырехскатной кровлей. Западный объем перекрыт тоже сомкнутым сводом и покрыт двускатной кровлей с вальмой на запад. Комплекс это монументальное и низкое, квадратное в плане. Над всеми склепами, дверями и алтарными проемами — ярко выраженные распалубки. Окаймленные проемы открываются внутрь глубокими арочными нишами с откосами. В алтарный четырехугольный объем ведут три невысоких узких арочных проема. И стены и проемы имеют характер алтарных, что является одним из доказательств выполнения четвериком роли алтаря. Второе доказательство — замыселенный по отношению к западному помещению уровень прежнего кирпичного пола алтаря.

Сейчас полы в обоих объемах досчатые, одного уровня, стены и своды побелены по штукатурке. Алтарное помещение более высокое, но тоже небольшое. Пространство здесь более цельное. Над окнами распалубок нет. В северной стене три ниши. На прямоугольных склах, отмычках изнутри комплекса глубокими арочными откосами, металлические фигурные решетки.

Особенностью объемного решения данной церкви, кроме необычного типа четвериковой апсиды, является наличие глубокого белокаменного подклета под алтарным объемом, перекрытого сводом и являющегося монастырской усыпальницей, и устройство над западной стеной основного объема вместо колокольни небольшой крытой звонницы с килевидным завершением и арочным проходом звона. Подклет выложен из довольно плоских блоков белого камня, площадь подклета почти квадратная (6,6х6,5 м), высота — три метра, свод сомкнутый. Крутая лестница выходит тоже из белокаменных блоков.

(См. вкладыш).

Библиография: Южно-Сибирский научно-исследовательский институт по археологии и археологии. Томск. 1970.

Памятник культового зодчества конца XVII века, выполненный в скромных архитектурных формах, не характерных для своего времени.

VIII. ОСНОВНЫЕ МИЛЛИАРДНЫЕ АРХИВЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ

1. Л. В. Дудорова. Историческая справка по Успенскому монастырю в г. Александрове. 1970. (Рукопись. Архив ВСЭНПИМ). л. л. 76-93.
2. Г. Н. Бочаров. В. П. Баголов. Александровская слобода. М., 1970, стр. 41.
3. Фотографии 1949, 1967, 1977 г.г. ВСЭНПИМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния
для памятников архитек-
туры

для памятников архитек-
туры и истории

и историко-

культурного значе-
ния находящиеся под охраной

излучение солн-
ца, влажность, ветер

инструкций
стен
покрытий
обивок
штор
дверей фасадов,
отопления

животных
среды
человека

труда
искусства
культуры
гигиена
охранением земли

хорошее	удовлетворительное	плохое	изменение
	+		
	++		
	+++		
	++		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

Обязанности охраны

зональные	республиканские	местные	личные
	+		

о дате и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР
от 30 августа 1960 года № 1327

о границах охранной зоны и зоне регулирования погребения (краткое описание по планам) на утвержденной экспедиции

Охранная зона памятника входит в охранную зону ансамбля монастыря. (См. паспорт "Успенский монастырь. Ансамбль").



"0000031436"

Александровский филиал Владимира-
Суздальского музея-заповедника.

При способствуется под экспозиции.

Объект экскурсионного показа.

Ноябрь - 1975 г.

о дате и № документа

Зав. Государственной библиотеки
30 января

1975

Составлено Смирнова А.П. - и/сотр.
Гладкова М.С. - и/сотр.
ВСЭИРИМ

Смирнова Г.Н.

руководитель изучения памятника

3

Музейный

1975 г.







Призраки




















Юрий Шакиров
Концепт
Межкультурного музейства

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ■ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (надежимые) I.I2.2.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ. Гос.инспекция по охране памятников
 Адрес: Владимирская обл., г. Александров, Успенский Бор (городской).
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Монастырь Успенский Церковь Сретенская и корпус
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ памятник археологии памятник истории архитектуры памятник искусства

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVII в. (между 1645-1682 г.)
 IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ XIX в. (после 1858 г.)
 по первоначальному назначению культурно-просветительное туристско-экскурсионное лечебно-оздоровительные жилые помещения хозяйственное не используется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоит
+	+		

излишне утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



место хранения документов

Дата составления картотеки 30 января 1976 г.

Составитель

Гладкая М.С. - и/сопр. (бывший, или проф. званий)


паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

органы охраны			реставрацион. мастерские	музей, архив НИИ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные
+	+	+		+

Инспектор по охране памятников Смирнова Г.Н.
 (Ф. И. О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь расположена к юго-востоку от Успенского храма. По архитектуре и конструкции проста, но своеобразна. Состоит из невысокого одностороннего бесстолпного одноглавого (глава утрачена) четверика, выполнявшего роль алтаря, и низкого западного объема, оказывавшегося при данной структуре основным объемом храма. Четверик перекрыт глухим сомкнутым сводом с четырехскатной кровлей. Западный объем перекрыт сомкнутым сводом с двускатной вальмовой кровлей. Помещение это миниатюрное, квадратное в плане.

Под апсидой имеется глубокий белокаменный подклет, являющийся усыпальницей.

Над западной стеной установлена небольшая крытая звонница. С северного фасада к церкви примыкает низкий протяженный больничный корпус.

Памятник культового зодчества конца XIX века, выполненный в скромных архитектурных формах, не характерных для своего времени.