

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2000000058

РСФСР. Министерство культуры.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

Замок сел.Коротых.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		I/3,5/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XIV—XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

уц.Малхиеста, сел.Коротых.

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйств-веннос	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение, торгов. промшл. склад	И

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—18
 Фото фрагментов—38
 Генплан— I
 Обмеры: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

4/

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Архитектурно-археологические памятники селения Коротах исследовались специалистами в 1939 и 1960 гг. Наиболее общими границами примерной датировки памятников принято считать XIV—XVIII вв. Для уточнения датировок материалов, приводимых в публикации, явно недостаточно.

Фамильная принадлежность замкового комплекса не установлена.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Сохранность разных памятников, входящих в комплекс, различна. Повсеместно утрачены горизонтальные кровли полубоевых башен и перекрытия ярусов.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	}	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
		для памятников истории	— характеристика памятника, название, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; название живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текста, материал, техника, размер.

Замковый комплекс сел. Коротых расположен на крутом склоне в верховьях р. Чанты-Аргуна. Состоит из пяти примыкающих одна к другой построек башенного типа, вытянутых в линию вдоль склона по оси север-юг.

Башни разновременны. Отличаются строительной техникой и деталями. Имеются следы позднейших перестроек.

Трёхъярусная полубоевая башня №1 в центре замкового комплекса, очевидно, наиболее древняя. В плане близка к квадрату /7,2x7,4м/. Грубоватая кладка стен на глине из колотых плит сланца. Перекрытия первого яруса опирались на прислонённые к стенам столбы-контрфорсы, второго яруса — на выступающие из стен каменные консоли. Стены двух верхних ярусов сверху значительно утоняются. Западная стена башни разрушена. Входы в I, II и III яруса расположены с восточной стороны. Чрём первого яруса сверху защищён нависным машикулем.

Четырёхъярусная полубоевая башня №2 примыкает к боковой северо-восточной стене башни №1. В плане прямоугольная /6,0x8,5м/. Сложена из сланцевых плит, подтёсанных с фасадной стороны. Входные проёмы устроены с юго-восточной стороны во II и III ярусах. Здесь же над третьим ярусом устроен нависной машикуль. Исключительную особенность составляют широкие стрельчатые сквозные амбразуры в высоком четвёртом ярусе башни. Они обращены на юго-восток и северо-восток. В более позднее время эти амбразуры оказались заложены кладкой с устройством небольших окошек. В разных местах имеются также щелевидные бойницы. / См. продолжение : вкладки I /.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Комплекс жилых и оборонительных построек эпохи позднего средневековья представляет большой интерес как показатель высокого мастерства древних зодчих в данном регионе.

Интересен также совмещением жилых и культовых построек в пределах комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

В. Винградов, В. Марковин. Археологические памятники ЧИ АССР. Грозный, 1966, с. 75, №№ 381-382; В. Марковин. В ущельях Аргуна и Фортанги. М, 1965, сс. 79-85; Х. Ошаев. Малхиста. "Революция и город", 1920, №6. 59.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя внешних находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьера
в интерьере:	живописи скульптуры эрикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	полки постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану

~~не имеется~~ *пол. вых 4-11 АССР*

№ 446 от 27.8.87

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



0000039710

не используется

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа

не имеется

е) оставлены паспорта

августа 1978

Составитель **В.Е. Кулаков**
(подпись)
(подпись)
(должность)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



Замок сел. Коротах.

Продолжение.

П. УН, а:

Внутри башни поверхность стен грубая. В месте примыкания продольных стен башни к наружной стене башни №1 устроены угловые контрофорсы, поднимающиеся на высоту двух ярусов. Второй ярус жилой: стены обмазаны глиной, выбелены и покрыты копотью. В тыльной северо-западной стене во 2 и 3 ярусах сделаны более поздние проемы, выходящие в проходное помещение №4. В северном углу 3 яруса первоначально была устроена угловая бойница, ориентированная на пристроенную позднее угловую боевую башню.

Башня №3 - боевая, пятиярусная, с пирамидальной ступенчатой крышей. Пристроена к северному углу башни №2. Сложена на ~~г~~ глине из разноразмерных сланцевых блоков. Компактная в плане /5,0x5,0м/, кверху заметно сужена. Нижний ярус глухой; перекрытие его лежало поверх выступающих из стен консольных плит. Второй ярус перекрывался четырехсторонним коническим сводом. Стены сильно закопчены. С южной стороны устроен дверной проем с ложной стрельчатой аркой, с северной - небольшое окошко. Первоначальный дверной проем башни обращен на восток. В углах башни изнутри имеются плоские консольные связки. Все перекрытия верхних ярусов были плоскими. Во 2 и 4 ярусах имеются небольшие окошки, обращенные к востоку. В верхней части объема, под карнизом, с двух сторон устроены высокие стрельчатые бойницы, защищенные нависными машикулями.

Боевая башня №3 соединялась с полубоевой башней №2 дополнительным переходным помещением, пристроенным сзади во всю ширину башни №2. Пристройку имеет прямоугольный план /10,0x3,5м/. Она трехъярусная, сложена из мелких плит на глине. Нижний ярус пристройки сообщался со вторым ярусом башен №2 и №3. Характерно отсутствие наружных входов, обеспечивающее неприступность сооружения с тыльной стороны.

С противоположной стороны комплекса к восточной стене башни №1 пристроена килая башня №5. Первоначально она была трехъярусной. Трапециевидный план /5,7x11,0м/ вытянут по оси восток-запад. В южной стене башни имеется полукруглый выступ - михраб. Кладка стен традиционная. Фасады снаружи имели известковую обмазку. Два входных проема в I и 2-ой яруса помещены с восточной стороны. В разных местах имеются окошки, относящиеся к разным строительным периодам. В стенах видны следы разновременных перегородок, связанных в частности с приспособлением трехэтажной жилой башни в мечеть, высотой в два этажа. Совмещение мечети и килых построек в пределах одного комплекса представляет собою очень редкий пример. Интересна также каменная перемычка над проемом входа в нижний этаж башни. Она выполнена из цельного, фигурно подтесанного блока и украшена петроглифами с изображением кисти руки человека.






























































































СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Мк РСФСР Гос инсп. и по охране пам. ист. и культ. (индекс)

Адрес Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Коротак. (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
----------------------	------------------	----------------------	--------------------------

1/3,5/

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XIV-XVIII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищно-подсобные	хозяйственно-бытовое	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------

предлож. по использованию _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республиканская	местная	не состоит
---------	-----------------	---------	------------

наличие утверждённой охранной зоны _____

да	нет
----	-----

VII. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

органы охраны _____

республикан.	местный	республикан.	местные	музей, архив, НИИ
--------------	---------	--------------	---------	-------------------



В. Е. Кулаков

ГАП

Инспектор по охране памятников _____

(Ф. И. О. подпись)



Краткое описание

Замковый комплекс сел. Коротак расположен в верховьях р. Чанты-Аргуна на крутом склоне. Обращен к юго-востоку. Слагается из пяти разновременных объемов: полубоевых башен №1 и №2, боевой башни №3, переходного помещения №4 и превращенной в мечеть жилой башни №5. Все объемы вытянуты в линию в направлении с севера на юг. Отличаются между собой характером строительной техники и деталей. Вход в башне-мечети №5 украшен блоком с петроглифами.

Памятник интересен как показатель строительного мастерства древних зодчих данного региона и оригинален совмещением в одной композиции жилых и культовых построек.