

3700001431

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.3. -I.17,4
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МК РСФСР. Главное управление охраны, реставрации и использования
(наименование соответствующего органа охраны памятников)
 памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Трактир Кузнецова Н.А.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1910 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Иваново, ул. К. Маркса,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

12/74

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		+ учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

I

Фото фрагментов —

I

Генплан —

Обмеры: план — 3

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Учетн. карт. -I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По материалам областного архива можно проследить, что участок, на котором будет построено здание принадлежал в начале века Кузнецову. Со слов старожилов улицы К.Маркса известно, что в здании был трактир

1.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

К зданию произведена современная пристройка.. Утрачено первоначальное убранство интерьеров.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и художественного решения: тексты, материал, техника, размер

Расположено в северной окраинной части исторического района города. Занимает угловое положение в квартале.

Небольшое двухэтажное трапециевидное в плане кирчичное здание.

Фасады его решаются несимметрично. Они сильно расчленены

мощными лопатками на прясла. Фланговые прясла увенчаны аттиками полуциркульной формы с полуциркульной же прорезью насквозь. Окна одноковные по высоте имеют различную ширину. Некоторые из них на обеих этажах имеют наличник в виде заостренного выступа обрамляющего верхнюю часть проема. Пилонообразные лопатки, лопатки в обрамлении окон первого этажа и наличники окон почти скрывают плоскость стены этой миниатюрной и своеобразной постройки.

Декор дополняет элементарный орнамент в виде скругленной по углам треугольной небольшой ниши расположенной в поле фриза и на устоях ограды, идущей по краю кровли. Изначально смотрится кованая решетка, соединяющая эти устои, выполненная в виде прихотливо изгибающихся тонких растений.

Существующая ныне на обеих этажах компактная планировка, по видимому, вторична. Первоначально планировка могла быть свободной. Под домом — подвал, вход в который с улицы со стороны двора.

При традиционных в целом конструкциях, в которых решено здание, подвал перекрыт кирзовыми сводиками по металлическим балкам.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный пример небольшого общественного здания начала XX в. в стиле модерн. Единственная постройка подобного типа в Иванове.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ГАИО, 5.2, оп. I, е.х. 6787. Раскладочная ведомость

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии:

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии:				
для памятников архитектуры и истории:	+	+	+	
в интерьере:				
для памятников монументального искусства				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

не охраняется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены



D000027005

г) балансовая принадлежность и конкретное использование _____
Принадлежит ИЖИсполкому Октябрь
кого района г.Иванова /домоуправление №3/.Районеномат

д) дата и № образного документа

Дата составления паспорта

20 мая 8

198 г.

Составитель _____

Шлыков Д.

(ф. и. о., должность или профессия)

1. Шлыков

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____


М. П.

(подпись)

Ивановская обл.
г. Иваново, ул. К. Маркса, 12/24
Трактир Кузнецова П.А. 1910 г.

подвал


↓
с



Шлычков А. 1988 г.

Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. К. Маркса, 12/74
Пироктика Кузнецова П.А. 1910 е г.

1 этаж




Шлычков А. 1988

Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. К. Маркса, 12/74

Практический Кузнецова П.А. 1970 г.

2 этаж



Шлычков А. 1988 г.



Часов, ул. К. Маркса, 12/44
Строитель Кузнецова

Однокл. био. (с ул. К. Маркса)

Рост. В. Терасинова 1988



PCSCP
Установка №1, г. Шанхай,
гн. К. ляпине, 12/74
Макет музея Н.А.
10 павильонов
гражданский архитектор
1988

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.3. - 1.17.4.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Республиканская администрация по охране памятников истории и культуры
 Адрес Чувашская обл., г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 12/74
 АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

ТРАКТИР Кузнецова Н.А.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник науки и техники
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1910 г

По первоначальному назначению	Культурно-просветительное	Туристско-экскурсионное	Лечебно-оздоровительное	Жилые помещения	Хозяйственное	Не используется
					+	

предложение по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие зоны охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

дата составления карточки

1988 г.

Май 1988

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Органы охраны

Реставрационные мастерские

союзный	республиканский	местный	республиканский	местные	Музей архив, НИИ искусств
	+	+			

Составитель

Шевчиков, краевед

Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Инспектор по охране памятников

Ф. и. о., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Расположен в северной окраинной части исторического района города. Занимает угловое положение в квартале.

Небольшое двухэтажное трапециевидное в плане кирпичное здание. Несимметрично решенные фасады расчленены лопатками.

Окна имеют различную ширину. Некоторые из них имеют в верхней части полуналичники, представляющие выступы кирпича скругленные по углам. В декоре участует треугольная нишка, расположенная в поле фриза и на устоях ограждения кровли.

Между устоями - кованая ограда рисунка в стиле модерн.

Первоначальная планировка - свободная. Под домом подвал, вход в который со двора. Он перекрыт сводиками по металлическим балкам.

Это интересный пример небольшого общественного здания начала ХХ в. в стиле модерн.

