

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

Союзная республика РСФСР

Кинкультуры. Гл. управление охраны, реставрации и использования  
заповедника республиканского центра охраны памятников  
памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Магазоз

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Численность археологов	численность историков	численность архитекторов	численность документ. и др.
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XIX — нач. XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Ловдунский р-н,  
д. Бозно. Самолетом Архангельск-Бозно

АССР, край, область, район, заповедная область  
наименование округа, населенный пункт, улица, площадь

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

не охраняется, не является	культурно-просветит.	туристско-просветит.	лечебно-оздоровит.	жилищно-коммунал.	хозяйств.-вспомог.	не используется
	музей библ. клуб		бани санкт. дочл.		учреждение торгов. промыш. склад	
					+	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида —
- Фото фрагментов —
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —

Схема фотофиксации - I  
Вкладыш №1 - к п.УП-а на I стр.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— История возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций;
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По информации местного краеведа-любителя Ларионова А.В., магазин построена койнасским предпринимателем Прокопием Лешуковым. Ларионовым А.В. по собственной инициативе изготовлена и установлена на здании мемориальная табличка с надписью: "Торговый склад (магазин)" к. XIX - н. XX вв. Уникальное архитектурное сооружение, памятник истории. Охраняется государством".

б) перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника;

Существенным переделкам магазин не подвергалась. Защита досками первоначально открытая входная галерея на уровне второго этажа. Крыша покрыта шифером. Частично утрачены элементы безвозводной конструкции кровли - потоки и охлупень.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории	— характеристика памятника, название, время и время установления мемориальной доски;
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, архитектурного искусства; строительный материал, основные габариты;
для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Расположена в центральной части поселения у моста через ручей, разделяющей деревню на две половины. Является доминирующим в застройке деревни сооружением, благодаря как размещению на береговом склоне ручья, русло которого служит визуальным коридором для восприятия магазина, так и крупному объему, преобладающему не только над мелкими хозяйственными постройками — банями и амбарами по берегам ручья, но и над жилими домами. Главным входным фасадом магазина обращена к дороге, глухим задним фасадом — к ручью.

Представляет собой прямоугольную в плане трехэтажную постройку, покрытую двускатной крышей. При значительных размерах сооружения нерегулярное расположение небольших окон, продухов и "остатков" перерубов придает зрительную тяжелость объему, подчеркнутую его расширением книзу за счет увеличивающихся выпусков перерубов — своеобразных бревенчатых "контрфорсов". Особенно монументален задний фасад, имеющий наибольшую высоту благодаря передаче рельефа, частично обнажавшему и стойки фундаментов. Главные входы в магазин расположены на юго-восточном фасаде на уровне второго этажа. Перед входом устроено широкое предмостье, перекрытое сверху выступом третьего этажа, опирающимся на столбы, по которым позднее была выполнена дощатая обшивка. На предмостье ведут два пологих взвоза, вплотную примкнутых друг к другу. Входы на первый этаж, частично заглубленный в землю, устроены с северо-восточной и юго-западной стороны.

Планы этажей не идентичны, но сходны. Юго-западная их часть занята большим помещением, северо-восточная — меньшими по площади — двумя на первом и втором и тремя на третьем этаже. По вертикали с помощью внутренней стационарной лестницы между собой связаны только второй и третий этажи. На первом этаже части, имеющие самостоятельные наружные входы, разделены глухой стеной. Магазин предназначалась для складирования крупных партий товара (соли, зерна и др.), предназначенных к продаже.

(см. вкладки)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец крупной складской купеческой постройки, в общем объемном решении ассоциативно связанной с крестьянским деревянным зодчеством, а в деталях и конструкциях повторяющей его приемы. Обладает историко-архитектурной ценностью, благодаря типологической уникальности для района, эстетической выразительности объема и существенной роли в застройке поселения.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружены.

Интервью Ларионова А.В. (193-гр), проживающего в д. Койнас

### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика объекта системы:  
 для памятника археологии культурного слоя жилищного назначения

для памятника архитектуры в историческом районе: конструкции стен, покрытия, потолка, пола, декора фасадов, интерьеров

в интерьере: живопись, скульптуры, орнамент, и др.

для памятника монументального искусства: ограда, постаменты, скульптуры, группы, красочного слоя

хорошо	средне	плохо	закрыто
	+		
	+		
	+		
	+		

### X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

\_\_\_\_\_ зона охраны \_\_\_\_\_ местная \_\_\_\_\_ не состоит \_\_\_\_\_

б) дата и № документа о принятии под охрану \_\_\_\_\_

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены



'0000020393'

г) балансовая принадлежность, и конкретно использовано: на балансе совхоза "Сульокня"  
 дата и № ордера документа \_\_\_\_\_ используется под склад совхоза

Дата составления паспорта \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 1992 г.

Составитель: Гришина И.Е., архитектор  
 ф. и. о. должность или профессия

Исполнитель по охране памятника \_\_\_\_\_

подпись *Гришина И.Е.*

подпись

Архангельская обл., Лешуконский р-н, д.Койнас  
Магазея

Вкладыш №1

к пункту УП-а:

Стены рублены из сосновых бревен диаметром 24-26 см "в обло". Изнутри неотесаны. Фундаменты - бревенчатые стойки, установленные по периметру с нерегулярными интервалами. Крыша - самцово-слеговая с тесовой кровлей, дополнительно крытой шифером, с потоками на курицах, обработанных в виде упрощенного изображения головы птицы. Перекрытия из плах по балкам, врубленным в стены сквозной рубкой. Предмостье - настил из плах по балкам, опертым на бревенчатые стойки. Взвозы - настил в одном случае из плах, во втором из круглых бревен по бревенчатым косоурам на стойках.

Габариты сруба в плане - 11,6х14,75 м.













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.3Ф Г.8.10

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ Главк охраны памятников МК РФ (индекс)

Адрес Архангельская обл., Лешуконский р-н, д. Койнас  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Магазея

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. XIX-нач. XX вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

го перво-начальной назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по исполз. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны \_\_\_\_\_

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

Место хранения документов \_\_\_\_\_  
Дата составления карточки \_\_\_\_\_

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	
		+	+	+

Гарантитель Свирина И.Б., архитектор Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_  
(ф. и. о., должность или профессия, подпись) (ф. и. о., подпись)



Фото или схематический план



Краткое описание

Крупная складская купеческая постройка, в общем объемном решении ассоциативно связанная с крестьянским деревянным зодчеством, а в деталях и конструкциях повторяющая его приемы. Типологически уникальна для района. Занимает доминирующее положение в застройке деревни, благодаря монументальности и эстетической выразительности объема и значительным размерам. Представляет собой прямоугольный в плане трехэтажный сруб под двускатной крышей. Книзу сруб расширяется за счет выпуска перерубов. Главные входы расположены на уровне второго этажа. Перед воротами устроено широкое предместье, перекрытое сверху выступом третьего этажа, опирающегося на столбы, по которым позднее была выполнена дощатая обшивка. Каждый этаж включает одно большое и по два, а на третьем этаже три, меньших по площади помещения. Второй и третий этажи связаны внутренней лестницей. Стены рублены "в обло". Крыша — самцово-слеговая с шиферной кровлей, с потоками на курицах. Габариты плана — II,6x14,75м.

Холм. район. тип. 1991 г. Зак. 1858 т. 1000