

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

~~Министерство культуры. Государственная по охране памятников~~

## ПАСПОРТ

## Успенский храм

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1818-1823

## IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Московская область, Лобереский  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

район, Косино

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышлен. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —  
Фото фрагментов —1  
2

Генплан —

Обмеры: план —

1

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	<table border="0"><tr><td>для памятников археологии</td><td>— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.</td></tr><tr><td>для памятников истории</td><td>— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.</td></tr><tr><td>для памятников архитектуры и монументального искуства</td><td>— автор, строитель, заказчик, история создания.</td></tr></table>	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.
для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.						
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.						
для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.						

**Построен купцом 1-й гильдии Лухмановым. Заложен 1818, кончен в 1823 г.**

**1873-1877 гг. Расширены приделы и установлен в них новый иконостас.**

**Церковь неоднократно посещалась членами царской семьи, епископами и митрополитами.**

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

**1873-1877 гг.**

**У1**

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

**1873-1877 гг.**

**У1**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- a) { для памятников археологии  
для памятников истории  
для памятников архитектуры  
для памятников монумент. иск-ва
- характер культурного слоя, важнейшие находки.
  - характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
  - основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
  - основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

В плане центрический, круглый, перекрыт одним куполом, имеет при портике.

Материал - кирпич; Д. купола - 10 метров  
Общий Д= 20 метров

Здание храма располагается на территории церковного комплекса и является одним из главных объемов архитектурного ансамбля.

Архитектура храма представляет типичный пример русского классицизма характерный для зданий XVIII в.  
В портиках применен тосканский ордер. Барабан расчленен спаренными пилastersами ионического ордера.  
Окаймленные проемы - с полуциркульным завершением. Барабан перекрыт куполом, на котором возведен малый барабан в свою очередь увенчанный небольшим куполом. Фронтоны портиков имеют сегментарные проемы.  
Стены основного объема рустованы.  
В интерьере имеются остатки на барабане и на арках.

*Росписей*

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ПРИМЕР ХРАМА ИМЕЮЩЕГО ЦЕНТИЧЕСКУЮ, БЛИЗКУЮ К РОТОНАДНОЙ ОБЪЕМНУЮ КОМПОЗИЦИЮ, ВЫПОЛНЕННУЮ В ПРИЕМАХ И ФОРМАХ КЛАССИЦИЗМА.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Произведение

Произведение о бро по охране памятников архитектуры  
при Мособлисполкоме Описание архитектурно-церковного ансамбля в  
Косино, произведенное в 1948 и в 1956 гг.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

**Отдел по делам архитектуры при  
Мособлсовете 1956 г.**

б) дата и № документа о принятии под охрану

*нач. си ротер № 1327 от 30.8.60г., прил. 12*

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	?

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

**театральный склад**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

*• 41 • ИЮЛЬ 1975 г.*

Составитель **Туркус Л.Т. МАРХИ**  
(ф. и. о., должность или профессия)

*(подпись)*

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Московская тип. № 13. Зак. 0321. Тир. 15 000







М. ОБЛ. ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН. С. КОСИНО  
УСПЕНСКИЙ ХРАМ 1818 - 1823  
ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 34-1.12.18  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников АРХ-Ры  
 Адрес: Московская область, Доброгородский район, Косино  
(недвижимые, республиканского органа охраны)  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Успенский храм

### II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		X 4	

### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1818-1823

### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
					X	

предлож. по использ.

### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X		

### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	X

### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
X	X	X	

место хранения документов

Дата составления карточки  
 « 4 » июль 1975 г.  
 М. П.


органы охраны	реставрационные мастерские		музей, архив,		
советский	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИИ институт истории искусств
	+	+			

Составитель: Туркус А.М., ст. МАРХИ  
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников —  
 (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

В плане центрический, круглый,  
перекрыт одним куполом, имеет три пор-  
тика.

Материал - кирпич; Диаметр купола ~10 метров  
Диаметр ~20 метров.

Архитектура храма - типичный пример  
русского классицизма, характерный для  
зданий XVIII в.

В портиках применен тосканский ордер  
В интерьере имеются остатки росписей  
на барабане и арках.